

Levantamiento fotografico de areas externas e internas del complejo




Imagen 3. Fuente e Instituto de la Marimba (inconcluso)




Imagen 4. Cajas de luz para iluminación de piso




Imagen 5. Salón Dorado




Imagen 6. Daños exteriores, mosaico y estructura




Imagen 7. Daños de mosaico exterior




Imagen 8. Problemas de humedad en el interior