

SERVICIOS TECNICOS BURGOS

Prop. BENITO RAFAEL BURGOS MORALES
Callejón El Crucero Ciudad Flores Flores, Petén

FACTURA DE PEQUEÑO
CONTRIBUYENTE

NIT. 1209501-K

Serie: B

Nº 000018

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 26 | 3 | 2013 |

NOMBRE: Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural.

DIRECCION: 12 Avenida 11-11 Zona 1, Guatemala

NIT: 337851-9

NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL

| CANT. | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|---------|
| ✓ | Honorarios por Servicios Técnico profesionales prestados a la Unidad de Arqueología del Parque Nacional Tikal, de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, correspondiente al mes de marzo/2013. Según Contrato Administrativo - No 367-2013 y Acuerdo Ministerial No 88-2013 | 5500.00 |
| | <i>Declarada</i> | |
| | Son Cinco mil Quinientos | |
| | Quetzales Exactos. | |

"Imprenta Mirpa" NIT. 2400465-0 Tel. 792-48364

Res. No. 2012-5-556-329 de fecha 23/03/2012 del 01 al 50
ORIGINAL: Cliente DUPLICADO: Contabilidad

TOTAL Q.

5500.00

Parque Nacional Tikai, 26 de marzo del 2013.
Informe 03- 2013

Licenciada:
Rosa María Chan Guzmán
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimada Licenciada Chan:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios (Técnico Profesionales) Número 367-2013**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 28-2013** correspondiente al mes de marzo del 2013, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura número de serie B y correlativo No. 000018.

Los trabajos realizados se enfocaron en el Edificio 5D-105.


Actividades Realizadas:

1. Se realizaron trabajos de limpieza en las excavaciones existentes en la fachada Oeste del edificio y, en la parte superior, dentro de la cámara central en el edificio 5D-105.
2. Se trabajó en el cambio del techo compuesto por una estructura de tubería de andamio y techo de nylon negro, por un techo compuesto de lonas. Que cubren parte del edificio 5D-105.
3. Extracción de madera dura, para trabajos de restauración y consolidación del paramento Oeste del edificio 5D-105.
4. Extracción de piedra para sillares en Cantera.
5. Registro fotográfico de los trabajos de investigación y restauración anteriores, en el edificio 5D-105.
6. Recopilación gráfica de los trabajos de investigación en el edificio 5D-105.
7. Apoyo a la Unidad de Arqueología con cuatro operativos para el aprovechamiento de madera.
8. Recolección de Piedra para embone, para trabajos de restauración en el edificio 5D-105.

Resultados Obtenidos:

1. Como resultado de los trabajos de limpieza realizados en el edificio 5D-105, tenemos que se limpiaron 31.00m. cuadrados de excavación en la fachada Oeste del edificio, se limpiaron 18.00m. cuadrados en la cámaras parte superior de edificio.
2. Se cambió el techo de nylon negro, por un techo de dos lonas nuevas de 6.00m X 9.00m. que se colocó sobre una estructura de tubería galvanizada para andamio.
3. Corte y extracción de 20 tabloncillos de 9 pies de largo, por un pie de ancho, y
4. Extracción y traslado de 15 piedras de 0.60m. X 0.40m. 0.50m. de Cantera hacia el lado Oeste del Templo V, que servirán para los trabajos de restauración del edificio 5D-105.
5. Se realizó el registro fotográfico del basamento de sustentación, del Paramento Oeste y de la Cámara Central del edificio 5D-105.
6. Recopilación del registro gráfico, Dibujos de Planta, Perfiles, Eievaciones, del edificio 5D-105.
7. Se apoyó a la Unidad Técnica con cuatro operativos para el aprovechamiento de madera que servirá para los trabajos de restauración en el edificio 5D-105.
8. Recolección de 3.00m cúbicos de piedra para embone, para los trabajos de restauración y consolidación en el edificio 5D-105.

BENITO RAFAEL BURGOS MORALES



Licda. Mónica Karina Pellecer Alecio
SUB-ADMINISTRADORA a.i.
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural