

Licda. Rosa Maria Chan.
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural.
Su Despacho.

Estimada Licenciada Chan,

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios profesionales Numero, 329-2013**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Numero, 26-2013**, correspondiente al mes de Junio del presente año, y para cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura número de serie "C" y número 000045**.

Actividades Realizadas en el mes de Junio. 2013.

1. Se superviso los trabajos de desmonte de la escalinata de madera, en mal estado de conservación. Ubicada en el lateral este, de la escalinata ceremonial de Templo V. Según documento entregado a la Sub-Administración.
2. En respuesta al oficio No. 230-2013 Ref. Admón./Mónica, se realizó inspección ocular a los edificios del grupo E, sitio arqueológico de Uaxactún, con el objeto de verificar si los edificios sufrieron impactos en sus muros y plataformas piramidales, durante la celebración de un evento no autorizado suscitado el día 25-4-2013, por una empresa de turismo. Según consta en el documento entregado a Sub-Administración.


3. Se supervisó los trabajos de colocación de un piso de 0.05 m de espesor. El piso fue colocado sobre el andén superior, del primer basamento, muro 2, lado este, extremo norte. Según consta en documento entregado a Sub-Administración.
4. Se supervisó los trabajos de recuperación volumétrica, realizados en la sección superior de muro 3, el equipo de restauración realizó recuperación volumétrica (Piedra caliza sin tallar con mezcla y de cal y tierra blanca), en paramento y relleno de hilera 7 hasta límite superior, primer basamento, lado este, extremo norte. Según consta en documento entregado a Sub-Administración.
5. Se supervisó los trabajos de mantenimiento de deshierbe y chapeo de los grupos; A, B y D, del sitio arqueológico de Uaxactún. En las estructuras; A-V, A-XII, D-I, D-II, D-IV, D-V, D-VII, D-VIII, D-IX, D-X, D-XI, D-XIII, y D-XIV. Según consta en documento entregado a Sub-Administración.
6. Se supervisó los trabajos de restauración en el paramento exterior, lado Oeste, del segundo cuerpo piramidal de Templo II. Realizando sustitución de sillares en mal estado de conservación y aplicación de resanes. Según consta en documento que se entregó a Sub-Administración.

Resultados Logrados en el mes de Junio/2,013.

1. Se realizó el desmonte de una escalinata de madera, en mal estado de conservación. Ubicada en el lateral Este de la escalinata ceremonial de Templo V.
2. Se elaboró un informe diagnóstico, de impactos ocasionados a la arquitectura del edificio E-VII Sub, del sitio arqueológico de Uaxactún. Durante la celebración de un evento no autorizado suscitado el día 25-4-2013, por una empresa de turismo. (Documento).

3. Se realizo la colocación de un piso de 0.05 m de espesor. El piso fue colocado sobre el antiguo pavimento. (Total 18.585 m2).
4. Se realizo recuperación volumétrica, en la sección superior de muro 3, el equipo de restauración realizo recuperación volumétrica (Piedra caliza sin tallar con mezcla y de cal y tierra blanca), en paramento y relleno de hilera 7 hasta límite superior, primer basamento, lado este, extremo norte. (Total 7.0125 m3).
5. Se realizo el mantenimiento de deshierbe y chapeo de los grupos; A, B y D, del sitio arqueológico de Uaxactún. En las estructuras; A-V, A-XII, D-I, D-II, D-IV, D-V, D-VII, D-VIII, D-IX, D-X, D-XI, D-XIII, y D-XIV. (Un total de 6,265 m2)
6. Se realizo restauración, en el paramento exterior, lado Oeste, del segundo cuerpo piramidal de Templo II. Realizando sustitución de sillares en mal estado de conservación y aplicación de resanes. (Total 16 m2).

Atentamente.


Esteban Leopoldo González Heredia.




LIC. MARIO JACINTO REYNOSO L.
ADMINISTRADOR
PARQUE NACIONAL TIKAL