

Mario Rolando Quereel Chiquito

1a. Avenida 3-06, Zona 7 Col. Belencito,
Mixco, Guatemala

MARIO ROLANDO QUEXEL CHIQUITO
NIT. 784156-6

FACTURA SERIE A

Nº 0060

DIA 31 MES 07 AÑO 2013

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
	CLIENTE: Direccion General del Patrimonio Cultural y Natural	
	DIRECCION: 12 avenida 11-11 zona 1	NIT: 337851-9
	Honorarios por servicios técnicos profesionales prestados en el Balcón Nacional de la Cultura de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural correspondiente al mes de julio del 2013 según contrato Administrativo No 1574-2013 y Budeco Ministerial No SCA-2013 por cinco mil setecientos.	51000 ⁰⁰
	Perp Directo	
	TOTAL Q.	51000⁰⁰-

Inscripción en el R.C.D.A. Tel. 2270-4126, NIT. 206804-5
Autorización del SAT según Resolución 2008-5-730-287
de fecha 27 de mayo del 2008 del 001 al 100

ORIGINAL: CLIENTE
DUPLICADO: CONTABILIDAD

Guatemala, 31 de julio de 2013
Informe No 004-2013

Licenciada
Rosa María Chan
Vice-Ministra del Patrimonio Cultural y Natural
Ministerio de Cultura y Deportes

Estimada Licenciada Chan:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de **presentarle mi Informe de las Actividades Mensuales conforme lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Técnico Profesionales No 1574-2013 y Aprobado mediante Acuerdo Ministerial No 364-2013, correspondiente al mes de julio del presente año**, y para cobro de mis honorarios, estoy presentando la **Factura Serie A y Correlativo No 0060**:


Actividades Realizadas:

1. Se han venido planificado las actividades diarias de los trabajos para la ejecución de los avances físicos y fechas de entrega en la Restauración del Torreón Central.
2. En cuanto al apoyo a la seguridad del personal de mano de obra calificada hemos tomado en cuenta la altura y para ello cada uno de los albañiles cuenta con su propio arnés y cuerda sujeta con precisión para evitar caídas. Además se ha reforzado el andamiaje para que no vibre mientras se labora en la parte del Balcón Presidencial.




El andamio y personal trabajando de manera segura

3. Hemos determinado que uno de los causantes de los daños de la Fachada del Torreón Central ha sido la humedad que se filtra por medio de la lluvia, a través de las grietas en las paredes y de instalaciones eléctricas mal puestas,




Instalaciones eléctricas mal hechas, tiempo atrás y no se sellaron correctamente las aberturas.



Instalaciones Eléctricas que fueron removidas para eliminar la filtración de agua



La lluvia ácida es otra causante del deterioro de la fachada sur del Palacio Nacional de la Cultura



Remoción de la Membrana Asfáltica, la cual retenedora de agua la cual ocasiona filtración en las Cornisas Superiores de la Fachada del Torreón Central



4. Los avances de los primeros trabajos que hemos realizado ha sido la limpieza del musgo, líquenes y capas de polvo y suciedad del ambiente dándonos el siguiente resultado, luego de aplicar agua con jabón neutro a las cornisas y balcón presidencial.




Cornisas de Pasamanos (parte superior del Torreón Central), luego de haberlas Lavado con cepillo y jabón neutro





Antes

Se puede apreciar la diferencia de la limpieza que se Efectuó a la misma área antes y después de lavada



Después



Limpieza de Cornisa de la Fachada del Torreón Central

Sin otro particular, quedo a sus distinguidas órdenes,

MARIO ROLANDO QUEXEL CHIQUITÓ

Vo. Bo.

Ana Lizeth Archila Gaitán
Administradora del Palacio Nacional de la Cultura

Ana Lizeth Archila Gaitán
Administradora



PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA