

SERVICIOS PROFESIONALES GONZALES HEREDIA

ESTEBAN LEOPOLDO GONZALEZ HEREDIA
BARRIO VALLE NUEVO 80-15 SAN BENITO, PETEN

NIT. 766103-7

FACTURA

SERIE C No. 00049

DIA	MES	AÑO
31	10	2013.

Señor: *Dirección General del patrimonio Cultural y Natural.*

Dirección: *18 Avenida 11-11, Zona 1.* NIT. *337851-9.*

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
	<i>Honorarios por servicios profesionales prestados en el Parque Nacional Tikal, de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, correspondiente al mes de Octubre/2013, según Contrato administrativo No. 379-2013, y Acuerdo ministerial No. 76-2013. ----- P. 7,500.00</i>	
	<i>Cancelado</i>	
SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES		
Total en Letras	<i>San: Siete mil quinientos Quetzales Exactos.</i>	
	TOTAL Q.	7,500.00

IMPRESA PETEN NIT. 747555-1
Resolución 2010-5-973-791
Fecha 07/08/2010 del 01 al 50

Parque Nacional Tikal, 31 de Octubre/ 2013.
Informe No.10-2013.

Doctora:
Rosa María Chan.
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural.
Su Despacho.

Estimada Doctora Chan.

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios profesionales Numero, 329-2013**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Numero, 26-2013**, correspondiente al mes de Octubre del presente año, y para cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura número de serie "C" y número 000049**.

Actividades Realizadas en el mes de Octubre. 2013.

1. Se superviso los trabajos de recuperación volumétrica con embone, la sección Norte, fachada Oeste del primer cuerpo piramidal, Estructura 5D-105. La recuperación volumétrica que se está aplicando en ese sector del primer cuerpo piramidal, es con el objetivo de estabilizar la base del muro vertical del recinto, fachada, Oeste.
2. Se superviso los trabajos de; restauración y consolidación en la bóveda No.9, de la Estructura 5E-58, grupo "G". Para la estabilización del muro inclinado de bóveda, lado Oeste, se realizó integración de sillares nuevos, en hilera de sillares, números; tres y cuatro, del muro.
3. En el primer basamento, muro 1, lado Norte, extremo Este, de Templo IV, se superviso los trabajos de desmonte y colocación de sillares al paramento del muro. Trabajos realizados con el objeto de corregir la inclinación de la sección superior del muro, del primer cuerpo piramidal.
4. Se superviso los trabajos de recuperación volumétrica con embone, al muro central de la fachada Norte, Estructura B-XIII, del sitio arqueológico de Uaxactún. Los trabajos realizados son con el objeto de restituir la altura original al muro exterior, fachada Norte.

5. Se supervisó los trabajos de restauración y consolidación, en el extremo Este, segundo basamento piramidal, fachada Norte, de Templo II. En la restauración del muro se está aplicando la técnica de sustitución de sillares en mal estado de conservación, con más del 20% de desintegración. Así mismo a sillares con un 10% de desintegración, se les está aplicando resane en las secciones afectadas del sillar.
6. Se supervisó los trabajos de mantenimiento de limpieza; chapeo de plazas y deshierbe, a Estructuras expuestas del sitio arqueológico de Uaxactún. Los trabajos de chapeo, se realizaron en los siguientes sectores: Plaza central grupo E, Plaza Norte grupo D. Como también, se realizó el deshierbe a las Estructuras; A-XVIII, A-II y A-III. Así mismo, se realizó el cambio de guano, a dos techos que cubren estelas en la plaza Oeste, del grupo A.

Resultados Logrados en el mes de Octubre/2013.

1. En el extremo Norte del primer basamento, fachada Oeste, de la Estructura 5D-105, se verificó la recuperación volumétrica al muro, trabajos realizados con el objeto de estabilizar la base del muro vertical del recinto, fachada Oeste. (Un total de 2.1 m³).
2. En la Estructura 5E-58, de grupo "G", se verificó la restauración, efectuada al muro inclinado, lado Oeste de bóveda No 9. La restauración consistió en integración de sillares nuevos, en las hileras número; tres y cuatro, del muro, integrándose un total de 47 bloques tallados de 0.30 x 0.40 x 0.70 centímetros. (Un total de 2.5 m²).
3. En el muro 1, primer basamento, lado Norte, extremo Este, de Templo IV, se verificó la restauración del muro del primer cuerpo piramidal. Trabajos realizados con el objeto de corregir la inclinación de la sección superior del muro, del primer cuerpo piramidal. (Total 32 m²).
4. En el muro central de la fachada Norte, de la Estructura B-XIII, del sitio arqueológico de Uaxactún, se verificó la recuperación volumétrica con embone, del muro central, fachada Norte, Estructura B-XIII. Trabajos realizados con el objeto de restituir la altura original al muro central, fachada Norte, Estructura B-XIII. (Total 2.5 m³).
5. En el Templo II, se verificó la restauración en el extremo Este, del segundo basamento piramidal, fachada Norte. Con la estabilización de los muros en el extremo Este, fachada Norte, del segundo basamento piramidal. Se garantiza la estabilidad del basamento piramidal, que soporta la superestructura del Templo. (Total 35.3 m²).

6. En el sitio arqueológico de Uaxactun, se verifico el mantenimiento de deshierbe y chapeo en los siguientes sectores; Plaza central grupo E, Plaza Norte grupo D. Como también, se realizó el deshierbe a Estructuras; A-XVIII, A-II y A-III. (Total 1,800 m2). Asi mismo, se efectuó cambio de la madera roiza, y el guano a dos techos, que cubren estelas y altares, en el grupo; A

Nota.

Los resultados de las actividades plasmadas en el presente informe, se consignan en los informes específicos de resultados, entregados a la Administración y Coordinación Técnica del PANAT.

Atentamente.



Esteban Leopoldo González Heredia.

Vo. Bo.



Marco Julio Castellanos Pinelo
ADMINISTRADOR
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural