

Parque Nacional Tikal, 30 de Diciembre/ 2013.

Doctora.
Rosa María Chan
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural.
Su Despacho.

Estimada Dra. Chan.

Por medio del presente y de la manera más atenta me dirijo a usted con el objeto de presentarle el informe de resultados conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios profesionales Número 2298-2013**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número 678-2013**, correspondiente del 02 de julio, al 31 de Diciembre, del presente año.

Resultados Cualitativos:

Durante el año 2013, se realizaron asesorías a los proyectos en ejecución, según lo especificado en el POA, para el año 2013.

1. Templo IV.

En el lado este, primer basamento, extremo norte, muros número dos y muro número tres; remetimientos de muro número uno y número dos. Lado norte primer basamento, extremo este, muros número uno, muro número dos y muro número tres. Cambios o remetimientos números uno y dos.

Restauración por medio del proceso de conservación arquitectónica, en base a trabajos programados.

Lado este, segundo basamento, extremo norte, muro número uno, remetimiento o cambio de muro número uno; inicialmente se efectuó investigación arqueológica para liberar el muro y se principió el proceso restaurativo.

En escalinata del lado este, plataforma de sustentación. Se hicieron trabajos de mantenimiento en conservación arquitectónica.

2. Grupo "G"

Estructura 5E-55.1 Para ingresar a cámaras de esta subestructura, se localizan tres túneles, los cuales ostentan la numeración: túnel 1, túnel 2 y túnel 15. En el presente año se estabilizaron estucos en cámaras de túnel número uno, cámaras de túnel número dos, cámaras de túnel número tres.

Los trabajos de estabilización es indispensable aclarar que estas intervenciones son minuciosas requiriendo de gran cantidad de tiempo, por lo que no repercute en gran cantidad de metros cuadrados para avances restaurativos, pero la finalidad esencial radica en frenar los deterioros para mantener los grafitis y los recubrimientos de estuco sobre las paredes de las cámaras.

3. Evaluaciones y Diagnósticos. Grietas del Templo III, 13 Baktún.

4. Materiales calizos. Para efectuar estos trabajos se asesoraron, coordinaron y dirigieron actividades de infraestructura para abastecimiento de materiales calizos que funcionan de materia prima en el desenvolvimiento y desarrollo de las acciones restaurativas.

5. Asesorías.

Templo II. Para los trabajos de restauración en lado este, basamento complementario, mascarón sur, la talla de los elementos en los bloques se encuentra altamente afectada, localizándose detalles mínimos y se puede ver como los bloques de piedras presentan disgregación parcial y a la vez disolución en su parte frontal.



FOTOS EMMR. 2013. ACROPOLIS DEL NORTE. PANORÁMICA ANTES Y DESPUES DEL PROCESO DE ARRANCADO DE VEGETACIÓN.


Enrique Maximiliano Monterroso Rosado

Vo.Bo.


Marco Torre Castillanos Pinelo
SUBADMINISTRADOR
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural