

Parque Nacional Tikal, 30 de Diciembre/ 2013.

Licenciada  
Rosa María Chan.  
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural.  
Su Despacho.

Estimada Licenciada Chan.

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de resultados conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios profesionales Número 329-2,013**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Numero 26-2,013**, correspondiente del 02 de enero, al 31 de diciembre, del presente año.

#### **Resultados Cualitativos:**

Durante el año 2013, se realizó supervisión y coordinación a los proyectos en ejecución, según lo proyectado en el POA, año 2013.

1. Restauración y Conservación de Templo IV.  
Trabajos proyectados: restauración arquitectónica en el primer basamento, lado este, extremo norte, muros 1, 2 y 3, y en lado norte, extremo este, muros 1, 2 y 3. (Se obtuvo un avance 100%).
2. Restauración y Conservación de Templo II.  
Trabajos proyectados: Intervención del primer basamento piramidal, esquina sur-este, lado; sur y este. Lateral sur de escalinata ceremonial. Segundo basamento piramidal esquina nor-este, lado norte y este. Esquina nor-oeste, lado norte y oeste. Esquina sur-oeste, lado sur y oeste. Esquina sur-este, lado sur y este. Restauración de los muros exteriores del recinto lado oeste y lado norte. Restauración de mascarones del basamento complementario, fachada este, extremo; norte y sur. Como también, los mascarones del friso, lado; norte, sur y este. (Se obtuvo un avance del 99%).
3. Estabilización de la crestería de Templo III.  
Trabajos proyectados: De la base hacia el andén del noveno basamento piramidal, se construyó una torre de andamios dotándola con cinco plataformas de madera dura. La torre se instaló en el extremo norte, de la fachada este. Instalación de una estructura con tubería para andamios en el interior de las cámaras del recinto, con el objeto de cargar los muros de bóvedas. Colocación de tres cinchos con cables acerados, en los niveles; uno, dos y tres de crestería. (Se obtuvo un avance del 100%).


4. Restauración y conservación de la bóveda No. 9, estructura 5E-58, de grupo "G".  
Trabajos proyectados: Integración de sillares nuevos al muro inclinado de bóveda, lado oeste. (Se obtuvo un 100%).
5. Restauración y conservación del primer basamento piramidal, fachada oeste, estructura 5D-105.  
Trabajos proyectados: Integración de volúmenes con embone en el extremo norte, del primer basamento piramidal, lado oeste. (Se obtuvo un avance del 100%).
6. Restauración y conservación muro exterior, fachada norte, estructura B-XIII, sitio Uaxactún.  
Trabajos proyectados: Integración de embone al núcleo del muro, sección central, fachada norte. (Se obtuvo un avance del 100%).
7. Elaboración de diagnóstico de la estructura E-VII sub, sitio Uaxactún.  
(Se obtuvo un 100%).
8. Restauración y conservación del muro interior, lado sur de la cámara central, Estructura A-XII, sitio Uaxactún. (Se obtuvo un 100%).

## Resultados Cuantitativos:

### 1. Templo IV.

#### Actividades realizadas

- Restauración y conservación del primer basamento piramidal, lados norte y este de esquina nor-este, muros 1, 2 y 3. (Se obtuvo un 100%).
- Registro gráfico de muros: 1, 2 y 3 primer basamento piramidal, lado este, extremo norte. (Se obtuvo un 100%).
- Registro gráfico de muros: 1, 2 y 3 primer basamento piramidal, lado norte, extremo este. (Se obtuvo un 100%).
- Preparación de sillares, que se utilizarán para en la sustención de sillares en mal estado, en muros de esquina nor-este, lado norte y este, primer basamento piramidal. (Se obtuvo un 100%).
- Integración de embone para recuperar el volumen perdido, de la sección media hacia el andén superior, primer basamento piramidal, lado norte muros 1, 2 y 3, y lado este, muros 1, 2, y 3, esquina nor-este. (Se obtuvo un 100%).



## 2. Templo II.

### Actividades realizadas


- Registro grafico de muros exteriores del recinto, fachadas: norte y oeste. (Se obtuvo un 100%).
- Registro grafico de muros exteriores del segundo basamento piramidal fachadas: norte, sur y oeste. (Se obtuvo un 100%).
- Registro grafico de mascarones ubicados en el friso, fachada: norte, sur y este. (Se obtuvo un 100%).
- Restauración y conservación, muros exteriores del recinto fachadas: norte, y oeste. (Se obtuvo un 100%).
- Restauración y conservación, muros exteriores del segundo basamento piramidal fachada: norte, sur y oeste. (Se obtuvo un 100%).
- Restauración y conservación, muros exteriores del primer basamento piramidal fachada: norte, sur y oeste. (Se obtuvo un 100%).
- Restauración y conservación del lateral sur, de la escalinata ceremonial. (Se obtuvo un 100%).
- Restauración y conservación de los mascarones ubicados en el basamento complementario, lados: sur y norte, fachada este. Como también los mascarones ubicados en el friso del templo fachada: norte, este y sur. (Se obtuvo un 95%).



### 3. Templo III.

#### Actividades realizadas-

- Registro grafico de muros interiores de las cámaras 1 y 2, del Templo. (Se obtuvo un 100%).
- Registro grafico de la fachada este de crestería. (Se obtuvo un 100%).
- Montaje de una torre con tubería de andamios, la torre se anclo en la base del lado norte de la escalinata ceremonial, hacia el andén del noveno basamento piramidal. (Se obtuvo un 100%).
- Montaje de torre de andamios, en la parte frontal de crestería. (Se obtuvo un 100%).
- Colocación de cinchos con cables, en el nivel 1, 2 y 3 de crestería. (Se obtuvo un 100%).
- Montaje de una estructura de andamios en el interior de las cámaras; para carga de los muros de bóvedas. (Se obtuvo un 100%).



#### 4. Estructura 5E -58. Grupo "G".

##### Actividades realizadas.

- Registro grafico de muros interiores de bóveda y cámara No. 9, estructura 5E-58, de grupo "G". (Se obtuvo un 100%).
- Restauración y conservación del muro inclinado, lado oeste, bóveda No. 9 estructura 3E-58 de grupo "G". (Se obtuvo un 100%).
- Inyección de mezcla en grietas de muros interiores, cámara No. 9, estructura 5E-58, de grupo "G". (Se obtuvo un 100%).
- Preparación artesanal de sillares que se utilizaron para la integración del muro colapsado, bóveda No. 9, estructura 5E-58 grupo "G". (Se obtuvo un 100%).



#### 5. Estructura 5D-105.

##### Actividades realizadas.


- Registro grafico de muros, basamento, recinto y friso, fachada oeste, estructura 5D-105. (Se obtuvo un 95%).
- Excavación en la base lado: norte y este, estructura 5D-105. (Se obtuvo un 100%).
- Corrimiento de niveles de alturas totales del primer basamento piramidal lado oeste. (Se obtuvo un 100%).
- Integración de volúmenes con embone, al núcleo del muro, primer basamento piramidal, fachada oeste, estructura 5D-105. (Se obtuvo un 95%).



## 6. Estructura B-XII, sitio de Uaxactún.

### Actividades realizadas.

- Documentación gráfica del muro exterior fachada norte, estructura B-XIII. (Se obtuvo un 100%).
- Integración de embone al núcleo, sección central del muro, fachada norte, estructura B-XIII, sitio de Uaxactún. (Se obtuvo un 100%).



## 7. Elaboración de diagnóstico a estructura E-VII sub de Uaxactún.

- Se elaboró un documento diagnóstico de la estructura E-VII sub, del grupo E, sitio de Uaxactún (Documento terminado).

## 8. Estructura A-XII, sitio de Uaxactún.

### Actividades realizadas.

- Documentación gráfica del muro interior lado sur, cámara central de estructura A-XII.
- Desmonte y colocación de dos sillares dislocados, lado sur del muro interior de cámara central.



Atentamente.

  
Esteban Leopoldo González Heredia.

Vo. Bo.

  
María Tania Castañanos Pineda  
SUB-ADMINISTRADOR  
Parque Nacional Tikal  
Instituto General del Patrimonio Cultural y Natural