

SERVICIOS TECNICOS BURGOS

Prop. BENITO RAFAEL BURGOS MORALES
Callejón El Crucero Ciudad Flores Flores, Petén

FACTURA DE PEQUEÑO
CONTRIBUYENTE

NIT. 1209501-K

Serie: B

Nº 000030

DIA	MES	AÑO
31	01	2014

NOMBRE: Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

DIRECCION: 12 Avenida 11-11 Zona 7, Guatemala

NIT: 337851-9

NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	Honorarios por Servicios Técnico Profesionales, a la Unidad de Arqueología, en el Parque Nacional Tikal, de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, del 2 al 31 de Enero del 2014, según Contrato Administrativo No. 255-2014 y Acuerdo Ministerial No. 29-2014	5322.58
	Cancelado	
	Bas: Cinco Mil Trescientos Veintidos Quetzales con cincuenta y ocho centavos.	

Imprenta Mirpa NIT. 2400465-0 Tel. 79248364

Res. No. 2012-5-556-329 de fecha 23/03/2012 del 01 al 50

ORIGINAL: Cliente DUPLICADO: Contabilidad

TOTAL Q.

5322.58

Licenciada:
Rosa María Chan Guzmán
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimada Licenciada Chan:

De la manera más atenta me dirijo a usted, con el propósito de presentarle mi informe de actividades correspondiente del 2 al 31 de enero del 2014, conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios (Técnico Profesionales) Número 255-2014**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 29-2014**, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura número de serie B y correlativo No. 000030.

Actividades Realizadas:

1. Reunión en conjunto con el Asesor de la Unidad Técnica, Lic. Oswaldo Gómez, y todos los miembros de la Unidad de Arqueología del Parque Nacional Tikal.
2. Inspección en conjunto con la Unidad de Arqueología, al edificio 5D-15, con el objeto de verificar problemas estructurales sufridos en los primeros días del mes de enero del año en curso.
3. Se desmontó y se corrió la tubería de andamiaje del techo que cubre el edificio 5D-105.
4. Se supervisó el batido de la mezcla que se encuentra en proceso de fermentación, que servirá para los trabajos de restauración en el palacio 5D-105.
5. Apoyo a la Unidad de Mantenimiento y a la Administración, en el bacheo de los senderos que se encuentran en el recorrido turístico del Parque Nacional Tikal.
6. Traslado de agua de la estación de bombeo hacia el lado Sur, sobre la plataforma del templo V.
7. Supervisión en el inventario levantado a las herramientas existentes en la bodega que se encuentra en el grupo "G".

8. Reconocimiento en conjunto con el Asesor en Conservación, Lic. Enrique Monterroso, en el edificio 5D-58

Resultados Obtenidos:

1. Reunión con el asesor de la Unida Técnica, Lic. Oswaldo Gómez, con todos los miembros de la Unidad de Arqueología, con el objeto de informarnos sobre los problemas estructurales que presenta en edificio 5D-15, así como también nos solicitó que se realizara una inspección al edificio en mención.
2. En conjunto con la Unidad de Arqueología se realizó la Inspección al edificio 5D-15, en donde se pudo constatar el colapso del paramento exterior e interior de la cámara Norte, en su fachada Norte; y el colapso de los muros Oeste interior y exterior que forman la culata Oeste del edificio 5D-15, en donde se realizó un comentario del mismo.
3. Se supervisó el reforzamiento de la tubería de andamio que sostiene el techo que cubre el largo edificio 5D-105., Se colocaron 4 tubos de 2.00m. 5 tubos de 2.50m. y 7 tubos de 7,00m. de largo, se colocaron 20 chapas fijas y de gonce.
4. Supervisión del batido de la mezcla que se encuentra en proceso de fermentación, que servirá para la restauración del edificio 5D-105.
5. Apoyo a la Unidad de Mantenimiento y a la Administración, en el bacheo de los senderos turísticos en el área arqueológica, en donde se realizó el bacheo en los siguientes tramos: en la calzada Tozzer, atrás del templo III, se ocupó tres caminadas de tierra con piedra, bacheándose un área de 5 metros cuadrados. Bacheo en el sendero de la entrada que conduce de la garita de chequeo de boletos hacia el mapa de Tikal, frente a la ceiba, se bachearon 5.00 metros cuadrados, utilizando tres camionadas de tierra con piedra. Bacheo de 7.00 metros cuadrados en el complejo "Q". Bacheo en el Complejo "R", en donde se utilizaron 4 caminadas de tierra bacheando 8.00 metros cuadrados.
6. Se supervisó el traslado de 10 toneles de agua, que nos hacen un total de 540 galones de agua, de la estación de bombeo hacia el edificio 5D-105.
7. Asesoría y supervisión en el inventario levantado de las herramientas que se encuentra en el grupo "G".
8. Se realizó el reconocimiento al edificio 5D-58, en conjunto con el Asesor en

Conservación Lic. Enrique Monterroso, viendo las área de trabajo pendiente de realizar.



BENITO RAFAEL BURGOS MORALES

Vo. Bo 

Manco Tula, Castiando Pimlo
SUB ADMINISTRADOR
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural