

SERVICIOS TECNICOS BURGOS

Prop. BENITO RAFAEL BURGOS MORALES
Callejón El Crucero Ciudad Flores Flores, Petén

FACTURA DE PEQUEÑO
CONTRIBUYENTE
Serie: B

NIT. 1209501-K

Nº 000031

DIA	MES	AÑO
28	02	2014

NOMBRE: Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

DIRECCION: 17 Avenida 11-11 Zona 9, Guatemala

NIT: 337851-9

NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	Honorarios por Servicios Técnico profesionales prestados a la Unidad de Arqueología del Parque Nacional Tikal de la Dirección General del patrimonio Cultural y Natural correspondiente al mes de Febrero/2014. Según Contrato Administrativo No 255-2014 y Acuerdo Ministerial No 29-2014.	5.500,00
	<i>Cancelado</i>	
	San. Cinco Mil Quinientos	
	Quezales Exactos	
TOTAL EN LETRAS		

"Imprenta Mirpa" NIT. 2400465-9 Tel. 79241354

Res. No. 2012-5-556-329 de fecha 23/03/2012 del 01 al 50

ORIGINAL: Cliente DUPLICADO: Contabilidad

TOTAL Q.

5500

Parque Nacional Tikal, 28 de febrero del 2014.
Informe No.002-2014

Licenciada:
Rosa María Chan Guzmán
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimada Licenciada Chan:

De la manera más atenta me dirijo a usted, con el propósito de presentarle mi informe de actividades correspondiente al mes de febrero del 2014, conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios (Técnico Profesionales) Número 255-2014**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 29-2014**, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura número de serie B y correlativo No. 000031.

Actividades Realizadas:

1. Inspección en conjunto con la Unidad de Arqueología y Asesor en conservación Lic. Enrique Monterroso, con el objeto de diseñar las medidas de protección del edificio 5D-15.
2. Asesoría en la ampliación del techo, hacia el Norte y el lado Este, del edificio 5D-105, en donde se saco mas el alero.
3. Rebatimiento de la mezcla que se encuentra en proceso de fermentación, que servirá para los trabajos de restauración del edificio 5D-105.
4. Limpieza realizada en el área de trabajo del edificio 5D-105, y en el campamento que se ubica en la parte posterior del templo V.
5. Extracción de piedra para embone de estructuras en proceso de restauración.
6. Limpieza en el área del campamento y bodega, que sirven para los trabajos de restauración en el edificio 5E-58, Así como también se realizó limpieza en la Cámara No.9 y 11, del mismo palacio.5E-58, grupo "G".
7. Supervisión en la colocación del tensor Norte de la Bóveda No.9. edificio 5E-58, grupo "G".

8. Supervisión y asesoría en el procesamiento de polvillo que servirá para el sanamiento de los estucos dentro de la cámara No.9, edificio 5E-58, grupo "G".
9. Extracción de tierra caliza en banco de tierra, que se encuentra al Nor-Oeste de la administración del Parque Tikal, camino hacia Uaxactún, que servirá para la elaboración de mezcla que servirá en los trabajos de restauración del edificio 5E-58.
10. Traslado de agua de la estación de bombeo hacia el lado Sur, sobre la plataforma del templo V.
11. Participación en la capacitación Metodología y Gestión de Riesgo, Climático para Sitios y Parques Arqueológicos.

Resultados Obtenidos:

1. En conjunto con la Unidad de Arqueología Lic. Leopoldo Gonzáles, Coordinador Unidad Técnica, Lic. Miguel Acosta, y el Asesor en Conservación Lic. Enrique Moteroso, se elaboró y se entregó las medidas protección para el edificio 5D-15, Plaza Oeste.
2. Supervisión y asesoría en la ampliación del techo hacia el Norte, 8.00 metros, y en donde el alero se sacó 0.50m. mas hacia el Este.
3. Se supervisó el rebatido de la mezcla que se encuentra en proceso de fermentación, en dos batallas de piedra.
4. Supervisión de la limpieza realizada en el área de trabajo y en el campamento, que se ubica atrás del templo V, se limpio un área de 400.00 metros cuadrados.
5. Se supervisó la extracción de 10. 00 metros cúbicos de piedra para embone que servirá para los trabajos de restauración en el edificio 5D-105, que se encuentran en proceso de restauración.
6. Se supervisó la limpieza en el área del campamento y bodega, que sirven para los trabajos de restauración en el edificio 5E-58., siendo un área de 700.00 metros cuadrados. Así como también se realizó limpieza en la Cámara No.9 y 11, del mismo palacio. Siendo un área de 12.00 metros cuadrados.
7. Se supervisó y se ejecutó la colocación de un tensor de madera en el lado Norte de la bóveda de la cámara No. 9, Utilizando una cubeta de mezcla, una cubeta de piedra cuña, una cubeta de agua.

8. Asesoría y supervisión en la elaboración del polvillo para elaborar la mezcla para estuco, que servirá para la restauración en las paredes de la cámara No. 9, del edificio 5E-58, grupo "G". Se produjo dos cubetas de cinco galones.
9. Supervisión en la extracción de 10.00 metros cúbicos de tierra caliza, en el banco de tierra camino hacia Uaxactun, que servirán para la elaboración de mezcla que servirá para los trabajos de restauración en el edificio 5E-58, grupo "G".
10. Se supervisó el traslado de 10 toneles de agua, que nos hacen un total de 540 galones de agua, de la estación de bombeo hacia el edificio 5D-105.
11. Participación en la capacitación de los Instrumentos de una Metodología de Gestión de Riesgo Climático para Parques y Sitios Arqueológicos. Patrocinado por el Ministerio de Cultura.

BENITO RAFAEL BURGOS MORALES

Vo.Bo


Marco Tulio Castellanos Pinelo
SUB-ADMINISTRADOR
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural