## SERVICIOS PROFESIONALES GONZALES HEREDIA

ESTEBAN LEOPOLDO GONZALEZ HEREDIA BARRIO VALLE NUEVO 80-15 SAN BENITO, PETEN

NIT. 766103-7 ANO DIA FACTURA MES Nº 000055 7,014. 28 SERIE C Señor Dirección General del Patrimodio Culturalx Dirección: 17 Ayawida 11-11 Comas. N. NIT. 337851-CANT. DESCRIPCION TOTAL Honoroxion por spresicion-Postquel Variand #0.29-2,014-91.7,500.00 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES Total en Letras Gon: Gietemil quininto quetados Exoctora IMPRENTA PETEN NIT. 747555-1 TOTAL Q. 7,500. Resolución 2013-5-973-4440 del 51 al 100 de Fecha 02/07/2013 Vigentes hasta 01/07/2015

Parque Nacional Tikal, 28 de Febrero/ 2014. Informe No.02-2014.

Licda. Rosa María Chan.
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural.
Su Despacho.

Estimada Licenciada Chan.

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por servicios profesionales Numero, 244-2014, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial Numero, 29-2014, correspondiente al mes de Febrero del presente año, y para cobro de mis honorarios estoy presentando la factura número de serie C y número 000055.

## Actividades Realizadas en el mes de Febrero. 2014.

- 1. En respuesta a la solicitud, del Lic. Oswaldo Gómez, Asesor de Unidad Técnica, se realizo inspección ocular al edificio 5D-15, con el objeto de verificar las posibles causas que originaron el colapso y los daños causados a los muros de la cámara Norte: Lateral Oeste y Sección media del muro Norte.
- 2. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de reparación del artesón de madera rolliza y cambio del guano a los techos de las casas de descanso: Plaza Este, Templo IV y techo de los baños en el grupo F. Trabajos realizados por operativos de la unidad de arqueología, como apoyo a la unidad de mantenimiento del PANAT.

- 3. En los tramos en mal estado, de los caminos del área arqueológica; Frente a la Ceiba, sección Nor-Oeste del Complejo "R", sección Sur-Oeste de templo III, se verifico los trabajos de mantenimiento; relleno de los tramos en mal estado. Trabajos realizados por operativos de la unidad de arqueología, como apoyo a la unidad de mantenimiento del PANAT. (Total 600 m2).
- 4. En los frentes de trabajo de; Estructura 5E-58 de grupo "G", Estructura 5D-105, y Palacio 5D-15, se verifico los trabajos de limpieza; corte de la maleza y recolección de la basura en el área perimetral de los frentes de trabajo: antes descritos. (Total 550 m2).
- 5. Se verifico los trabajos de mantenimiento de limpieza, en el Sitio arqueológico de Uaxactún: chapeo de Plazas y deshierbe de Estructuras expuestas. Trabajos realizados en la plaza Este, plaza Oeste y Calzada que une a los grupos A y B, como también el deshierbe de las estructuras expuestas: A-V, A-VI, A.IV, y A-XVIII, de grupo A. (Total 4,336 m2).

## Nota.

Los resultados de las actividades plasmadas en el presente informe, se consignan en los informes específicos de resultados, entregados a la Administración y Coordinación Técnica del PANAT.

Atentamente.

Esteban Leopoldo González Heredia.

SUBFADMINISTRADOR Pergor Nacional Tikal

Vo. Bo.