

# Jorge Mario Ortiz De León

JORGE MARIO ORTIZ DE LEÓN  
3a. Avenida B 7-63, Zona 4, Col. Monserrat 2  
Mixco, Guatemala.

FACTURA DE PEQUEÑO  
CONTRIBUYENTE Serie A

Nº .00018


Guatemala,	DIA 28	MES 02	AÑO 2014
------------	-----------	-----------	-------------

NIT.: 1714046-3

Nombre: *Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural*

NIT.: 337851-9

Dirección: 12 Avenida 11-11 Zona 1

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	<i>Honorarios por Servicios Profesionales prestados en el Parque Nacional Yaxha - Nakum - Naranjo, de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural correspondiente al mes de Febrero 2014, según Contrato Administrativo No.268-2014 y Acuerdo Ministerial No.29-2014.</i>	Q 9,000.00
<b>CANCELADO</b>		
		
FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL		
TOTAL EN LETRAS	<i>Nueve mil quetzales con 00/100</i>	TOTAL Q. 9,000.00

Guatemala, 28 de febrero de 2014  
Informe 2-2014

Licenciada  
Rosa María Chan  
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho

Estimada Licenciada Chan:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 268-2014**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 29-2014** correspondiente al mes de Febrero del presente año y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie "A" y correlativo 00018.

#### Actividades

1. Se llevaron a cabo trabajos de limpieza de 20 monumentos escultóricos de Yaxha, a través de una limpieza mecánica a fin de prevenir la presencia de marcas bien sea por humedad, microflora u otro agente que pudiera afectarlos. En el caso de los monumentos que cuentan con superficie tallada, como es el caso de las estelas 11, 13 y 31, se hace con sumo cuidado en su sección superior a fin de mantener sus condiciones óptimas.



*Foto 1. Estela 31 de Yaxha luego de ser atendida*

2. Durante la temporada de lluvias se incrementa la presencia de vegetación. Este es el caso del Edificio 216 de la Acrópolis Este, donde se llevaron a cabo trabajos de limpieza de maleza y chapeo, buscando así prevenir la acumulación de agua en los cuerpos constructivos que pudiera provocar deterioros en dicha estructura, lo que abarcó 5100 Mt<sup>2</sup> de área atendida.



*Foto 2. Lados Sur y Oeste del Edificio 216 de la Acrópolis Este, visto desde su esquina Suroeste*

3. Se realizaron trabajos de desyerbe y limpieza al Edificio 152 localizado en la Plaza C, abarcando un total de 7200 Mt<sup>2</sup>. Debido a la acción de las lluvias provoca el crecimiento y multiplicación de la vegetación, lo que conlleva a un esfuerzo más intenso.




*Foto 3. Edificio 152, Lado Este*

4. Se abarcaron 2080 Mt<sup>2</sup> para la realización de trabajos de limpieza en el Edificio 389 de la Acrópolis Sur dirigidos en su sección superior, a fin de evitar el surgimiento de raíces y hierba que pudiera penetrar la cubierta y provocar posteriores deterioros.



*Foto 4. Edificio 389, Acrópolis Sur*

5. Se llevaron a cabo trabajos de limpieza de maleza en el Edificio 395 del Juego de Pelota I, en vista del crecimiento que ha estado presentando, contribuyendo así a mantener su estabilidad estructural e integridad de la fachada, abarcado un área de 1266 Mt<sup>2</sup>.




*Foto 5. Edificio 395, Juego de Pelota I*

6. Se abarcaron 4560 Mt<sup>2</sup> de cabo trabajos de limpieza de maleza y protección de muros en el Edificio 137 de la Acrópolis Norte, en vista de su considerable crecimiento durante la temporada de lluvias.



*Foto 6. Edificio 137, lado Este*

7. Se llevaron a cabo trabajos de limpieza de 230 piezas del Museo de Sitio de Yaxha, buscando que mantengan un adecuado estado de conservación, lo que comprendió asimismo los muebles que los albergan.



*Foto 7. Piezas expuestas como parte de la colección exhibida al público del Museo de Sitio de Yaxha*

8. Se abarcaron 4200 Mt<sup>2</sup> de trabajos de limpieza de maleza y desyerbe del Edificio 144, de la Acrópolis Norte buscando su protección. Es particularmente importante en este caso debido a sus dimensiones e impacto dentro del sitio.



*Foto 8. Edificio 144 de la Acrópolis Norte*

9. Se llevaron a cabo trabajos de limpieza de maleza y desyerbe en 1368 Mt<sup>2</sup> del Edificio 142 de la Acrópolis Norte, retirando las planas que van surgiendo en las juntas de los bloques de fachada y embono. Dado que los lados Norte y parcialmente el Este se encuentran enmonticulados, la vegetación tiende a extenderse hacia las áreas limpias de la fachada, por lo que se hacen monitoreos periódicos.



*Foto 9. Edificio 142 de la Acrópolis Norte*

10. El Edificio 137 de la Acrópolis Norte ha sido impactado a causa de la intensidad de la temporada lluviosa, por lo que se hace necesario efectuar una evaluación sobre su estado actual a nivel de plaza, por lo que se llevaron a cabo un total de 4 Mt<sup>2</sup> de sondeo tanto en sus lados Norte y Oeste orientada hacia el conocimiento tanto de su arranque como de la conformación del basamento de la Acrópolis en esta parte.



*Foto 10. Lado Norte del Edificio 137 previo al inicio de los trabajos*

11. Se emplearon 2.6 Mt<sup>3</sup> de tierra, un tonel de cal y uno de agua destinados a la preparación de mezcla para su uso en los trabajos necesarios de conservación en Yaxha.



*Foto 11. Preparación de mezcla para trabajos de conservación*

*Foto 12.*

12. Se participó en dos reuniones de trabajo para discutir temas de estrategias relacionadas con la coordinación y continuación del desarrollo de la Actualización del Plan Maestro del Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo.



*Foto 13. Momento en que se llevaba a cabo una de las importantes discusiones de la actividad*

Jorge Mario Ortiz de León

Vo. Bo. Nelson Garza  
Coordinador Administrativo  
Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo

