

Guatemala, 31 de marzo de 2014
Informe 3-2014

Licenciada
Rosa María Chan
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimada Licenciada Chan:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 268-2014**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 29-2014** correspondiente al mes de Marzo del presente año y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie "A" y correlativo 00019.

Actividades

1. Se llevaron a cabo trabajos de limpieza de 24 monumentos escultóricos de Yaxha que abarcan tanto estelas como altares así como la maqueta del sitio ubicada en el área de parqueo y el mascarón, a través de una limpieza mecánica a fin de mitigar los efectos climáticos que se constituyen en una constante presión para el sitio. Adicionalmente se tomaron en cuenta las réplicas de las estelas que no obstante son de material moderno de la misma manera son paulatinamente recubiertas de una capa de suciedad.




Foto 1. Trabajo de limpieza en una de las réplicas de las estelas de Yaxha

2. En el Edificio 142 de la Acrópolis Norte se llevaron a cabo trabajos de limpieza de maleza removiendo los pequeños brotes que surgen debido a la humedad constante e intensificada durante la casi ya concluida temporada de lluvias, previniendo un crecimiento descontrolado que pueda poner en riesgo la unión de los bloques de fachada y embono expuesto, abarcando 3780 Mt² de espacio físico.




Foto 2. Basamento de la superestructura del Edificio 142, Acrópolis Norte

3. En el Edificio 144 de la Acrópolis Norte se efectuaron trabajos de limpieza de maleza que surge regularmente en el sitio, abarcando 7200 Mt², previniendo riesgosos crecimientos posteriores. En este caso la limpieza es mecánica empleando básicamente las manos y una herramienta adicional como una paleta.



Foto 3. Edificio 144, Acrópolis Norte

4. En la Plaza A se llevaron a cabo trabajos de limpieza de maleza del recinto Norte lo que comprendió principalmente la remoción de brotes de hierba que eventualmente surgen en el lugar, abarcando 1472 Mt². Adicionalmente se efectuó una evaluación de la unión de los bloques compositivos del muro a fin de prevenir desprendimientos que pusieran en riesgo su integridad.




Foto 4. Muros Norte y Este del Recinto Norte, Plaza A

5. En la Plaza C el Edificio 152 se encuentra expuesto completamente con el consiguiente crecimiento de la vegetación. De esta cuenta se efectuaron trabajos de limpieza de maleza, abarcando una extensión de 6696 Mt².




Foto 5. Edificio 152, Plaza C

6. Se llevaron a cabo trabajos de limpieza en 11 vitrinas y cuatro monumentos escultóricos expuestos en el Museo de Sitio de Yaxha, la cual fue básicamente de tipo mecánico. En el caso de las vitrinas, debieron ser cuidadosamente levantadas, dado que la limpieza es tanto interior como exterior.



Foto 6. Vitrinas del Museo de Sitio de Yaxha

7. En el Edificio 90 de la Plaza B se realizaron trabajos de limpieza de maleza y barrido en una extensión de 2340 m². Del mismo modo que en otros edificios, requiere atención, aunque el grado de crecimiento de la vegetación es relativamente menor.




Foto 7. Edificio 90, Plaza A

8. En el Basamento Sur y Este del Grupo Maler se llevaron a cabo trabajos de limpieza de maleza y barrido, abarcando 2400 Mt² lo que coadyuva no sólo a su integridad sino también a dar una visión más apropiada sobre la magnitud de este elemento arquitectónico en relación al conjunto en el que se localiza, en vista de encontrarse restaurado y expuesto al público.



Foto 8. Vista parcial del Basamento del Grupo Maler hacia su límite Oeste

9. En el Edificio 218 de la Acrópolis Este se llevaron a cabo dos actividades. Por un lado se abarcaron 3040 m² de limpieza y chapeo en su sección enmonticulada y por el otro en la cámara se efectuó limpieza mecánica y húmeda a fin de remover la cianobacteria, abarcando 38 m².




Foto 9. Estado de uno de los muros de la cámara del Edificio 218 de la Acrópolis Este luego de los trabajos de limpieza de estuco

10. En el Edificio 216 de la Acrópolis Este se abarcaron 2592 m² de limpieza de maleza así como 17.6 m² de limpieza mecánica y húmeda de la cámara, previniendo así por un lado el crecimiento de vegetación que pueda poner en riesgo la integridad exterior y por el otro lado controlado el surgimiento de microflora en la superficie estucada.



Foto 10. Cámara del Edificio 216, Acrópolis Este

11. Se abarcaron 1600 m² de área en actividades de limpieza de maleza en el Parapeto Oeste de la Calzada Blom.




Foto 11. Parapeto Oeste, Calzada Blom

12. Los trabajos de actualización del Plan Maestro del parque han avanzado considerablemente, y al momento se está llegando a las etapas finales. Durante el presente mes se participó en dos reuniones de trabajo para revisar el factor presupuestario por un lado y preparar la validación correspondiente.




Foto 12. Discusión sobre elementos financieros durante la actualización del Plan Maestro

Jorge Mario Ortiz de León

Vo. Bo. Nelson Carabeo
Coordinador Administrativo
Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo

