

Guatemala, 29 de agosto de 2014  
Informe 8-2014


Licenciada  
Rosa María Chan  
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho

Estimada Licenciada Chan:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 268-2014**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 29-2014** correspondiente al mes de Agosto del presente año y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie "A" y correlativo 00024.


#### Actividades

1. Se efectuaron trabajos de conservación preventiva en 16 estelas y 4 altares del sitio Yaxha consistente en limpieza en seco de cada uno, buscando de este modo prevenir el crecimiento de materia orgánica y polvo sobre su superficie que pudiera poner bajo riesgo su integridad.




*Foto 1. Estela ubicada en la Plaza C luego de ser atendida*

2. En el Edificio 1 del Grupo Maler se efectuaron actividades de limpieza de maleza, la que surge particularmente en las sisas o uniones de bloques, con lo que se protege de cualquier crecimiento que lo pudiera poner bajo riesgo. En total se abarcaron 3280 m<sup>2</sup>.



*Foto 2. Edificio 1, Grupo Maler*

3. Los parapetos este y oeste de la Calzada Blom sufren tanto crecimiento de vegetación como desprendimiento de bloques. De esta cuenta, durante el presente mes se llevaron a cabo trabajos de limpieza de maleza y reintegro de 11 piedras que se habían desprendido. En total se abarcaron fueron sometidos a trabajos de remoción de maleza. Se abarcaron 1800 m<sup>2</sup>.



*Foto 3. Bloques de piedra pegados, parapetos de la Calzada Blom*

4. En el Edificio 218 de la Acrópolis Este se llevaron a cabo trabajos de chapeo de maleza en su sección superior así como limpieza de cuartos y bóvedas, con lo que se busca prevenir daños que pudieran surgir por la falta de atención. Se abarcaron 825 m<sup>2</sup>.




*Foto 4. Cámara del Edificio 218, Acrópolis Este*

5. En el Edificio 216 de la Acrópolis Este se efectuaron actividades de limpieza de maleza en sus distintos cuerpos. Siendo el edificio de mayores dimensiones de Yaxha debe monitorearse constantemente para detectar cualquier situación que pudiera ponerlo bajo riesgo. El área abarcada fue de 5000 m<sup>2</sup>.



*Foto 5. Esquina Noroeste, Cámara del Edificio 216*

6. El basamento de la Acrópolis Norte y su escalinata presentaban ya crecimiento de maleza. Por ello se efectuó la limpieza correspondiente, lo que abarcó en total 576 m<sup>2</sup>.




*Foto 6. Escalinata en el Basamento Sur, Acrópolis Norte*

7. Se llevó a cabo una visita a Nakum para monitoreo y documentación de su estado de conservación, lo que incluía entre otros, el estado de las superficies con estuco así como los muros y la vegetación. De tal cuenta, se estableció como prioridad la atención a las superficies con estuco y la maleza, lo cual se espera sea atendido por parte de personal del Grupo de Conservación durante el siguiente mes.



*Foto 7. Acrópolis Interior de Nakum*

a fin de evaluar la extensión del área que abarca el sitio arqueológico Naranjo para proceder a su delimitación.



*Foto 8. Mojón 17, localizado en el extremo noreste del parque*

9. Se continuó con el proceso de lavado, marcado y separación de la cerámica proveniente de las excavaciones en el Edificio 137 dentro del proceso de sondeo arqueológico para evaluar el estado de su estructura interna. Durante el siguiente mes se espera pasar a la fase de identificación tipológica y tabulación de datos para conocer la secuencia cronológica del área investigada.



*Foto 9. Momentos en el que se está marcando la cerámica procedente de las excavaciones*

10. Se prosiguió con el sondeo arqueológico en la escalinata del Edificio 137 de la Acrópolis Norte. Se estableció que el núcleo de la estructura al parecer presenta un grado de estabilidad adecuado, apuntando que el problema se da hacia la fachada visible.




Foto 10. Momentos en los cuales se estaba completando la excavación en la escalinata del Edificio 137, Acrópolis Norte

Jorge Mario Ortiz de León

Ve. Bo. Nelson Carabeo  
Coordinador Administrativo



Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo