

Licenciada:
Rosa María Chan Guzmán
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimada Licenciada Chan:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios (Técnico Profesionales) Número 60-2015**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 18 -2015**, correspondiente del 5 al 31 de enero del 2015, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura número de serie B y correlativo No. 000045.

Actividades Realizadas:

1. Asesoría y supervisión en la extracción de tierra caliza en el banco de tierra para los trabajos en el edificio 5E-58, grupo "G".
2. Asesoría y supervisión en el traslado cal hidrata que servía en la elaboración de la mezcla para restauración en el edificio 5E-58.
3. Asesoría y Coordinación en el tallado de piedra para sillares de pared, para la bóveda de la cámara No. 2B Edificio 5E-58, grupo "G".
4. Asesoría y supervisión en la extracción de piedra caliza en cantera, que se ubica en la ruta Tikal-Uxactún.
5. Asesoría y supervisión en la recolección de piedra para embone que servía para los trabajos de restauración en el edificio 5E-58, grupo "G".
6. Asesoría y supervisión en la extracción de piedra caliza en cantera, que servía para la restauración en el edificio 5D-105.
7. Asesoría y supervisión en la recolección de piedra para embone que servía para las restauración en el edificio 5D-105.
8. Asesoría y supervisión en la elaboración de leja que servía en los trabajos de restauración en el edificio 5D-105.

9. Asesoría y supervisión en la elaboración de mezcla para los trabajos de restauración en el edificio 5D-105.

Resultados Obtenidos:

1. Extracción de 5.00m. cúbicos de tierra caliza en el banco de tierra para los trabajos de restauración en el edificio 5E-58, grupo "G".
2. Traslado de 200 sacos de cal hidrata que servirá en la elaboración de la mezcla para los trabajos de restauración en el edificio 5E-58.
3. Tallado de piedra caliza para sillares que servirán para la restauración de la bóveda de la cámara No. 2B Edificio 5E-58, grupo "G".
4. Extracción de 30 piedras de caliza en cantera, que se ubica en la ruta Tikal-Uaxactún, que se utilizarán en los trabajos de restauración en el edificio 5E-58, grupo "G".
5. Extracción de 5.00m. cúbicos de piedra para embone piedra que servirá para los trabajos de restauración en el edificio 5E-58, grupo "G".
6. Extracción de 20 piedra caliza en cantera, que servirá para los trabajos de restauración en el edificio 5D-105.
7. Recolección de piedra para embone que servirá para las restauración en el edificio 5D-105.
8. Elaboración de 2.40m. cúbicos de lejía que servirá en los trabajos de restauración en el edificio 5D-105. Se utilizaron 35 sacos de cal hidratada
9. Elaboración de 3.00m. cúbicos de mezcla para los trabajos de restauración en el edificio 5D-105, en donde se utilizaron 30 carretadas de tierra caliza y 105 cubetas de lejía

BENITO RAFAEL BURGOS MORALES

Vo.Bo.

