

Parque Nacional Tikal, 27 de Febrero/ 2015.
Informe No.02-2015.

Licda. Rosa María Chan.
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural.
Su Despacho.

Estimada Licenciada Chan.

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios profesionales Numero,48-2015**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Numero,17-2015**, correspondiente al mes de Febrero del presente año, y para cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura número de serie C y número 000081**.

Actividades Realizadas, mes de Febrero. 2015.

1. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de levantamiento de dibujos de elevación del muro lateral norte de crestería de Templo VI. Dibujos que se utilizarán para la elaboración de un diagnóstico del estado de conservación, posteriormente se realizará la propuesta para la restauración de la crestería de Templo VI.
2. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de recolección de piedra laja para embone. La piedra laja, se utilizará para la estabilización de las esquinas; nor-oeste y sur-oeste del segundo cuerpo, basamento de sustentación lado oeste, Estructura 5D-105.
3. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de levantamiento de los dibujos de elevación, muro del sexto basamento piramidal, esquina sur-este de Templo IV. El dibujo de elevación, del sexto basamento piramidal de esquina sur-este, se utilizará para verificar la altura original del basamento, y para establecer el arranque del séptimo cuerpo piramidal, de Templo IV.


segunda plataforma, basamento de sustentación, fachada oeste, Estructura 5D-105. (Total 8 m3).

5. En las esquinas; nor-oeste y sur-este del primer cuerpo piramidal, basamento de sustentación de Estructura 5D-15, se verifico los trabajos de excavación. Excavación que se realiza con el objeto de verificar el arranque y dimensiones de las esquinas; nor-oeste y sur-este del primer cuerpo piramidal, basamento de sustentación, Estructura 5D-15. (Total 12 m3).
6. En el sitio arqueológico de Uaxactún, se verifico los trabajos de mantenimiento: Trabajos de chapeo de maleza realizados en las plazas; este y oeste del grupo "B". Como también, el deshierbe de los muros y plataformas de los edificios: Juego de pelota y Estructura B-XIII, conocida como el palacio de las doncellas. (Total 6,200 m2).


Nota.

Los resultados de las actividades plasmadas en el presente informe, se consignan en los informes específicos de resultados, entregados a Administración y Coordinación Técnica del PANAT.

Atentamente,


Esteban Leopoldo González Heredia.

Vo.Bo.


Lic. Jorge Enrique Chocón Tun
Administrador a.i.
Parque Nacional Tikal
Centro de Patrimonio Cultural y Natural


segunda plataforma, basamento de sustentación, fachada oeste, Estructura 5D-105. (Total 8 m3).

5. En las esquinas; nor-oeste y sur-este del primer cuerpo piramidal, basamento de sustentación de Estructura 5D-15, se verifico los trabajos de excavación. Excavación que se realiza con el objeto de verificar el arranque y dimensiones de las esquinas; nor-oeste y sur-este del primer cuerpo piramidal, basamento de sustentación, Estructura 5D-15. (Total 12 m3).
6. En el sitio arqueológico de Uaxactún, se verifico los trabajos de mantenimiento: Trabajos de chapeo de maleza realizados en las plazas; este y oeste del grupo "B". Como también, el deshierbe de los muros y plataformas de los edificios: Juego de pelota y Estructura B-XIII, conocida como el palacio de las doncellas. (Total 6,200 m2).


Nota.

Los resultados de las actividades plasmadas en el presente informe, se consignan en los informes específicos de resultados, entregados a Administración y Coordinación Técnica del PANAT.

Atentamente.


Esteban Leopoldo González Heredia.

Vo.Bo.


Lic. Jorge Enrique Chocón Tun
Administrador a. i.
Parque Nacional Tikal
Comité de Patrimonio Cultural y Natural