

Parque Nacional Tikal, 31 de Marzo/ 2015.  
Informe No.03-2015.

Arquitecto. Juan Pablo Rosales Tinoco.  
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural.  
Su Despacho.

Estimado Arquitecto. Rosales.

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios profesionales Numero,48-2015**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Numero,17-2015**, correspondiente al mes de Marzo del presente año, y para cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura número de serie C y número 000085**.

**Actividades Realizadas, mes de Marzo. 2015.**

1. Se dio apoyo logístico y supervisión, al traslado de bolsas de cal hidratada, con el camioncito con carrocería de madera, de bodega general del Parque Nacional Tikal, hacia el sitio Arqueológico de Uaxactún. Material que se utilizara para la elaboración de mezcla, para los trabajos de restauración y conservación de muros y plataformas, edificio A-XVIII.
2. Se dio apoyo logístico y supervisión, al traslado de tierra caliza, con el camioncito con carrocería de madera. Material servirá para la elaboración de mezcla (Tierra blanca, cal y agua), que se utilizara para los trabajos de restauración y conservación, edificio A-XVIII
3. Se dio apoyo logístico y supervisión, al traslado de piedra laja de caliza, con el camioncito con carrocería de madera, del Kilómetro 60 de la ruta que conduce de la garita de Zocotzal, hacia el edificio el grupo "G". Material que utilizara para la impermeabilización del extremo norte, de la terraza superior del edificio 5E-58 de grupo "G".

4. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de excavación en el extremo nor-este, plataforma número uno, lado norte, edificio 5D-15. Excavación que se realiza con el objeto de verificar la altura original de la plataforma número uno del basamento de sustentación, edificio 5D-15.
5. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de excavación sobre la escalinata ceremonial de Templo IV. Excavación que se realiza para verificar el estado y número de gradas que conforman la escalinata ceremonial de Templo IV.
6. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de mantenimiento al sitio arqueológico de Uaxactún: Trabajos de chapeo realizados en la plaza central y plaza oeste de Grupo E. Como también, se realizó el deshierbe a los edificios expuestos: E-I, E-II, E-III, E-VII sub. E-IX y E-X.

#### **Resultados Logrados, mes de Marzo/2015.**

1. Se verificó el traslado de bolsas de cal hidratada, con el camioncito con carrocería de madera. Cal que fue trasladada de la bodega central del Parque Nacional Tikal, hacia el sitio Arqueológico de Uaxactún, para la elaboración de mezcla que se requiere para la restauración del edificio A-XVIII. (Total 155 bolsas de cal hidratada).
2. Se verificó el traslado de tierra caliza, con el camioncito con carrocería de madera, hacia la parte oeste de la base del edificio A-XVIII. Material que se utilizara para la elaboración de la mezcla, que se utilizara para la restauración del paramento exterior, muro sur, cámara central, edificio A-XVIII. (Total 10 m<sup>3</sup>).
3. Se verificó el traslado de piedra laja de caliza, con el camioncito con carrocería de madera, del Kilómetro 60 de la ruta que conduce de garita de Zocotzal, hacia el grupo "G". Material que se utilizara para la impermeabilización del extremo norte, terraza superior, edificio 5E-58. (Total 7 m<sup>3</sup>).
4. Se verificó los trabajos de excavación en el extremo este, plataforma número uno, lado norte, basamento de sustentación, edificio 5D-15. Excavación que se realiza con el objeto de verificar la altura original de la plataforma número uno, basamento de sustentación, extremo este, lado norte, edificio 5D-15. (Total 12 m<sup>3</sup>).
5. Se verificó los trabajos de excavación sobre la escalinata ceremonial de Templo IV. Excavaciones realizadas con el objeto de verificar el estado de

conservación y número de gradas que conforman la escalinata ceremonial de Templo IV. (Total 7 m3).

6. En el sitio arqueológico de Uaxactún, se verificó los trabajos de mantenimiento: Chapeo de maleza realizados en las plazas; central y oeste de grupo "E". Como también, el deshierbe de muros y plataformas de los edificios: E-I, E-II, E-III, E-VII sub., E-IX y E-X. (Total 4,300 m2).


**Nota.**

Los resultados de las actividades plasmadas en el presente informe, se consignan en los informes específicos de resultados, entregados a Administración y Coordinación Técnica del PANAT.

Atentamente.

  
Esteban Leopoldo González Heredia.

Vo.Bo.

  
Lic. Jorge Enrique Chocón Tun  
Administrador a.i.  
Parque Nacional Tikal  
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural