

Parque Nacional Tikal, 31 de agosto del 2015.  
Informe No. 08-2015

Arquitecto:  
Juan Pablo Rosales Tinoco  
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho

Arquitecto Rosado:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios (Técnico Profesionales) Número 60-2015**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 18-2015**, correspondiente al mes de agosto del 2015, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura número de serie B y correlativo No. 000054.

**Actividades Realizadas:**


1. Asesoría y supervisión en la finalización del embonado e impermeabilización realizado en la parte superior de la bóveda de la cámara 2C, edificio 5E-58, grupo "G".
2. Asesoría y supervisión en el adicionamiento de mezcla en los sillares que presentan algún grado de pulverización y que componen las columnas No. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del paramento Sur de la cámara No. 8. edificio 5E-58, grupo "G".
3. asesoría y supervisión en los trabajos de restauración en basamento complementario de sustentación fachada Oeste del edificio 5D-105.
4. Asesoría y supervisión en el adicionamiento de mezcla en el paramento Oeste exterior del edificio 5D-105.
5. Supervisión al relleno de los pozos de sondeo que realizó la Universidad de Kanasahua, Japón, en la esquina Noreste de la Acrópolis Norte.

**Resultados Obtenidos:**

1. Se terminó de embonar la parte superior de la bóveda en su exterior, de la cámara 2C del edificio 5E-58, grupo "G". que nos hacen un total de 3.00 metros cuadrados de restauración. En donde se utilizaron 360 piedras para embone, 30 cubetas de mezcl, 15 galones de agua de lejía, 3 cubetas concreteras de cuñas, una cubeta de tierra negra colada.
- 2, Adicionamiento de mezcla en la columna No. 2 sillares A-2. B-2, C-2, D-2, E-2; columna No. 3, sillares No. A-3, B-3, C-3, D-3, E-3, F-3; Columna No, 4, A-4, B-4.

C-4, D-4, E-4, F-4; columna No.5, sillares No. A-5, B-5, C-5, D-5, E-5. F-5; Columna No. 6 sillares: A-6, B-6, C-6, D-6, E-6, G-6, cámara No.8, edificio 5E-58, grupo "G". Consolidando un área de 4.00 metros cuadrados de pared.

3. Se restauró el basamento complementario, fachada Oeste del edificio 5D-105, que consistió en la colocación de nuevos sillares con el objeto de prolongar la orilla del basamento que carga los sillares que componen el paramento Oeste del mismo edificio, en donde se colocaron 17 sillares de 13 tambos de mezcla, 6 cubetas de cuñas, 4 tambos de agua. Que nos viene siendo un área de 2.00 metros cuadrados.
4. Se consolidaron los sillares que se encontraban con cierto grado de pulverización y que forman parte del paramento Oeste exterior del edificio 5D-105. Se consolidó un área de 4.00 metros cuadrados utilizando 6 cubetas de mezcla de cal compuesta con polvillo. 2 garrafones de agua de lejía.
5. Elaboración y entrega del informe sobre el proceso de relleno de los dos pozos de 2-00m. X 2.00m. , realizados en el extremo Noreste de la Acrópolis Norte.



Vp.Bo.  
**Lic. Elmer Antonio Tun Castellanos**  
  
*Administrador General*  
*Parque Nacional Tikal*  
**Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural**



**BENITO RAFAEL BURGOS MORALES**