

Parque Nacional Tikal, 31 de Agosto/ 2015.
Informe No.01-2015.

Arquitecto. Juan Pablo Rosales Tinoco.
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural.
Su Despacho.

Estimado Arquitecto. Rosales.

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios profesionales Numero, 1646-2015**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Numero, 673-2015**, correspondiente al periodo del 4 al 31 de agosto del presente año, y para cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura número de serie y número 000114**.

Actividades Realizadas, mes de Agosto. 2015.

1. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de desmonte de los andamios en la fachada Este de Templo VI. El desmonte de los andamios, tiene como objeto despejar la parte posterior del Templo, dicha tubería se traslado hacia el Templo III, para la construcción de una torre de andamios en el lateral Norte, de la escalinata ceremonial del Templo.
2. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de traslado de bolsas de cal hidratada. La cal se traslado de la bodega general del PANAT, hacia la bodega de arqueología, material que está utilizando en los trabajos de restauración de: Templo IV, Estructura 5D-15, 5D-105 y 5E-58.
3. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de construcción de un piso en la bodega de materiales de Templo III. La construcción del piso es parte de los trabajos que se realizan para la adecuación de una bodega para el resguardo de herramientas y materiales, del proyecto para la estabilización de crestería del Templo III.

4. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de restauración y consolidación que se realizan en la cámara C2, edificio 5E-58, grupo G. Trabajos de restauración realizados con el objeto de estabilizar el paramento exterior de fachada Oeste, edificio 5E-58.
5. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de restauración en la esquina Sur-Este, sexto basamento piramidal, Templo IV. En la esquina Sur-Este se adiciono volumen con piedra toba, con el objeto de estabilizar la esquina Sur-Este del sexto basamento piramidal del Templo.
6. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de mantenimiento sitio arqueológico de Uaxactún: Trabajos de chapeo realizados en la plaza Sur, Central y plaza Oeste de grupo A. Como también deshierbe a las estructuras A-XVIII, A-XII, A-V y A-IV, grupo A.

Resultados Logrados, mes de Agosto/2015.

1. En la fachada Este del Templo VI, se verifico los trabajos de desmonte de una torre de tubería de andamios. El desmonte de los andamios tiene como objeto despejar la fachada Este del Templo, la tubería se traslado hacia el Templo III, tubería que se utilizara para la construcción de una torre de andamios en el lateral Norte del Templo. (Total 504 m²).
2. Se verifico, el traslado de bolsas de cal hidratada. Cal que fue trasladada de la bodega general del PANAT, hacia la bodega de arqueología, material que se está utilizando en los trabajos de restauración de: Templo IV, Estructura 5D-15, 5D-105, y Estructura 5E-58. (Total 350 sacos).
3. En la base fachada Oeste, de Templo III, se verifico los trabajos de construcción de un piso de 4 m x 5 m. El piso se construye como parte de los trabajos de adecuación de una bodega para el resguardo de herramientas y materiales del proyecto de estabilización de la crestería del Templo. (Total 20 m²).
4. En la cámara C2 de Estructura 5E-58, se verifico los trabajos de adicionamiento de material al paramento exterior, fachada Oeste. El adicionamiento de material se realizo a sillares desintegrados en un 15% de su textura exterior. (Total 13 m²).
5. En la esquina Sur-Este, sexta plataforma piramidal de Templo IV, se verifico los trabajos de integración de volumen con piedra toba. Trabajos que se realizan con el objeto de otorgar volumen, para estabilizar la esquina Sur-Este sexta plataforma piramidal de Templo IV. (Total 12 m³).

6. En el sitio arqueológico de Uaxactún, se verificó los trabajos de mantenimiento: Chapeo de maleza realizados en la plaza Sur, Central, y Oeste, grupo A. Como también se realizó deshierbe a las estructuras: A-XVIII, A-XII, A-V, y A-IV, grupo A. (Total 5,200 m²).

Nota.


Los resultados de las actividades plasmadas en el presente informe, se consignan en los informes específicos de resultados, entregados a Administración y Coordinación Técnica del PANAT.

Atentamente.



Esteban Leopoldo González Heredia.

Vo. Bo.



Lic. Elmer Antonio Tun Castellanos
Administrador General
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

