

Guatemala, 30 de septiembre de 2015  
Informe 9-2015

Arquitecto  
Juan Pablo Rosales Tinoco  
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho

Estimado Arquitecto Rosales:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 68-2015**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 18-2015** correspondiente al mes de Septiembre del presente año y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie "A" y correlativo 00038.

#### Actividades

1. En lo correspondiente a los monumentos escultóricos, se efectuaron trabajos de limpieza húmeda en 19 estelas y nueve altares, además de las réplicas de las estelas 4, 11, 13, y 31. De modo adicional se puso atención al mascarón a través de una limpieza mecánica, lo que disminuye las posibilidades de un crecimiento de cianobacteria, así como la maqueta de Yaxha.




*Foto 1. Réplica de la Estela 4, Plaza C*

2. Se efectuaron trabajos de limpieza de materia orgánica, desyerbe y barrido general en los edificios 1 y 4 del Grupo Maler, previniendo crecimiento de microflora y brotes varios de vegetación, abarcando 2850 m<sup>2</sup>. Asimismo, en dicho conjunto se puso atención al Edificio 6, en vista de haber sufrido desprendimiento de piedras de embono, reintegrándolas a su correspondiente ubicación.




*Foto 2. Edificio 4, Grupo Maler*

3. En los edificios 134, 142, 144, 146, 147 152 de la Acrópolis Norte se llevaron a cabo trabajos de limpieza y desyerbe, removiendo los brotes de vegetación que surgen en las juntas de los bloques de fachada, abarcando 9335 m<sup>2</sup>. De modo adicional, en los edificios 142, 143 y 144 ocurrieron desprendimientos de bloques de fachada y embono que fue necesario recolocar para preservar su integridad estructural y generación de impactos adicionales a través de la erosión y la humedad.



*Foto 3. Edificio 134, Acrópolis Norte. En su fachada sur se indica con un círculo el bloque recolocado*

4. En el Edificio 152 de la Plaza C se efectuaron trabajos de limpieza de basura orgánica y desyerbe, ocurrida en sus diversos cuerpos y fachadas. Ante el inminente retorno de las lluvias, se previene de este modo la erosión, lo que comprendió 960 m<sup>2</sup>. Ahora bien, en el mismo edificio ocurrió un desprendimiento de cuatro piedras de fachada, las cuales fueron reintegradas a su ubicación original.



*Foto 4. Edificio 152, Plaza C*

5. Se prosiguió en Yaxha con el control preventivo del crecimiento de la vegetación en el sitio. Como en todos los casos, se busca evitar que un crecimiento considerable de la vegetación sobre las estructuras ponga bajo riesgo su integridad, además de permitir integrar visualmente diversos conjuntos estratégicos del sitio. Dichos trabajos se efectuaron en la Acropolis Norte y el Grupo Residencial Oeste.



*Foto 5. Edificio 142, Acropolis Norte*

6. En el Grupo Residencial Oeste se llevaron a cabo trabajos de control preventivo del crecimiento de la vegetación, lo que conllevó adicionalmente barrido y limpieza general del conjunto, manteniendo su integridad estructural y relación visual entre sus diversos elementos.



*Foto 6. Grupo Residencial Oeste. Al fondo, se observa el Edificio 109; en primer plano, vista parcial del Edificio 103*

7. El sitio arqueológico Nakum fue visitado, para supervisar tanto los trabajos de limpieza llevados a cabo en el lugar, así como monitorear su estado de conservación. Entre dichas actividades, el personal ubicado en dicho lugar lleva a cabo trabajos de limpieza y desyerbe en la arquitectura expuesta. Se notó asimismo que el personal designado por DECORSIAP para atender el problema en el Edificio C avanza satisfactoriamente. Además de ello, el estado de la arquitectura expuesta es estable, aunque se considera necesario incrementar los esfuerzos en el lugar para coadyuvar a su preservación



*Foto 7. Edificio Z, Nakum*

8. En compañía de la dirección del parque -CONAP-, la administración del parque - IDAEH- y representantes de la municipalidad de Melchor de Mencos, se llevó a cabo un recorrido hacia el área limítrofe ubicada al vertice noreste del parque, a fin de ubicar el área que pudiera traslaparse con el ejido municipal y la verificación de vestigios culturales que existieran allí.



*Foto 8. Visita al extremo Noreste del Parque*

9. Se prosiguió con el acompañamiento a los trabajos realizados en el Edificio 137. Al momento se observa que la constitución del material de relleno unido a la fachada no presenta cambios significativos en el área que se ha sondeado. En el caso de las grietas ocurridas, su prolongación es aproximadamente a nivel de cuerpo.



*Foto 9. Edificio 137, lado Este*

10. Los materiales culturales que se han recuperado durante los trabajos en el Edificio 137 continúan su proceso de lavado y almacenamiento conforme su unidad de excavación correspondiente, los que serán seguidamente integrados al ya iniciado proceso de análisis general.



Foto 10. Lavado de muestras, Edificio 137

Jorge Mario Ortiz de León

Vo. Bo. Nelson Carabeo  
Coordinador Administrativo  
Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo

