

Tikal, Flores, Petén 30 de Diciembre del 2015  
Informe No. 12-2015

Arquitecto. José Luis Menéndez Ronquillo  
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho

Estimado, Arquitecto Rosales:

Por medio del presente y de la manera más atenta y cordial, me dirijo a usted con el propósito de presentarle el informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato administrativo de servicios Profesionales No.51-2015**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número 17-2015**. Correspondiente al mes de Diciembre del presente año y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura serie **B** y correlativo número **000005**.

**Actividades realizadas.**

1. Templo IV. Lado norte, extremo este, segundo basamento, muro número dos. Limpieza o excavación final.
2. Templo IV. Lado norte, extremo este, segundo basamento, muro número dos. Investigación para conocer los ejes de trayectoria original, (longitudinal e inclinada).
3. Templo IV. Lado norte, extremo este, segundo basamento, muro número dos. Trazo de los ejes de trayectoria original, (longitudinal e inclinada).
4. Templo IV. Lado norte, extremo este, segundo basamento, muro número

7. Mundo Perdido, estructura 5D-82. Conservación de estucos en friso.
8. Complejo "O" Limpieza de Perímetro y limpieza de estelas y altares.
9. Complejo "R" Limpieza de Perímetro y limpieza de estelas y altares.
10. Acrópolis del Norte, Barrido del área y limpieza en seco del Dios CHAC. Localizado en estructura 5D-33.
11. Templo I, V, y VI; Limpieza por medio de barrido en cámaras y limpieza en seco de paredes interiores.
12. Templo III. Inspección permanente de grietas.
13. Plaza oeste, estructura 5D-15. Asesoría, previo a la restauración.
14. Plaza oeste, estructura 5D-105. Asesoría para el proceso de restauración.
15. Asesoría en trabajos restaurativos en Grupo "G" Estructura 5E-58. En paredes exteriores del lado oeste.

**Resultados obtenidos.**

1. Templo IV. Lado norte, extremo este, segundo basamento, muro número dos. Limpieza o excavación final. Consiste en sacar todos los materiales sueltos y disgregados de la hilera de piedras número siete a hilera de piedras número dieciocho.

3. Templo IV. Lado norte, extremo este, segundo basamento, muro número dos. Trazo de los ejes de trayectoria original, (longitudinal e inclinada). En base a evidencia original investigada, trazo del eje longitudinal e inclinado, en hileras de piedras números: trece a hilera de piedras número dieciocho.
4. Templo IV. Lado norte, extremo este, segundo basamento, muro número dos. Proceso de restauración en paramento. Por medio de la colocación de piedras nuevas y relleno visible. Comprendiendo de la hilera de piedras número trece a hilera de piedras número dieciocho.
5. Templo IV. Lado norte, extremo este, segundo basamento, muro número dos. Elaboración de relleno, en parte posterior de muro. Conforme se vayan colocando piedras labradas nuevas, en parte posterior se colocará relleno a base de piedras tipo laja y mezcla; cuya función es de formar unión entre los materiales constitutivos.
6. Templo IV. Lado norte, extremo este, segundo basamento, muro número dos. Elaboración de relleno visible. En hileras de piedras números: trece a hilera de piedras número dieciocho. Conforme remontan las hileras de piedras, la evidencia de piedras labradas que integran el muro es escasa; razón por la cual se colocará relleno visible, a base de piedras tipo laja y
7. Mundo Perdido, estructura 5D-82. Conservación de estucos en friso. Radica en otorgar estabilidad en partes afectadas, por medio de limpieza en seco, ribeteados, resanes e inyección de lechadas.
8. Complejo "O" Limpieza de área y limpieza de estelas y altares. La limpieza de área se efectúa con el apoyo de escobas, sacando la acumulación de

10. Acrópolis del Norte, Barrido del área y limpieza en seco del Dios CHAC. Localizado en estructura 5D-33. La limpieza de área se efectúa con el apoyo de escobas, sacando la acumulación de hojas, la limpieza en seco sobre estucos del dios CHAC; se realiza con bochas, para sacar acumulación de sedimentos.
11. Templo I, V y VI. Limpieza por medio de barrido en cámaras y limpieza en seco de paredes interiores. Esto se hace para remover y sacar sedimentos acumulados sobre los pisos y paredes.
12. Templo III. Inspección permanente de grietas. Se efectúa cada dos días inspección para comprobar posibles cambios y comportamiento de las grietas en crestería y cámaras del templo, favorablemente las grietas siguen manifestando buen proceder de estabilidad temporal. Recomendando siempre la intervención a la mayor brevedad posible, para obtener la estabilización necesaria en crestería y cámaras del templo.
13. Plaza oeste, estructura 5D-15. Asesoría para el proceso de recolección de datos, previo a la restauración. En el lado norte, primer basamento.
14. Estructura 5D-105. Asesoría para el proceso de conservación arquitectónica. En lado oeste a nivel de cornisamento.
15. Asesoría en trabajos restaurativos en Grupo "G" Estructura 5E-58. Adicionamiento, en paredes exteriores del lado oeste.