






Guatemala, 30 de Diciembre de 2015

Arquitecto
 José Luis Menéndez Ronquillo
 Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural
 Su despacho









Estimado Arquitecto Menéndez:









De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de resultados conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 3 – 2015**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 16 – 2015**, correspondiente del 05 de enero al 31 de diciembre de 2015.









Resultados Obtenidos:





No.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	FOTOGRAFIA
INFORMES TÉCNICOS			
1	Inspección técnica al Cerro Chi Aj Xucub', Cobán, Alta Verapaz.	Oficio No. 0052 – 2015 / INMC	
2	Inspección técnica a la propiedad ubicada en la 1ª calle 3 – 11 zona 1, Cobán, Alta Verapaz.	Oficio No. 0058 – 2015 / INMC	
3	Informe sobre inspección técnica al proyecto "Supermercado La Torre", ubicado en la Avenida Simeón Cañas, 3 – 59 zona 2, Guatemala.	Oficio No. 0077 – 2015 / INMC	
4	Informe sobre inspección técnica al proyecto de cierre perimetral del atrio de la Parroquia Nuestra Señora de Candelaria, ubicada en la esquina de la 13 avenida y 1ª calle zona 1, Guatemala.	Oficio No. 0108 – 2015 / INMC	
5	Informe sobre entrega del Proyecto: Remozamiento de Servicios Sanitarios en Área de Fuente y Jardineras, en el Antiguo Convento de Santo Domingo (actualmente IDAEH), zona 1, Guatemala.	Oficio No. 0215 – 2015 / INMC	

6	Informe sobre inspección técnica con relación a los trabajos realizados en las calles del Estadio Mario Camposeco, Quetzaltenango, Quetzaltenango.	Oficio No. 0291 – 2015 / INMC	
7	Informe sobre inspección técnica con relación al estado actual del graderío de la iglesia El Calvario de San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz.	Oficio No. 0327 – 2015 / INMC	
8	Informe sobre inspección técnica con relación a los mosaicos de González Goyri en el Edificio Roma, ubicado en la esquina de la 15 calle y 5ª avenida zona 1, ciudad de Guatemala.	Oficio No. 0366 – 2015 / INMC	
9	Informe sobre inspección técnica con relación a la tala de árboles en la Parroquia El Calvario de Cobán, Alta Verapaz.	Oficio No. 0527 – 2015 / INMC	
10	Informe sobre inspección técnica con relación a los daños ocasionados al frontispicio del Palacio Nacional de la Cultura, durante las manifestaciones del presente año.	Oficio No. 0537 – 2015 / INMC	
11	Informe sobre inspección técnica con relación a la intervención urgente en la cornisa del Edificio San Marcos ubicado en la 11 calle 7 – 51 zona 1, ciudad de Guatemala.	Oficio No. 0556 – 2015 / INMC	
12	Informe sobre inspección técnica con relación al abandono y el avance de deterioro existente en el inmueble ubicado en la 8ª avenida 4 – 46 zona 1, ciudad de Guatemala.	Oficio No. 0561 – 2015 / INMC	
13	Informe sobre inspección técnica con relación a los trabajos de restauración realizados en Catedral de Cobán, Alta Verapaz.	Oficio No. 0653 – 2015 / INMC	
14	Informe sobre inspección técnica con relación al deterioro que sufre el Templo El Calvario de San Jerónimo, Baja Verapaz.	Oficio No. 0708 – 2015 / INMC	
15	Informe sobre inspección técnica con relación a los trabajos de restauración, realizados en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, derivado de “la actividad extraordinaria cross country urbano”.	Oficio No. 0823 – 2015 / INMC	

16	Informe sobre inspección técnica con relación al estado de conservación del edificio monumento nacional universitario que alberga al MUSAC.	Oficio No. 0845 – 2015 / INMC	
17	Informe sobre inspección técnica con relación a la construcción de una cruz metálica en el atrio de la Parroquia de San Juan Chamelco, Alta Verapaz.	Oficio No. 0857 – 2015 / INMC	
18	Informe sobre inspección técnica con relación al estado actual de la Pila de Los Frailes, el Acueducto Romano y el Ingenio San Jerónimo, ubicados en San Jerónimo, Baja Verapaz.	Oficio No. 0894 – 2015 / INMC	  
19	Informe sobre inspección técnica realizada con relación al robo de madera de la estructura de rodadura y del estado actual del Puente Boca Nueva, ubicado en Panzós, Alta Verapaz.	Oficio No. 0907 – 2015 / INMC	
20	Informe sobre ampliación de convenio suscrito entre el Viceministerio de Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura y Deportes y el Comité de Restauración de la Iglesia Parroquial del municipio de Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz.	Oficio No. 0292 – 2015 / INMC Oficio No. 0944 – 2015 / INMC	
21	Informe sobre entrega del Plan de Mantenimiento para la Iglesia del Calvario de San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz.	Oficio No. 0963 – 2015 / INMC	
22	Informe sobre inspección técnica con relación al estado actual y el apoyo técnico con el proyecto de restauración de Catedral de Cobán, Alta Verapaz.	Oficio No. 0979 – 2015 / INMC	


23	Informe sobre inspección técnica con relación al estado actual en los inmuebles ubicados en la 1ª calle 3 – 23 zona 1 y en la 1ª avenida 1 – 35 zona 1, ambos en la ciudad de Cobán, Alta Verapaz.	Oficio No. 1026 – 2015 / INMC	
24	Informe sobre inspección técnica y lineamientos técnicos para la construcción de una capilla de velas y el mejoramiento del área utilizado para ceremonias mayas en el Calvario de Cobán, Alta Verapaz.	Oficio No. 1061 – 2015 / INMC	
25	Informe sobre inspección técnica y lineamientos técnicos con relación al cambio de piso, integración de coro y restauración de cripta de la Parroquia Inmaculada Concepción de María, Santa Cruz El Chol, Baja Verapaz.	Oficio No. 1078 – 2015 / INMC	
26	Informe sobre inspecciones técnicas y lineamientos técnicos para las medidas preventivas para la conservación, manejo e intervención en mausoleos considerados patrimonio cultural en el Cementerio General de la ciudad de Guatemala.	Oficio No. 0723 – 2015 / INMC Oficio No. 0740 – 2015 / INMC Oficio No. 0918 – 2015 / INMC Oficio No. 0956 – 2015 / INMC Oficio No. 0989 – 2015 / INMC	 
EVALUACIONES Y OPINIONES TÉCNICAS DE EXPEDIENTES			
1	Lineamientos técnicos y autorización para los trabajos menores y de mantenimiento consistentes en el resane e integración de acabados y pintura a base de cal, en el interior del Templo de San Mateo Apóstol, ubicado en la 5ª calle y 7ª avenida, Barrio El Centro, Salamá, Baja Verapaz.	Opinión Técnica No. 17 – 2015 / INMC	
2	Evaluación del proyecto: Restauración de la puerta de hierro forjado del ingreso principal del Museo de la Universidad de San Carlos de Guatemala –MUSAC–, ubicado en la 9ª avenida 9 – 79 zona 1, ciudad de Guatemala.	Opinión Técnica No. 20 – 2015 / INMC	
3	Evaluación del proyecto: Trabajos de remoción de la marquesina ubicada en el local oeste de la fachada del Edificio Pasaje Rubio sobre la 6ª avenida de la zona 1, ciudad de Guatemala.	Opinión Técnica No. 42 – 2015 / INMC	

4	<p>Evaluación del proyecto: Cédulas interpretativas ubicadas en 44 lugares de interés patrimonial y turístico, instalando 46 estructuras metálicas en el espacio público, en varios puntos de la ciudad de Guatemala.</p>	<p>Opinión Técnica No. 53 – 2015 / INMC</p>	
5	<p>Elaboración del proyecto: Integración de rampa metálica al costado izquierdo del ingreso principal del Templo de San Pablo Apóstol, ubicado en la 1ª calle y 2ª avenida zona 4 de Rabinal, Baja Verapaz.</p>	<p>Opinión Técnica No. 66 – 2015 / INMC</p>	
6	<p>Evaluación del proyecto: Baranda de protección del Templo a Minerva y su conjunto, ubicado en la 4ª calle y 29 avenida zona 3, ciudad de Quetzaltenango, Quetzaltenango.</p>	<p>Opinión Técnica No. 68 – 2015 / INMC</p>	
7	<p>Lineamientos técnicos y autorización de: trabajos menores o de mantenimiento, que consisten en la ampliación de construcción de cinco nichos en el interior del mausoleo y la aplicación de repello + cemento remolineado, a realizar en el interior del mausoleo ubicado entre la 1ª y 2ª cuadra Norte del Cuadro 3, Cementerio General, zona 3, ciudad de Guatemala.</p>	<p>Opinión Técnica No. 90 – 2015 / INMC</p>	
8	<p>Lineamientos técnicos y autorización de: trabajos menores o de mantenimiento, que consisten en la eliminación de jardinera que se encuentra bajo el mausoleo + relleno con material tipo ripio + acabado del área, reposición de cruz en la parte superior del mausoleo y la aplicación de acabados, a realizarse en el mausoleo No. 116, Cuadro No. 19, 3ª avenida sur derecha, Cementerio General, zona 3, ciudad de Guatemala.</p>	<p>Opinión Técnica No. 96 – 2015 / INMC</p>	
9	<p>Lineamientos técnicos y autorización de: trabajos menores que consisten en realizar trabajos de recuperación en áreas de Parqueo El Estanquillo, Teatro al Aire Libre y la Plaza Principal, del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, ubicado en la 24 calle 3 – 81 zona 1, ciudad de Guatemala.</p>	<p>Opinión Técnica No. 104 – 2015 / INMC</p>	
10	<p>Lineamientos técnicos y autorización de: trabajos menores o de mantenimiento que consisten en el resane y la integración de acabados y pintura a base de cal, a realizar en el interior y exterior del Templo de San Miguel Arcángel, ubicado en el centro de San Miguel Chicaj, departamento de Baja Verapaz.</p>	<p>Opinión Técnica No. 105 – 2015 / INMC</p>	
11	<p>Lineamientos técnicos y autorización de: trabajos menores o de mantenimiento que consisten en el remozamiento del mausoleo por medio de la aplicación de granito como acabado en los muros exteriores del mausoleo No. 2, ubicado en el Cuadro No. 3, sobre la prolongación de la 2ª avenida Sur, Cementerio General, zona 3, ciudad de Guatemala.</p>	<p>Opinión Técnica No. 117 – 2015 / INMC</p>	

12	Evaluación del proyecto: Construcción de dos mausoleos en el Lote No. 1 - G, 4ª Calle Central, Cuadro 7, Cementerio General, zona 3, ciudad de Guatemala.	Opinión Técnica No. 118 - 2015 / INMC	
INSPECCIONES Y SUPERVISIONES TÉCNICAS MENSUALES			
1	Supervisión técnica a los trabajos del proyecto: Restauración de la puerta de hierro forjado del ingreso principal del Museo de la Universidad de San Carlos de Guatemala, -MUSAC-, ubicado en la 9ª avenida 9 - 79 zona 1, ciudad de Guatemala.	Oficio No. 0469 - 2015 / INMC Oficio No. 0504 - 2015 / INMC Oficio No. 0630 - 2015 / INMC Oficio No. 0754 - 2015 / INMC Oficio No. 0847 - 2015 / INMC	
2	Supervisión técnica a los avances del proyecto en el templo del municipio de Santa Cruz El Chol, Baja Verapaz.	Oficio No. 0023 - 2015 / INMC Oficio No. 0107 - 2015 / INMC Oficio No. 0216 - 2015 / INMC Oficio No. 0256 - 2015 / INMC	
3	Supervisión técnica a los avances del proyecto en el templo del municipio de Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz	Oficio No. 0096 - 2015 / INMC Oficio No. 0124 - 2015 / INMC Oficio No. 0173 - 2015 / INMC Oficio No. 0209 - 2015 / INMC Oficio No. 0313 - 2015 / INMC Oficio No. 0617 - 2015 / INMC Oficio No. 0856 - 2015 / INMC Oficio No. 0952 - 2015 / INMC	

Atentamente,

Arq. Rony Amílcar Chávez Pineda
 SUB-JEFE
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
 RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
 DECOFOPIC


 Vo.Bo.



Ingrid Noheemí Morales Carías