

Arquitecto  
Jose Luis Menéndez Ronquillo  
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho

Estimado Arquitecto Menéndez:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 68-2015**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 18-2015** correspondiente al mes de Diciembre del presente año y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie "A" y correlativo 00041.

#### Actividades

1. En el Edificio 216 de la Acrópolis Este se desarrollaron actividades de remoción de vegetación en sus diversos cuerpos. Dada la magnitud de su estructura, se previene la acumulación de agua a través del barrido de los pisos de sus cuerpos y a la vez se realiza una observación detallada de su estado de conservación para verificar que no presente desprendimientos, grietas u otras situaciones que lo pudieran poner bajo riesgo. En total se abarcaron 1260 m<sup>2</sup>.



*Foto 1. Trabajos en el Edificio 216, Acrópolis Este*


2. En el Edificio 134 de la Acrópolis Norte se realizaron trabajos de limpieza y barrido de sus correspondientes cuartos. Se puso especial atención en remover las telarañas que ya

se habían formado. A la vez se efectuó un monitoreo detallado de muros y basamento a fin de prevenir por un lado la acumulación de polvo y basura orgánica y por el otro detectar cualquier posible daño que pudiera atenderse a tiempo. En total se abarcaron 132 m<sup>2</sup>.



*Foto 2. Edificio 134, Acrópolis Norte*

3. En el Edificio 389 de la Acrópolis Sur se desarrollaron trabajos de limpieza en las cámaras, removiendo la basura orgánica en sus diversos cuerpos constructivos. Asimismo se efectuó un monitoreo para verificar el estado de conservación general de la estructura así como los árboles ubicados en su techo. En total se abarcaron 48 m<sup>2</sup>.



*Foto 3. Edificio 216, Acrópolis Este*

4. En la Calzada Blom se atendió el estado de la maleza, procediendo a su limpieza para evitar el deterioro. Asimismo se tuvo cuidado de mantener despejado el parapeto Oeste de vegetación, en vista de la presencia de una serie de escalinatas. En este sentido, se ha coordinado con el Grupo de Vigilancia para que su personal, al momento de efectuar limpieza del sendero, se abstengan de tirar restos hacia dicho parapeto. En total se abarcaron 1980m<sup>2</sup>.



*Foto 4. Calzada Blom*

5. En el Grupo Residencial Oeste se llevó a cabo un proceso de barrido general del área de plaza y las estructuras 103 y 109, lo que incluyó además el área expuesta del basamento. En total se abarcaron 6000m<sup>2</sup>.




*Foto 5. Grupo Residencial Oeste, basamento*

6. En el Juego de Pelota I se efectuó un barrido general del área de cancha y estructuras. Del mismo modo se ha puesto atención a los brotes de vegetación y se examinó una cavidad surgida hacia la base de una de las estructuras para verificar que no representara riesgo de daño a los vestigios expuestos. En total se se abarcaron 1176m<sup>2</sup>.



*Foto 6. Juego de Pelota I*

7. En el Edificio 152 se ejecutaron trabajos de limpieza de basura orgánica, desyerbe de brotes que surgen en las juntas de los bloques de fachada y embono expuestos así como chapeo. A la vez se efectuó una observación detallada de la estructura para verificar la existencia de otros eventuales daños, lo que fue negativo. En total se abarcaron 1342m<sup>2</sup>.



*Foto 7. Edificio 152. Plaza C*

8. En el sitio arqueológico Topoxte se efectuaron trabajos de conservación preventiva en los edificios C y D así como el área de la Plaza Principal. Por un lado se efectuó limpieza de maleza que va surgiendo en los muros de las estructuras; en tanto por el otro, se procedió a reponer volúmenes de arquitectura expuesta. En total se abarcaron 976m<sup>2</sup>.




Foto 8. Edificio D, Topoxte

9. Se prosiguió con el proceso de planificación de actividades a nivel técnico y de propuesta de proyectos a ejecutar con los fondos de ingreso de visitantes, durante el año 2016 según el POA correspondiente, en apoyo a la Administración del Parque. Se espera con esto lograr una ejecución de actividades de forma coordinada y con el seguimiento correspondiente, además de lograr dichos proyectos contribuyan a optimicen el espacio ofrecido al público para a su vez mejorar la experiencia durante su visita. Dichas actividades estarán orientadas a nivel de infraestructura técnico-operativo, señalización, guiones y traslado de monumentos.




Foto 9. Documentos en proceso de planificación con relación con el POA

10. Se continuó con el proceso de análisis de la cerámica recuperada durante las investigaciones en el Edificio 137 de la Acrópolis Norte.




Foto 10. Cerámica bajo análisis

Jorge Mario Ortiz de León

Vo. Bo. Nelson Carabeo  
Coordinador Administrativo  
Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo

