

Licenciado
Juan Alberto Monzón Esquivel
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimado Licenciado Monzón:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 56-2016**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 24-2016** correspondiente al mes de Febrero del presente año y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie "A" y correlativo 00043.

Actividades

1. Se efectuaron trabajos de limpieza mecánica de 19 estelas y 9 altares del sitio arqueológico Yaxha. De éstas, de modo adicional se llevó a cabo una limpieza húmeda a las estelas 11, 13 y 31, cuyas réplicas también fueron atendidas. En este caso particular se están preparando los materiales necesarios a fin de efectuar una consolidación que proteja su superficie. Por otro lado, también se efectuó limpieza mecánica de la maqueta. Como es usual, esta se realizó dos veces, o sea, al inicio y al fin del plan de trabajo.




Foto 1. Estela 31, Yaxha

2. En la Acrópolis Este se atendió la arquitectura expuesta a través de dos tipos de trabajos. En el caso del Edificio 216, la atención se concentró sobre la maleza presente en su esquina noroeste, abarcando 3456 m². Entre tanto, en los edificios 217 y 218 se puso especial cuidado en los muros con estuco, a los cuales, a través de trabajos de limpieza húmeda, logró eliminarse las cianobacterias presentes. Conocida a nivel local como verdín, tiende a aparecer en lugares cerrados como las cámaras de los edificios prehispánicos y a expandirse de modo continuo. Es importante indicar que, gracias al esfuerzo de la administración del parque por proveer los insumos necesarios para los trabajos de conservación, fue posible concluir con éxito esta actividad. A continuación, se procederá a un constante monitoreo a fin de prevenir cualquier aparición de dicho organismo vegetal menor. En total se abarcaron 110.08 m².




Foto 2. Estructura del Edificio 216




Foto 3. Muro sur del Edificio 217, cámara en lado oeste

3. Los trabajos en la Acrópolis Norte se concentraron en limpieza de maleza y barrido de basura orgánica de los edificios 134, 145, 147 y el Basamento Oeste. Como se evidencia de modo continuo, esta actividad es la que absorbe la mayor parte del tiempo en lo referente a los trabajos de conservación. En total se abarcaron 3678 m².




Foto 4. Edificio 134, Acrópolis Norte

4. En la Acrópolis Sur se efectuó un monitoreo diario del comportamiento y evolución de la efectividad de los trabajos de limpieza en la cámara del Edificio 375. A continuación, se procedió a realizar una nueva aplicación a fin de asegurarla para pasar así a efectuar el proceso de consolidación para garantizar su preservación. En total se abarcaron 9.3 m².




Foto 5. Muro de cámara, Edificio 375

5. En el Grupo Maler se atendieron los edificios 1, 2, 3 y 6, así como el Basamento Oeste. El trabajo consistió principalmente en la remoción de maleza que se encontraba en crecimiento. Ahora bien, al efectuar un monitoreo al estado general del basamento que se extendió hasta la Calzada Blom, se detectó el surgimiento de briofitas ubicadas ante

todo en las secciones bajas y arranque de muros inferiores, lo que será oportunamente programado para su ejecución. En total se abarcaron 6950 m².




Foto 6. Edificio 2, Grupo Maler

6. En el Grupo Residencial Oeste se puso atención a los edificios 103 y 109 a través de trabajos específicos de limpieza de maleza y barrido de basura orgánica. A la vez se efectuó un monitoreo de su estado de conservación para verificar la existencia de cualquier tipo de deterioro, lo que al detectarse oportunamente llevaría a tomar acciones con carácter preventivo. En total se abarcaron 640 m².




Foto 7. Grupo Residencial Oeste, Edificio 109

7. En los edificios 260 y 261 de la Plaza A se llevaron a cabo trabajos de limpieza de maleza y barrido de basura orgánica. A la vez se efectuó una observación detallada de sus estructuras a fin de verificar su estado de conservación y la presencia de cualquier

elemento que los pudiera poner bajo riesgo. De modo adicional, se efectuó el recubrimiento del caballete de la cubierta de la Estela 13. En total se abarcaron 869 m².



Foto 8. Plaza A

8. Se efectuaron trabajos de limpieza de maleza y barrido de basura orgánica en el Edificio 90 de la Plaza B. Asimismo, se tuvo especial cuidado en verificar su estado de conservación incluyendo el estado de la unión entre los bloques a fin de prevenir desprendimientos. En total se abarcaron 8850 m².




Foto 9. Edificio 90

9. Se llevaron a cabo trabajos de limpieza de maleza y barrido general de basura orgánica en la plaza principal del sitio arqueológico Topoxte. A la vez se verificó el estado de conservación de sus edificios, donde se notó que el caballete del Edificio G se

encontraba en mal estado, por lo que se coordinó con el encargado del Grupo de Mantenimiento para su oportuna atención. En total se abarcaron 300 m².




Foto 10. Área de plaza del sitio arqueológico Topoxte

10. Se ejecutaron trabajos de limpieza de maleza y barrido de basura orgánica en los edificios 395 y 396 del Juego de Pelota 1 a fin de protegerlos de un crecimiento de vegetación que pusiera bajo riesgo su integridad estructural.



Foto 11. Edificio 395, Juego de Pelota 1

11. Se llevó a cabo una evaluación sobre el estado de conservación del museo de sitio de Yaxha para detectar sus condiciones actuales, así como estudiar la posibilidad de una renovación parcial o total de su colección. Dicha información servirá de base para generar una consultoría que permite efectuar las modificaciones pertinentes.




Foto 12. Vista parcial de la sala del museo de sitio de Yaxha

12. Se ha proseguido con los trabajos en el Edificio 137 a cargo de DECORSIAP en coordinación con el parque. Al presente se ha avanzado con la remoción del excedente de embono y se ha efectuado la consolidación de la sección de la escalinata en su lateral norte que ha quedado parcialmente expuesta. Asimismo, por parte del parque se ha apoyado con el vehículo para el traslado de materiales y proveyendo los insumos necesarios.



Foto 13. Edificio 137, Esquina Noroeste expuesta

13. Se dio seguimiento al proceso de contratación de un consultor para el proyecto de creación y renovación del guion científico, museológico y museográfico para los sitios Yaxha, Topoxte y Nakum. En este sentido, se han realizado reuniones en CONAP para exponer los términos de referencia que a su vez servirán como fundamento del trabajo a efectuar.

13. Se dio seguimiento al proceso de contratación de un consultor para el proyecto de creación y renovación del guion científico, museológico y museográfico para los sitios Yaxha, Topoxte y Nakum. En este sentido, se han realizado reuniones en CONAP para exponer los términos de referencia que a su vez servirán como fundamento del trabajo a efectuar.



Foto 14. Cédula frente al basamento, Grupo Residencial Oeste

Jorge Mario Ortiz de León

Vo. Bo. Nelson Carabao
Coordinador Administrativo
Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo

