

Guatemala, 31 de mayo de 2016  
Informe 05-2016

Licenciado  
Juan Alberto Monzón Esquivel  
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho

Estimado Viceministro Monzón:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 56-2016**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 24-2016** correspondiente al mes de Mayo del presente año y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie "A" y correlativo 00046.

#### Actividades

1. En la Plaza A se llevaron a cabo dos tipos de trabajos. En primer lugar, se efectuó una reposición de volumen de arquitectura expuesta en el Edificio 260, lo que consistió en un reintegro de piedras que se habían desprendido, abarcando  $1750\text{cm}^2$ ; en el Edificio 261 se procedió a realizar limpieza, desyerbe y chapeo, tanto de sus elementos arquitectónicos expuestos como de la sección enmonticulada, lo que abarcó  $2080\text{ m}^2$ . En ambos casos se garantiza así la preservación de su integridad estructural y visual.



*Foto 1. Edificio 261, Yaxha*



*Foto 2. Edificio 261, Yaxha*

2. El Edificio 90 de la Plaza B fue objeto de dos tipos de trabajos. Por un lado, se llevó a cabo un reintegro de volumen de su arquitectura expuesta, recuperando 3000 cm<sup>2</sup> de área, en tanto se realizó una actividad de limpieza, desyerbe y chapeo que comprendió entre varios aspectos la remoción y barrido de basura orgánica. En total se abarcaron 800 m<sup>2</sup>.




*Foto 3. Edificio 90, Yaxha*

3. En la Plaza C se encuentra el Edificio 152, el cual fue objeto de trabajos de conservación consistentes en limpieza de maleza, desyerbe y barrido de basura orgánica. Pudo verificarse asimismo que no presentó riesgo de desprendimientos de piedras o bloques constructivos, lo que evidencia su adecuado estado de conservación. En total se abarcaron 4025 m<sup>2</sup>.



*Foto 4. Edificio 152, Plaza C, Yaxha*

4. Los Edificios 195 y 196 que componen el Juego de Pelota I fueron atendidos a través de trabajos de limpieza de basura orgánica, desyerbe de la maleza que surge en las juntas de sus bloques constructivos, especialmente en los muros en talud presentes en cada estructura y opuestos entre sí, así como chapeo en el área circundante y la cancha. En total se abarcaron 1040 m<sup>2</sup>.




*Foto 5. Edificio 395, Juego de Pelota I, Yaxha*

5. En el Grupo Maler se efectuaron diversos trabajos. En primer lugar, se llevó a cabo limpieza de maleza y barrido de basura orgánica en el Edificio 4, en tanto en el Basamento Oeste adyacente al Edificio 1 además del barrido se realizó limpieza y remoción de microflora. En total se abarcaron 2230 m<sup>2</sup>.



*Foto 6. Edificio 4, Yaxha*




*Foto 7. Basamento Oeste, Grupo Maler, Yaxha*

6. En el Grupo Residencial Oeste se realizaron trabajos de consistentes en limpieza de maleza y barrido de basura orgánica, en sus Edificios 103 y 109 así como en el área de plaza. En total se abarcaron 1600m<sup>2</sup>.




*Foto 8. Grupo Residencial Oeste, Yaxha*

7. En la Calzada Blom se efectuaron dos trabajos, el primero de los cuales consistió en reposición de volúmenes de arquitectura expuesta, al reintegrar piedras que se habían desprendido en el Parapeto Oeste. Además, se llevó a cabo un proceso de eliminación de microflora en ambos parapetos, lo que no sólo ponía bajo riesgo su buen estado de conservación, sino que limitan una adecuada apreciación del conjunto. En total se abarcaron 260 m<sup>2</sup>.




*Foto 9. Parapeto Este, Calzada Blom, Yaxha*

8. Fueron efectuados trabajos de limpieza mecánica y húmeda de 19 estelas y 9 altares, así como barrido de basura orgánica en sus alrededores. Ahora bien, en el caso de la Estela 8 se efectuó una limpieza más minuciosa en razón de su talla.



*Foto 10. Estela 8, Grupo Maler, Yaxha*

9. En el Museo de sitio de Yaxha se llevó a cabo un proceso de limpieza mecánica de las piezas prehispánicas que forman parte de su colección, así como las vitrinas que las resguardan, cuyas dimensiones, requieren de más de dos personas para levantarse de forma apropiada, dadas sus dimensiones. En total se abarcaron 260 m<sup>2</sup>.



*Foto 11. Piezas del museo siendo intervenidas para fines de conservación.*

10. En el sitio arqueológico Topoxte se efectuaron trabajos de limpieza de maleza y barrido en el área de plaza, lo cual incluyó las estelas y altares. En total se abarcaron 24000 m<sup>2</sup>.



*Foto 12. Topoxte, área de Plaza*

11. Se visitó los sitios arqueológicos Naranjito y El Carmen, donde se llevaron a cabo dos tareas: en primer lugar, se realizó limpieza y chapeo en sus áreas principales de plaza; en segundo lugar, se verificó su estado de conservación. Con ello se busca asimismo establecer una presencia institucional en las áreas que incida en su protección.



*Foto 13. Sitio arqueológico Naranjito*

12. Se prosiguieron los trabajos de lavado, secado y marcado del material cerámico y lítico recuperado durante los sondeos en el Edificio 137 de Yaxha como parte del proceso de intervención en coordinación con DECORSIAP, actividad efectuada en el laboratorio de materiales arqueológicos del parque.

de intervención en coordinación con DECORSIAP, actividad efectuada en el laboratorio de materiales arqueológicos del parque.




*Foto 14. Trabajo procesamiento de los materiales recuperados del Edificio 137*

13. En el Edificio 137 continuó el proceso de acompañamiento y sondeo. A la fecha se ha avanzado satisfactoriamente en el cuarto cuerpo de la estructura, verificando el estado del relleno y restituyéndolo por piedra y mezcla compactos.



*Foto 15. Relleno del sondeo en el cuarto cuerpo en su lado este, Edificio 137*

  
Jorge Mario Ortiz de León  
  
Vo. Bo. Nelson Carabeo  
Coordinador Administrativo  
Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo