

Licenciado
Juan Alberto Monzón Esquivel
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimado Licenciado Monzón:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 56-2016**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 24-2016** correspondiente al mes de Julio del presente año y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie "A" y correlativo 00050.

Actividades

1. En la Plaza A se llevaron a cabo trabajos de limpieza de maleza y barrido de basura orgánica. Asimismo, se efectuó un monitoreo del estado de conservación de los edificios 260 y 261, expuestos al público. En total se abarcaron 141.68 m².



Foto 1. Edificio 260, Plaza A, Yaxha

2. En el Edificio 90 de la Plaza B se efectuaron trabajos de limpieza de maleza. Asimismo, se verificó que no presentara grietas ni desprendimiento de piedras para su oportuna e inmediata atención. En total se abarcaron 450m².




Foto 2. Edificio 90, Plaza B, Yaxha

3. En el Edificio 152 de la Plaza C se llevaron a cabo trabajos de limpieza de maleza, removiendo los brotes que surgen en las juntas de los bloques constructivos y piedra de embono. Asimismo, se pegó una piedra que recién se había desprendido. Así, se abarcaron 1920 m².



Foto 3. Edificio 152, Plaza C, Yaxha

4. En la Plaza F se buscó proteger la Estela 26 y el Altar 13 a través de la implementación de una cubierta con madera y guano. Con ello se logrará mitigar parcialmente los efectos de permanecer a la intemperie.




Foto 4. Cubierta protectora de la Estela 26 y el Altar 13, Plaza F, Yaxha

5. El Monumento A de la Vía 5 fue objeto de dos actividades. En primer lugar, se instaló una cubierta protectora para mitigar los efectos de permanecer a la intemperie. A continuación, se pasó a realizar un proceso de limpieza y resane.




Foto 5. Monumento A, Vía 5, Yaxha

6. En el Juego de Pelota se efectuaron trabajos de limpieza de maleza y eliminación de basura orgánica. Dado que en este caso se tuvo un reciente problema a causa de la presencia de grietas, se ha estado monitoreando para prevenir y atender situaciones similares que pudieran presentarse. En total se abarcaron 1240m².




Foto 6. Juego de Pelota I, Yaxha

7. En la Calzada Blom se han llevado a cabo trabajos de limpieza de maleza y barrido de basura orgánica. Asimismo, se ha tenido cuidado en verificar el estado de conservación de los parapetos a fin de prevenir el surgimiento de grietas o desprendimientos de piedras de fachada. En total se abarcaron 1812 m².



Foto 7. Trabajos en la Calzada Blom, Yaxha

8. En los Edificios 2, 3 y 6 del Grupo Maler se han desarrollado actividades de limpieza y barrido de basura orgánica. Dado el reciente inicio de la temporada lluviosa, estas estructuras requerirán un trabajo más intenso en este sentido. En total se abarcaron 1607.3 m².




Foto 8. Edificio 2, Grupo Maler



Foto 9. Edificio 3, Grupo Maler




Foto 10. Edificio 6, Grupo Maler

9. En el Grupo Oeste se ha realizado un proceso general de limpieza, desyerbe y chapeo de los Edificios 103 y 109, así como del área de plaza en general. En total se abarcaron 6000 m².




Foto 11. Grupo Residencial Oeste, área de Plaza, Yaxha

10. Los trabajos en la Acrópolis Este fueron diversos. En el Edificio 218 se atendieron los muros con estuco a través de una limpieza mecánica, aplicando agua de cal, para su hidratación. Asimismo, en el estuco que estaba presentando desprendimiento parcial, se hizo una limpieza mecánica con ayuda de hisopo, así como una aplicación de una inyección con mezcla, buscando que el muro recuperara su adhesión al sustrato. Ello se complementó con resanes en superficies con grietas, para ayudar a preservar su integridad y prevenir que insectos hagan sus nidos en el muro. A continuación, se procedió a una limpieza general de cámaras y exteriores. De modo adicional, se brindó apoyo al Grupo de Mantenimiento para efectuar una renovación parcial de la cubierta de guano del Edificio 217 en su lado Este. En total se abarcaron 2173.6 m²



Foto 12. Aplicación de inyección en muro con estuco, Edificio 218, Yaxha



Foto 13. Renovación parcial de la cubierta de guano, Edificio 217, Yaxha

11. En la Acrópolis Norte se realizaron trabajos de conservación en el Edificio 137, consistentes en limpieza y barrido de basura orgánica en el área que no está siendo intervenida, abarcando 1350m². Asimismo, se realizó un monitoreo al conjunto para verificar su estado de conservación y toma inmediata de acciones ante eventualidades.




Foto 14. Edificio 137, Yaxha

12. En el Edificio 375 de la Acrópolis Sur, los trabajos se dirigieron hacia los muros con estuco. Dado que exhiben representaciones de la época prehispánica, los grafitos, se considerande gran prioritarios. Por lo tanto, se efectuó limpieza mecánica y resanes en dichos muros, además de aplicar agua de cal para la hidratación de los muros. Ello fue completado con una limpieza general de maleza y basura. En total se abarcaron 936.8 m².



Foto 15. Edificio 375 durante los procesos de limpieza

13. En Topoxte, los trabajos de orientaron hacia una limpieza general del área de plaza, estructuras y monumentos. A la vez se tuvo especial cuidado de eliminar los nidos de avispas que habían surgido en el Edificio C. En total se abarcaron 1291 m².




Foto 16. (Izquierda) Limpieza de maleza en Topoxte



Foto 17. (Derecha) Edificio C, fachada este, Topoxte. En este punto se ubicaban los nidos de avispas que fueron removidos

14. El proceso de intervención en el Edificio 137 prosigue de forma satisfactoria. Por parte del parque se está apoyando con insumos como nylon negro para proteger secciones del edificio con grietas expuestas y excavaciones abiertas pendientes de tratar. Asimismo, por parte del parque se está proporcionando apoyo con el vehículo para el traslado de piedra desde el camino a Nakum, donde se colecta hasta el área de trabajo. En cuanto al avance, además de haber llegado al cuarto cuerpo en los lados norte y este, en el lado oeste, donde se ubica la plaza principal, se están realizando los sondeos iniciales a partir del segundo cuerpo, a fin de determinar la extensión de las grietas y desde ese punto, comenzar a trabajar en dirección de los cuerpos superiores.



Foto 18. Sondeo realizado en la fachada oeste, segundo cuerpo



Foto 19. El traslado de la piedra es vital para estos trabajos, que son realizados en un porcentaje considerable con equipo del parque



[Handwritten signature]
Vo. Bó. Nelson Carabeo
Coordinador Administrativo
Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo

Jorge Mario Ortiz de León

[Handwritten signature]