

Parque Nacional Tikal, 31 de agosto/ 2016.

Informe No.08-2016.

Lic. Juan Alberto Monzón Esquivel.  
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural.  
Su Despacho.

Estimado Licenciado Monzón.

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios profesionales Numero: 41-2016**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Numero: 24-2016**, correspondiente al mes de agosto del presente año, y para cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura número de serie y número 000152**.

**Actividades Realizadas, mes de Agosto. 2016.**

1. Se dio apoyo logístico y supervisión, al traslado de agua. Insumo que se trasladó hacia el edificio 5D-105, ubicado en lateral Sur de Templo V. El agua se utilizara para la preparación de la mezcla, material que se requiere para los trabajos de restauración y consolidación de muros internos y externos, cámara Sur, edificio 5D-105.
2. Se dio apoyo logístico y supervisión, a la restauración de muros de plataforma número uno, basamento de sustentación, lateral Este y Oeste, edificio 5D-15. Restauración que se realiza con el objeto de estabilizar los muros que dan forma a laterales Este y Oeste, de la plataforma número uno basamento de sustentación, Edificio 5D-15.
3. En la cámara Sur, muro interior lado Norte, edificio 5D-105, se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de restauración, desmonte y colocación de sillares fuera su eje trayectoria Este-Oeste, muro interno fachada Norte. Trabajos de restauración que se realizan con el objeto de estabilizar el muro que conforma la culata Norte, cámara Sur, Edificio 5D-105.

4. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de documentación fotográfica Edificio 5D-51, Acrópolis Central. Documentación que se realizó con el objeto de elaborar diagnóstico y plan de intervención. Restauración que se realizara con el objeto de estabilizar una grieta, que va de Este a Oeste, muro Norte, el cual soporta un mascarón en bajo relieve, con rasgos de una guacamaya
5. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de restauración que se realizan en la parte superior de crestería, Templo III. Trabajos que se efectúan en el extremo Norte, de fachada Este, primer nivel de crestería, la restauración que se realiza con el objeto de estabilizar los muros, fachada Este, primer nivel de crestería. Templo III.
6. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de mantenimiento sitio arqueológico de Uaxactún: Chapeo de maleza en las plazas de grupo "B" y "D"; plazas: central, sur y oeste. Como también, se realizó deshierbe a edificios: E-I, E-II, E-III, E-VII sub, E-IX, y E-X. Grupo "E".

#### **Resultados Logrados, mes de Agosto/2016.**

1. Se verifico el traslado de agua. Insumo que fue trasladó hacia el edificio 5D-105, ubicado en lateral Sur de Templo V. El agua se requiere para la preparación de mezcla, material que se utiliza en los trabajos de restauración y consolidación de muros; internos y externos, cámara Sur, edificio 5D-105.(Total 6 toneles de 56 galones cada uno).
2. Se verifico los trabajos de restauración, muros de plataforma número uno, basamento de sustentación, lateral; Este y Oeste, edificio 5D-15. Restauración que se efectúa con el objeto de estabilizar, los paramentos de muros que dan forma a los laterales, Este y Oeste, basamento de sustentación. Edificio 5D-15. (Total 6 m2)
3. En la cámara Sur, muro interior lado Norte, edificio 5D-105, se verifico los trabajos de desmonte y colocación de sillares, fuera de su eje de trayectoria, Este-Oeste. Los trabajos de desmonte y colocación de sillares fuera de su eje de trayectoria, se realizan con el objeto de estabilizar el paramento del muro interior, culata Norte, cámara Sur. Edificio 5D-105. (Total 7 m2)
4. Se verifico los trabajos de documentación fotográfica, Edificio 5D-51, Acrópolis Central. La documentación fotográfica se realizó con el objeto de elaborar el diagnóstico y plan para la intervención de muro Norte, edificio 5D-51, para la estabilización de una grieta, que va de Este a Oeste, muro Norte, muro que soporta un mascarón en bajo relieve, con rasgos estilizados de una guacamaya. (Total 1 documento)
5. En la sección superior de crestería, Templo III, se verifico los trabajos de restauración, los trabajos se efectúan en el extremo Norte, fachada Este, primer nivel de crestería, restauración que se realiza con el objeto de estabilizar muros; internos y externos, fachada Este, primer nivel de crestería. Templo III. (Total 8 m2)

6. Se verifico los trabajos de mantenimiento sitio arqueológico de Uaxactún: Chapeo de maleza en plazas; grupos "B" y "D", plaza central, sur, y oeste. Como también, se realizó deshierbe a edificios: E-I, E-II, E-III, E-VII sub, E-IX, y E-X. Grupo "E". (Total 4,600 m2)

**Nota.**

Los resultados de las actividades plasmadas en el presente informe, se consignan en los informes específicos de resultados, entregados a Administración y Asesoría Técnica del PANAT.

Atentamente.

  
Esteban Leopoldo González Heredia.

Vo. Bo.



  
**Ing. Dimas Gildardo  
Pérez Rivera**  
Sub Administrador  
Parque Nacional Tikal  
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural