

Guatemala, 31 de agosto de 2016
Informe 08-2016

Licenciado
Juan Alberto Monzón Esquivel
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimado Licenciado Monzón:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 56-2016**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 24-2016** correspondiente al mes de Agosto del presente año y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie "A" y correlativo 00053.

Actividades

1. En la Acrópolis Este los trabajos se orientaron por un lado hacia limpieza, desyerbe y chapeo en el Edificio 218, en donde se eliminó la maleza y los brotes de vegetación que surgen en muros y pisos. Por otro lado, en este mismo edificio, así como el 216 fueron objeto de tratamiento de protección de sus muros con estuco a través de la aplicación de agua de cal. En total se abarcaron 1344 m².



Foto 1. Cámara Este, Edificio 216, Acrópolis Este, Yaxha



Foto 2. Cámara en lado Oeste, Edificio 218, Acrópolis Este, Yaxha

2. En la Acrópolis Norte los trabajos fueron de tres tipos. En el primer caso comprendió actividades de limpieza, desyerbe y chapeo en los edificios 142, 144, 145, 147 así como en el Basamento Oeste. En el segundo implicó reintegro de piedras de embono que habían sufrido desprendimiento parcial en el Edificio 142. Por último, en el Edificio 134 se aplicó agua de cal para buscar la hidratación de sus muros. el Edificio 90 de la Plaza B se efectuaron trabajos de limpieza de maleza. Asimismo, se verificó que no presentara grietas ni desprendimiento de piedras para su oportuna e inmediata atención. En total se abarcaron 5269m².



Foto 3. Edificio 134, Acrópolis Norte, Yaxha




Foto 4. Edificios 145 y 147, Acrópolis Norte, Yaxha



Foto 5. Basamento Oeste, Acrópolis Norte, Yaxha

3. En la Acrópolis Sur se orientaron los trabajos hacia limpieza de maleza, desyerbe y chapeo en su área circundante, así como aplicación de agua de cal para hidratación de sus muros con estuco, con lo que se busca que mantenga un adecuado estado de conservación y prevenir cualquier eventual daño que pudiera producirse. Así, se abarcaron 2100 m².




Foto 6. Edificio 375, Acrópolis Sur, Yaxha

4. En los parapetos este y oeste de la Calzada Blom se realizó limpieza y barrido de maleza y hojas que tienden a acumularse a causa de la abundante vegetación existente en tal lugar. Asimismo, se realizó una verificación de su estado de conservación a fin de detectar cualquier tipo de desprendimiento que pudiera ocurrir. De esta cuenta, se abarcaron 988 m².



Foto 7. Parapeto Este, Calzada Blom, Yaxha

5. En el Grupo Maler se ejecutaron actividades de limpieza, desyerbe y barrido de basura orgánica en los edificios 1 y 4. En este último, también se reintegraron piedras de embono y sellaron agujeros que habían surgido en el piso de uno de sus cuerpos. En total se abarcaron 3183 m².



Foto 8. Desyerbe en el Edificio 4, Grupo Maler, Yaxha



Foto 9. Aplicación de mezcla durante reintegro de piedras, Edificio 4, Grupo Maler, Yaxha

6. En el Grupo Residencial Oeste se efectuó limpieza de maleza y barrido de basura orgánica, previniendo así la acumulación que pusiera en peligro. En total se abarcaron 1280m².



Foto 10. Grupo Residencial Oeste, Yaxha

7. En la Plaza A se han realizado actividades de limpieza, desyerbe y chapeo en el área de plaza, así como en los edificios 260 y 261, donde estaba surgiendo incluso en los muros. En total se abarcaron 2080 m².



Foto 11. Edificio 260, muros norte y oeste, Plaza A, Yaxha



Foto 12. Plaza A, Yaxha

8. En el sitio arqueológico Topoxte se procedió a realizar, por un lado, chapeo, limpieza de basura orgánica y desyerbe, en los edificios C, D y E, así como en el área de plaza. Dado que han comenzado las lluvias, la maleza tiende a brotar y dispersarse, así como la microflora. En el caso del Edificio C también se llevó a cabo una limpieza del muro. En total se abarcaron 1552 m².



Foto 13. Edificio D, Topoxte




Foto 14. Edificio C, Topoxte, muro norte

9. Se llevó a cabo la limpieza mecánica de 17 estelas y 9 altares del sitio Yaxha, durante dos ocasiones en el presente mes, con lo que se busca prevenir que la microflora pueda surgir y proliferar, lo que implicaría otro tipo de intervención más compleja.



Foto 15. Estela 8, Grupo Maler

10. En el Edificio 137 continúan los trabajos de intervención. En la actualidad, se está trabajando por un lado en la fachada oeste en la sección superior del segundo cuerpo, y por el otro, en la sección superior del cuarto cuerpo. La información obtenida es importante debido a que permite conocer tanto el grado de consistencia del relleno como las características y estado de las grietas, lo que da paso a la limpieza y consolidación para el posterior relleno.

10. En el Edificio 137 continúan los trabajos de intervención. En la actualidad, se está trabajando por un lado en la fachada oeste en la sección superior del segundo cuerpo, y por el otro, en la sección superior del cuarto cuerpo. La información obtenida es importante debido a que permite conocer tanto el grado de consistencia del relleno como las características y estado de las grietas, lo que da paso a la limpieza y consolidación para el posterior relleno.




Foto 16. Cala efectuada en el segundo cuerpo, Edificio 137, lado oeste

Jorge Mario Ortiz de León

Vo. Bo. Nelson Carabeo
Coordinador Administrativo
Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo

