

Guatemala, 30 de septiembre de 2016  
Informe 09-2016

Licenciado  
Juan Alberto Monzón Esquivel  
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho

Estimado Licenciado Monzón:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 56-2016**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 24-2016** correspondiente al mes de Septiembre del presente año y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie "A" y correlativo 00054.

#### Actividades

1. En el Recinto Norte de la Plaza A se llevaron a cabo trabajos de limpieza de maleza y barrido en su interior y alrededores, a fin de prevenir un crecimiento descontrolado que pudiera poner bajo riesgo los vestigios expuestos. Asimismo, se realizó un monitoreo a las juntas de los bloques de fachada a fin de programar trabajos de resane que se ejecutarán durante el próximo mes calendario. En total se abarcaron 640 m<sup>2</sup>.



*Foto 1. Recinto Norte, Plaza A, Yaxha*

2. En la Plaza B se efectuaron trabajos de limpieza de maleza y chapeo en el Edificio 90 y su área circundante. Asimismo, se realizó monitoreo de su estado de conservación para verificar que no presentara grietas ni desprendimiento de piedras de fachada, lo que hubiera requerido atención inmediata. En total se abarcaron 1920m<sup>2</sup>.



*Foto 2. Edificio 90, Plaza B, Yaxha*

3. En la Plaza C se concentró la actividad en su Edificio 152. Con el fin de preservar su integridad, fueron efectuados trabajos de limpieza, desyerbe y chapeo. La temporada de lluvias incide en especial en esta estructura, por lo que debe ser monitoreado constantemente. Así, se abarcaron 3756 m<sup>2</sup>.



*Foto 3. Edificio 152, Yaxha*

4. En la Acrópolis Este se llevaron a cabo actividades de dos tipos. La primera consistió en limpieza, desyerbe y chapeo en los edificios 216, 217, 218 y 219, teniendo especial cuidado del barrido para evitar que la lluvia produzca acumulación de agua. En el segundo caso se atendieron las secciones de muro y bóveda que tienen estuco original a través de procesos de limpieza mecánica y húmeda. De esta cuenta, se abarcaron 4855.7m<sup>2</sup>.




*Foto 4. Cámara Este, Edificio 216, Acrópolis Este, Yaxha*



*Foto 5. Edificio 219, Acrópolis Este, Yaxha*

5. En la Acrópolis Norte se ejecutaron actividades de limpieza, desyerbe y chapeo en los edificios 142, 144, 145, 146 y 147. Se procedió además a verificar su estado de conservación para establecer que no presentaran desprendimientos ni grietas. De modo adicional, se desarrollaron trabajos de limpieza y consolidación de muros y estuco en el basamento Oeste. En total se abarcaron 7997.9m<sup>2</sup>.



*Foto 6. Desyerbe en el Edificio 142, Acrópolis Norte, Yaxha*



*Foto 7. Edificios 145, 146 y 147, Acrópolis Norte, Yaxha*

6. En el Edificio 375 de la Acrópolis Sur los trabajos fueron orientados principalmente hacia limpieza de maleza y desyerbe. En total se abarcaron 950m<sup>2</sup>.




*Foto 8. Edificio 375, Acrópolis Sur, Yaxha*

7. En la Calzada Blom se efectuó limpieza y desyerbe de sus parapetos, a fin de mantener su integridad. Igualmente, se despejaron del área los restos de ramas de árboles que habían caído en el lugar a causa de recientes lluvias.



*Foto 9. Parapeto Este, Calzada Blom, Yaxha*

8. En el Grupo Maler se llevaron a cabo trabajos de limpieza, desyerbe y chapeo en sus edificios 1, 2, 4 y 6. En este último además se encontraban ramas de árboles que cayeron recientemente a causa de fuertes lluvias, las cuales fueron retiradas del lugar. En total se abarcaron 1552 m<sup>2</sup>.



*Foto 10. Edificio 2, Grupo Maler, Yaxha*




*Foto 11. Edificio 4, Grupo Maler, Yaxha*

9. Se efectuó la limpieza de 17 estelas y 9 altares, así como del Petrograbado y su área circundante. Con ello se busca evitar la proliferación de microflora, además de contar con áreas de fácil acceso para los visitantes.



*Foto 12. Petrograbado, Yaxha*

10. En el Museo de Sitio de Yaxha se procedió, en coordinación con la administración y el grupo de Mantenimiento, a desmontar con carácter temporal las piezas ubicadas en torno a las columnas centrales del edificio para permitir que se desarrollaran trabajos de reparación y mantenimiento de la cubierta y la sustitución de las láminas de canales para prevenir las filtraciones de agua de lluvia. Para ello se realizó, para fines de control, tanto una documentación fotográfica con su correspondiente listado; las piezas fueron debidamente embaladas en cajas plásticas y almacenadas en la Bodega de Materiales Arqueológicos del parque, velando por su seguridad en todo momento. Luego, una vez concluidos dichos trabajos, se retornaron y colocaron nuevamente en su lugar conforme los registros gráficos y escritos que se habían preparado con anterioridad.



*Foto 13. Proceso de remoción de las vitrinas previo a desmontar las piezas*



*Foto 14. Las piezas fueron debidamente embaladas en cajas destinadas para el efecto*

11. En el Edificio 137 se ha pasado a desarrollar trabajos en su fachada Oeste, en la cual se están realizando calas para verificar el estado de los rellenos y obtener cerámica para fines de datación. La documentación incluye realización de dibujos en coordinación con DECORSIAP, lo que incluye la escalinata central que había sido previamente objeto de sondeo para verificación del estado de los rellenos y ahora se está exponiendo de modo parcial una sección que estaba recubierta por piedra de embono.



Foto 15. Trabajos en la fachada Oeste, Edificio 137, Acrópolis Norte

Jorge Mario Ortiz de León

Vo. Bo. Nelson Carabeo  
Coordinador Administrativo  
Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo