

Parque Nacional Tikal, 30 de noviembre/ 2016.
Informe No.11-2016.

Lic. Juan Alberto Monzón Esquivel.
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural.
Su Despacho.

Estimado Licenciado Monzón.

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios profesionales Numero: 41-2016**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Numero: 24-2016**, correspondiente al mes de noviembre del presente año, y para cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura número de serie C y número 000167**.

Actividades Realizadas, mes de Noviembre. 2016.

1. Se dio apoyo logístico y supervisión, al montaje de andamios en el entorno del recinto del edificio 5D-35, ubicado en el extremo sur-este de Acrópolis Norte. El montaje de andamios a la altura del recinto, tiene como objeto otorgarle apoyo al muro Norte. Así mismo, contar con una plataforma adecuada para efectuar los trabajos de restauración en el entorno del recinto, edificio 5D-35.
2. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de restauración en muros verticales: elevación este y oeste, plataforma uno, basamento de sustentación, Edificio 5D-15. Restauración que tiene como objeto, proporcionar estabilización a muros que conforman el basamento de sustentación, Edificio 5D-15.
3. Se dio apoyo logístico y supervisión a los trabajos de excavación que se efectúan en la base del muro exterior, elevación este de cámara sur, edificio 5D-105. La excavación tiene como objeto verificar el estado de conservación de sillares que forman el socalo y el arranque del muro exterior, elevación este de cámara sur. Edificio 5D-105.

4. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de documentación gráfica en muros interiores de la cámara aligerante, extremo sur, segundo nivel de crestería, Templo III. La documentación gráfica se realiza con el objeto de contar con dibujos a escala para realizar los trabajos de conservación en muros interiores de la cámara aligerante No. 2, Templo III.
5. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de restauración de muros internos de cámara No. 19, Edificio 5E-58, grupo "G". Los trabajos de integración de nuevos materiales en estucos dañados, tiene como objeto, otorgarle estabilidad a estucos que han sufrido concreciones por acción de humedad, cámara No. 19, Edificio 5E-58, grupo "G".
6. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de mantenimiento, sitio arqueológico de Uaxactún: Chapeo de maleza en las plazas de grupo "A". Plaza central, este, y oeste. Así mismo, se realizó chapeo de calzada que une el grupo A y B. Como también, se realizó deshierbe a edificios: A-II, A-IV, A-V, A-XII, y A-XVIII. Grupo "A".

Resultados Logrados, mes de Noviembre/2016.

1. En el entorno de los muros del recinto, edificio 5D-35, se verifico el montaje de andamios. El montaje de andamios a la altura del recinto, tiene como objeto otorgarle apoyo al muro Norte. Así mismo, contar con una plataforma adecuada para efectuar los trabajos de restauración en el entorno del recinto, edificio 5D-35. (Total 96 m3).
2. Se verifico los trabajos de restauración, en muros verticales, elevación Este y Oeste, plataforma uno, basamento de sustentacion, Edificio 5D-15. Restauración que tiene como objeto, proporcionar estabilización a muros que conforman el basamento de sustentación, Edificio 5D-15. (Total 14.59 m2)
3. En la base del muro exterior, elevación este de cámara Sur, edificio 5D-105, se verifico los trabajos de excavación. La excavación tiene como objeto verificar el estado de conservación de sillares que forman el sócalo, y sillares que forman el


arranque del muro exterior, elevación Este, cámara Sur. Edificio 5D-105. (Total 5.80 m3).

4. En el segundo nivel de crestería, extremo Sur, de Templo III, se verifico los trabajos de documentación de muros internos, cámara aligerante No. 2. La documentación gráfica se realiza con el objeto de contar con dibujos a escala para realizar trabajos de conservación de muros interiores, cámara aligerante No. 2, Templo III. (Total 18 m2).
5. Se verifico los trabajos de restauración a muros internos de cámara No.19, edificio 5E-58, grupo "G". Los trabajos de integración de nuevos materiales en estucos dañados, tiene como objeto, otorgarle estabilidad a estucos que han sufriendo concreciones por acción de humedad, cámara No. 19, Edificio 5E-58, grupo "G" (Total 1.00 m2).
6. Se verifico los trabajos de mantenimiento, sitio arqueológico, Uaxactún: Chapeo de maleza en plazas de grupo "A". Plaza central, Este, y Oeste. Así mismo, se realizó chapeo de calzada que une al grupo A y B. Como también, se realizó deshierbe a edificios expuestos: A-II, A-IV, A-V, A-XII, y A-XVIII. Grupo "A". (Total 6,400 m2)

Nota.

Los resultados de las actividades plasmadas en el presente informe, se consignan en los informes específicos de resultados, entregados a Administración y Asesoría Técnica del PANAT.

Atentamente.


Esteban Leopoldo González Heredia.

Vo. Bo.




Ing. Dimas Gilardo
Pérez Rivera
Sub Administrador
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural