

Guatemala, 30 de noviembre de 2016
Informe 11-2016

Licenciado
Juan Alberto Monzón Esquivel
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimado Licenciado Monzón:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 56-2016**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 24-2016** correspondiente al mes de noviembre del presente año y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie "A" y correlativo 00056.

Actividades

1. En los Edificios 217, 218 y 219 se realizaron trabajos de conservación en los muros con estuco a través de procesos de limpieza mecánica y húmeda para controlar la proliferación de microflora; asimismo, se aplicó un baño de agua de cal para la hidratación del sustrato. En total se abarcaron 358 m².




Foto 1. Cámara central, Edificio 218, Acrópolis Este, Yaxha

2. En el Basamento Oeste de la Acrópolis Norte se realizaron actividades de limpieza general, así como desyerbe, removiendo brotes de maleza que surgen en las juntas de los bloques de fachada y piedras de embono, así como chapeo de maleza circundante. En total se abarcaron 728 m².



Foto 2. Basamento Oeste, Acrópolis Norte, Yaxha

3. En el Edificio 134 se efectuaron actividades de limpieza de maleza, así como remoción de brotes de maleza, a lo cual se agregó la conservación de los muros con estuco ubicados en sus cámaras, para lo cual se efectuó una limpieza mecánica y húmeda aplicando asimismo agua de cal para fines de hidratación. En total se abarcaron 3090 m².




Foto 3. Cámara, Edificio 134, Acrópolis Norte, Yaxha

4. Se realizó limpieza mecánica y húmeda a 17 estelas y nueve altares del sitio arqueológico Yaxha, removiendo el polvo y tierra que se acumula, así como la microflora y maleza circundante. De igual manera el mascarón de la Acrópolis Norte fue atendido. En todos los casos se les aplicó un baño con agua de cal para mitigar el impacto de la microflora y contribuir a su hidratación.



Foto 4. Estela 13, Yaxha



Foto 5. Estela 11, Yaxha

5. En el Museo de Sitio de Yaxha se realizaron trabajos de limpieza y conservación de vitrinas y sus piezas expuestas. De modo adicional se efectuó una renovación de las etiquetas identificativas, así como una evaluación de las piezas a considerar para la renovación parcial de la colección junto con su mobiliario.



Foto 6. Silbato antropomorfo, Museo de sitio de Yaxha

6. En el Edificio 1 del Grupo Maler se efectuaron actividades de conservación consistentes en limpieza de basura orgánica, así como de desyerbe, removiendo brotes de maleza en las juntas de los bloques y piedras de embono de la fachada. Se verificó además la integridad de sus bloques para prevenir el surgimiento de desprendimientos y grietas. En total se abarcaron 4232m².



Foto 7. Edificio 1, Grupo Maler, Yaxha

7. Se llevaron a cabo trabajos de limpieza, desyerbe y chapeo en el Edificio 152 de la Plaza C, los que se concentraron en prevenir un crecimiento descontrolado de maleza que ponga bajo riesgo su integridad, así como la proliferación de microflora. En total se abarcaron 4232 m².



Foto 8. Edificio 1, Grupo Maler, Yaxha

8. En apoyo al Proyecto de Desarrollo e Implementación del Sistema de Gestión de Visitantes de este parque, se realizó un recorrido al sitio arqueológico Naranjo. De esta cuenta fue posible evaluar tanto la infraestructura como el estado de conservación de la arquitectura expuesta, en relación con la visitación turística, lo que se espera optimice sus instalaciones en general con el consecuente beneficio al público visitante nacional y extranjero.



Foto 9. Área de plaza en Acrópolis de Naranjo

9. Se efectuó una actividad de limpieza en el Grupo Residencial Oeste que comprendió el Basamento, así como sus Edificios 103 y 109. Se barrió la maleza y desyerbaron los muros, además de monitorear su integridad a fin de prevenir la presencia de grietas y/o desprendimientos. En total se abarcaron 1260 m².




Foto 10. Basamento, Grupo Residencial Oeste, Yaxha

10. En el Edificio 137 se ha avanzado con los trabajos. Al presente se realizaron calas en la esquina Sureste de su primer cuerpo a fin de establecer el estado de las grietas, así como pasar después a su relleno. Como un hallazgo destacó la presencia de un remetimiento que podría estar asociado con la estructura adyacente al sur. El oportuno análisis de los materiales cerámicos se espera brinden una aproximación a su temporalidad. Asimismo, se prosiguió con el relleno en la escalinata central en su fachada oeste. Por parte de la administración del parque se ha brindado un completo apoyo con el vehículo para el traslado de piedra, así como insumos necesarios para los trabajos.



Foto 11. Esquina Sureste, Primer Cuerpo, Edificio 137, Acrópolis Norte





Foto 12. Descarga de piedra trasladada al área de trabajo


V. Bo. Nelson Carabeo
Coordinador Administrativo
Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo


Jorge Mario Ortiz de León

