

Licenciado:
Juan Alberto Monzón Esquivel
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Lic. Monzón Esquivel:

De la manera más atenta me dirijo a usted, con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Técnicos No. 1071-2017** aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número 34-2017**, correspondiente al período del 5 al 31 de enero del 2017, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura número de serie B y correlativo No. 00079.

Actividades Realizadas:

1. Asesoría y supervisión en los trabajos de restauración y conservación en el paramento Este de la bóveda de la cámara No. 11, edificio 5E-58, Grupo "G".
2. *Asesoría y supervisión en los trabajos de restauración y conservación en el dintel de la puerta de la cámara No.11, edificio 5E-58, grupo "G".*
3. Asesoría y supervisión en la elaboración de polvillo que se utilizará en la restitución de sillares que presenten problemas de pulverización, en el paramento Oeste exterior, edificio 5E-58, grupo "G".
4. Asesoría y supervisión en la elaboración de mezcla que servirá para los trabajos de restauración y conservación en el edificio 5D-105.
5. Asesoría y supervisión en la elaboración de leña que servirá para la elaboración de mezcla para los trabajos de restauración y conservación en el edificio 5D-105.
6. *Apoyo con tres operativos a la Unidad de Uso Público para los trabajos de pintura en las gradas del Templo IV.*
7. *Apoyo con tres operativos a la Unidad de Mantenimiento para el trabajo de corte de guano que servirá para enguanar los ranchos que cubren los monumentos en el Parque Nacional Tikal.*
8. Elaboración en el Plan de Trabajo del edificio 5D-105.

Resultados Obtenidos:

1. Los trabajos realizados en el paramento Este, de bóveda de la cámara No.11, edificio 5E-58, grupo "G", consistió en la restitución de volumen de los sillares en mal estado de conservación restaurando un área de 6.00m². en donde se utilizaron 12 cubetas de mezcla compuesta, 4 cubetas concreteras de cuñas, 2 cubetas agua.
2. Los trabajos de restauración u consolidación del dintel de la puerta de la cámara No.11, edificio 5E-58, grupo "G". consistió en el cambio de cuatro vigas de tinto que se encontraban

en mal estado de conservación, por otras nuevas y en buen estado. Restaurando un área de 2.00m². Se utilizaron 4 vigas de tinto, 5 cubetas de mezcla, 2 tambos de agua.

3. Elaboración de polvillo que utilizará en la elaboración de mezcla compuesta que servirá en la restauración del paramento Oeste exterior cámara No.11, edificio 5E-58, grupo "G".
4. Elaboración de mezcla que servirá en los trabajos de restitución de volumen en sillares con problemas de pulverización, en el edificio 5D-105. Se utilizaron 30 carretadas de tierra caliza, 30 carretadas de cal lavada, 10 tambos de agua.
5. Elaboración de lejía que servirá para los trabajos de restauración en el edificio 5D-105, El trabajo consistió en verter 15 sacasos de cal en una pileta y mezclarlo con agua, dejándolo reposar por un lapso de tiempo de 30 días, para poder utilizarlo.
6. El apoyo a la unidad de Uso público consistió en pintar las gradas de madera que utilizar el turismo para el ascenso y descenso del templo IV.
7. El apoyo a la Unidad de Mantenimiento consistió en el corte de 24 rollos de guano que servirá para el mantenimiento de los ranchos de guano que cubren los monumentos en el parque Nacional Tikal.
8. Presentación del Plan de trabajo para el año 2017 del edificio 5D-105.

BENITO RAFAEL BURGOS MORALES

Vo/Bo.



**Lic. Jorge Estuardo
Roldán Santizo**
Administrador General
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural