

Parque Nacional Tikal, 31 de enero/ 2017.  
Informe No.01-2017.

Lic. Juan Alberto Monzón Esquivel.  
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural.  
Su Despacho.

Estimado Licenciado Monzón.

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios profesionales Numero: 1,116-2017**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Numero: 34-2017**, correspondiente al periodo del 5 al 31 de enero del presente año, y para cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura número de serie C y número 000173**.

**Actividades Realizadas, mes de Enero. 2017.**

1. Levantamiento topográfico del área de terreno, que se ubica en el entorno al Museo Sylvanus Morley.
2. Restauración y Consolidación del muro exterior, lado oeste, cámara sur, Edificio 5D-105.
3. Construcción de un techo al Petrograbado, con madera rolliza y palmas de huano.
4. Traslado de piedra cortada de caliza, de cantera hacia el Templo IV.
5. Restauración y Consolidación del muro interno, cámara norte. Edificio 5D-43.
6. En el sitio arqueológico de Uaxactún, se realizó chapeo de maleza y grama en plazas y calzadas: Plaza; este y oeste, grupo "A". Así mismo, se realizó chapeo de calzada que une el grupo A y B. Como también, se realizó deshierbe a edificios: A-II, A-IV, A-V, A-XII, y A-XVIII. Grupo "A".


## Resultados Logrados, mes de Enero/2017.

1. Se verifico los trabajos de levantamiento topográfico, del área de terreno, ubicada en el entorno al Museo Sylvanus Morley. El levantamiento topográfico se realizó con el objeto de conocer las curvas de nivel, área de terreno del entorno al Museo Sylvanus Morley. (Total 8,400 m2).
2. Se verifico los trabajos de restauración y consolidación, de muros exteriores lado oeste, cámara sur, Edificio 5D-105. La restauración de muros exteriores, lado oeste, cámara sur, tienen como objeto de estabilizar los muros verticales que forman la cámara sur. (Total 6 m2).
3. Se verifico la construcción de un techo con madera rolliza y palmas de huano. El techo fue construido sobre el monumento del petrograbado, ubicado en la Calzada Maller, y tiene como objeto proteger el motivo grabado en bajo relieve sobre la roca natural. (Total 60 m2).
4. Se verifico el traslado de piedra cortada de caliza, de cantera hacia el Templo IV. La piedra en bloques de caliza, fue trasladada en el camioncito Toyota Dina de cantera ubicada al nor-este de la carretera que conduce a Uaxactun, hacia el Templo IV. (Total 4 m3).
5. Se verifico los trabajos de restauración a muros internos de cámara norte, Edificio 5D-43. Los trabajos de restauración se efectúan con el objeto de estabilizar los muros internos lado sur, Edificio 5D-43. (Total 7 m2).
6. Se verifico los trabajos de mantenimiento, sitio arqueológico, Uaxactún: Chapeo de maleza en plazas de grupo "A". Plaza central, Este, y Oeste. Así mismo, se realizó chapeo de calzada que une al grupo A y B. Como también, se realizó deshierbe a edificios expuestos: A-II, A-IV, A-V, A-XII, y A-XVIII. Grupo "A". (Total 6,400 m2)

### Nota.


Los resultados de las actividades plasmadas en el presente informe, se consignan en los informes específicos de resultados, entregados a Administración y Asesoría Técnica del PANAT.

Atentamente.

  
Esteban Leopoldo González Heredia.

Vo. Bo



  
Lic. Jorge Estuardo  
Roldán Santize  
Administrador General  
Parque Nacional Tikal  
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural