

Parque Nacional Tikal, 31 de Marzo/ 2017.
Informe No.03-2017.

Lic. Juan Alberto Monzón Esquivel.
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural.
Su Despacho.

Estimado Licenciado Monzón.

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios profesionales Numero: 1,116-2017**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Numero: 34-2017**, correspondiente al mes de marzo del presente año, y para cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura número de serie C y número 000175**.

Actividades Realizadas, mes de Marzo. 2017.

1. Extracción de piedra cortada de cantera, en bloques de 0.30 x 0.30 x 0.60.
2. Extracción de tierra blanca del banco de tierra caliza, ubicado al nor-este de la carretera que conduce hacia Uaxactun.
3. Traslado de piedra caliza en laja, de la brecha límite sur, hacia la base lado Norte de Templo IV.
4. Registro grafico de muros internos, cámara Sur, edificio 5D-15.
5. Limpieza mecánica en seco y húmedo a monumentos: Plaza Oeste, Templo III, y Complejo N.
6. Restauración y recuperación volumétrica en muros lado Este de cámara Sur, edificio 5D-105.
7. En el sitio arqueológico de Uaxactún, se realizó chapeo de maleza y grama en plazas y calzadas: Plaza Norte, Central, Oeste de grupo A, y Calzada que une los grupos A y B. Como también, se realizó deshierbe a edificios: A-IV, A-V, A-X, A-XII, y A-XVIII. Grupo "A".


Resultados Logrados, mes de Marzo/2017.

1. Se verifico los trabajos de extracción de piedra cortada en cantera. Material que se utilizara en los trabajos de restauración lateral Sur, de Templo I, y restauración de la segunda plataforma de sustentación lado Norte, edificio 5D-15. (Total 225 bloques de 0.30 x 0.30 x 0.60.).
2. Se verifico los trabajos de extracción de tierra blanca. Tierra que servirá para la elaboración de mezcla, material que se utilizara en los trabajos de restauración del lateral Sur de Templo I. (Total 9 m3).
3. Se verifico el traslado de piedra laja, traslado que se realizó de la brecha límite Sur, hacia la base, lado Norte, Templo IV. El material se utilizara en los trabajos de estabilización de la crestería, Templo III, y trabajos de restauración, Lateral Sur, Templo I. (Total 20 m3).
4. Se verifico los trabajos de documentación gráfica en papel milimetrado a escala de 1:20, secciones: elevación, y planta muros interiores de cámara Sur, edificio 5D-15. Dibujos que se utilizara para documentar las fases de ocupación del edificio 5D-15. (Total 190 m2).
5. Se verifico los trabajos de limpieza mecánica en seco y húmedo a monumentos de plaza Oeste, Templo III, y Complejo N. Limpieza que se realiza con el objeto de liberar de polvo, y bichos que se instalan en agujeros de la superficie de monumentos, como también, microflora, elementos que dañan los monumentos **In-Situ**. (Total 84.94 m2)
6. Se verifico los trabajos de restauración en muros lado Este, cámara Sur, edificio 5D-105. Los trabajos de restauración se efectúan con el objeto de estabilizar los muros, lado Este, cámara Sur, edificio 5D-105. (4 m2).
7. Se verifico los trabajos de mantenimiento, sitio arqueológico, Uaxactún: Chapeo de maleza en plazas, grupo "A". Plaza central, Este, y Oeste. Así mismo, se realizó chapeo de calzada que une al grupo A y B. Como también, se realizó deshierbe a edificios expuestos: A-II, A-IV, A-V, A-XII, y A-XVIII. Grupo "A". (Total 4,199 m2)


Nota.

Los resultados de las actividades plasmadas en el presente informe, se consignan en los informes específicos de resultados, entregados a Administración y Asesoría Técnica del PANAT.

Atentamente.


Esteban Leopoldo González Heredia.

Vo. Bo.


Ing. Dignis Encarnación
Pérez Rivera
Sub Administrador
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural