

Guatemala, 31 de marzo de 2017  
Informe 03-2017

Licenciado  
Juan Alberto Monzón Esquivel  
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho

Estimado Licenciado Monzón:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 1118-2017**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número 34-2017** correspondiente al mes de **Marzo** del presente año y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie "A" y correlativo 00060.

#### Actividades

1. En la Acrópolis Este se llevaron a cabo trabajos de limpieza, desyerbe y chapeo en sus diversas fachadas y cuerpos constructivos, realizando asimismo barrido de los cuerpos constructivos a fin de evitar la acumulación de agua y prevenir el crecimiento descontrolado de la vegetación que ponga bajo riesgo la integridad de la fachada. Entre tanto, en el Edificio 218 se puso atención a los muros con estuco realizando una aplicación de agua de cal por medio de una bomba fumigadora para mantener sus niveles de hidratación y mitigar los efectos de la microflora. En total se abarcaron 2240 m<sup>2</sup>.



*Foto 1. Edificio 216, Acrópolis Este, Yaxha*

2. En la Acrópolis Norte se realizaron principalmente trabajos de limpieza y barrido de basura orgánica, así como desyerbe y chapeo en sus edificios 134, 142, 144, 145 y 147. Ello incluyó en el caso de estos dos últimos la atención al patio ubicado entre sus estructuras. Del mismo modo se verificó el estado de conservación a fin de prevenir desprendimientos que pudieran poner bajo riesgo tanto a las estructuras como al público visitante. En total se alcanzaron 4500 m<sup>2</sup>.




*Foto 2. Desyerbe en Edificio 134 y basamento, Acrópolis Norte, Yaxha*




*Foto 3. Desyerbe en Edificio 142, Acrópolis Norte, Yaxha*

3. En la Acrópolis Sur se concentraron los trabajos en aplicación de agua de cal a los muros con estuco ubicados en sus edificios 389 y 375. Este último exige atención especial dada la presencia de grafitos con escenificaciones de la época prehispánica. De tal modo se espera mitigar el surgimiento y proliferación de cianobacterias. En total se abarcaron 6448 m<sup>2</sup>.



*Foto 4. Sección de muro con grafitos, Edificio 376, Acrópolis Sur, Yaxha*

4. En el Grupo Maler se concentró el esfuerzo en el Edificio 4, el cual ya presentaba maleza, por lo que se ejecutaron acciones de desyerbe en su fachada oeste y chapeo, verificando a la vez que no presentara desprendimientos y grietas que pudieran afectar dicha estructura. En total se alcanzaron 6448 m<sup>2</sup>.



*Foto 5. Edificio 389, Acrópolis Sur, Yaxha*

5. El Grupo Residencial Oeste suele adolecer de un considerable volumen de hojas además de una fuerte proliferación de maleza, por lo que se hizo necesario un amplio barrido y remoción de brotes de vegetación en el área de plaza comprendiendo los edificios 103 al centro, 109 al oeste y la sección expuesta del basamento. En total se alcanzaron 1064 m<sup>2</sup>.




*Foto 6. Grupo Residencial Oeste, Yaxha, vista parcial del área de plaza*

6. En la Plaza A se llevaron a cabo trabajos de limpieza en el área de plaza y sus edificios 260 y 261. En total se abarcaron 1960m<sup>2</sup>.




*Foto 7. Edificio 260, Plaza A, Yaxha*

7. En la Plaza B se realizaron trabajos de limpieza de maleza, así como desyerbe y chapeo en torno al Edificio 90, el cual fue objeto de una observación detallada para prevenir desprendimientos de bloques o grietas. En total se abarcaron 85m<sup>2</sup>.




*Foto 8. Plaza B con el Edificio 90 al fondo*

8. En el Edificio 152 de la Plaza C se realizaron actividades de remoción de maleza y desyerbe, verificando que sus fachadas mantuvieran su integridad al buscar sin resultados positivos grietas o desprendimientos de bloques. En total se abarcaron 1920 m<sup>2</sup>.




*Foto 9. Edificio 152, Plaza C, Yaxha*

9. En Topoxte se puso atención en general al área de plaza que incluye su conjunto de estelas y altares. Un barrido general de maleza además de desyerbe en sus edificios C, D, E y G fue parte de la actividad, además de realizar limpieza a los muros que contienen estuco. En total se abarcaron 896 m<sup>2</sup>.




*Foto 10. Edificio C, Topoxte*

10. Se prosiguió con el programa de mantenimiento constante a 19 estelas, siete altares, el mascarón, el Monumento A, la maqueta y el petrograbado al principio y al final del plan de trabajo. En el caso de las estelas 11, 13 y 31 se realizó aplicación de agua de cal mediante una bomba de fumigación, en tanto en el resto la limpieza fue mecánica.



*Foto 11. Estela 31, Plaza E, Yaxha*

11. Se llevó a cabo una visita de campo al sitio arqueológico Nakum con el fin de realizar un diagnóstico y documentación del estado de conservación de su arquitectura y escultura expuestas, principalmente en el sector sur del lugar. Con el documento resultante se espera brindar los insumos necesarios a la administración del parque para la realización de las gestiones que se consideren convenientes a fin de contar con los recursos necesarios para tomar las acciones que contribuyan a su conservación.



*Foto 12. Bóveda ubicada en el Edificio D, lado Norte, Nakum*



*Foto 13. Edificio 63ª, Nakum. Vista de la fachada Este, donde el basamento se observa inestable*

12. En el Edificio 137 los trabajos se encuentran avanzando en la fachada Oeste a la altura del cuarto cuerpo, donde se ha detectado y documentado una sección de escalinata y parte de un muro en talud de la subestructura. Por parte de la administración se continúa brindando el apoyo de acuerdo a los recursos disponibles, con el vehículo para el traslado de los materiales, así como insumos adicionales.



*Foto 14. Gradas correspondientes a una subestructura detectadas durante las recientes excavaciones, Edificio 137, Yaxha*



*Foto 15. Vista de los trabajos en la fachada Oeste, Edificio 137, Yaxha*

13. Como parte de los esfuerzos por la protección y conservación al patrimonio cultural y natural del parque, se designó a personal para que participara dentro de las actividades de capacitación del Foro de Seguridad y Justicia auspiciado por AID. En apoyo, se diseñó e implementó una escena simulada del crimen, lo cual permitió hacer un ejercicio para aplicar las destrezas adquiridas, lo que permitirá a su vez optimizar

13. Como parte de los esfuerzos por la protección y conservación al patrimonio cultural y natural del parque, se designó a personal para que participara dentro de las actividades de capacitación del Foro de Seguridad y Justicia auspiciado por AID. En apoyo, se diseñó e implementó una escena simulada del crimen, lo cual permitió hacer un ejercicio para aplicar las destrezas adquiridas, lo que permitirá a su vez optimizar los procesos de documentación y denuncia de ilícitos de los temas cultural y natural dentro de áreas protegidas.



Foto 16. Personal del Grupo de Conservación realizando la escena simulada

Jorge Mario Ortiz de León

Vo. Bo. Nelson Carabeo  
Coordinador Administrativo  
Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo

