

Guatemala, 31 de mayo de 2017  
Informe 05-2017

Licenciado  
Juan Alberto Monzón Esquivel  
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho

Estimado Licenciado Monzón:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 1118-2017**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 34-2017** correspondiente al mes de mayo del presente año y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie "A" y correlativo 00065.

#### Actividades

1. En la Acrópolis Este los trabajos fueron diversos. En primer lugar, se continuó con el proceso de corte de ramas de árboles principalmente de ramón para prevenir crecimientos descontrolados que pongan bajo riesgo las estructuras y limiten la lectura del paisaje urbanístico del conjunto y el sitio. En segundo lugar, en el Edificio 216 se efectuó una limpieza y consolidación de muros y estuco a través de la aplicación de agua de cal para fines de hidratación y despeje de las cavidades que conforman los drenajes ubicados hacia los muros de fachada; adicionalmente se barrieron los pisos de los cuerpos constructivos para evitar que la tierra y la basura orgánica provoque acumulación de agua. En total se abarcaron 13242 m<sup>2</sup>.



Foto 1. Control de la vegetación, Acrópolis Este, Yaxha



*Foto 2. Limpieza de maleza y pisos en el Edificio 216, Acrópolis Este, Yaxha*



*Foto 3. Cavidades para drenaje despejadas, cámara oeste, Edificio 216, Acrópolis Este, Yaxha*

2. En la Acrópolis Norte se efectuaron trabajos de limpieza de maleza y barrido de basura orgánica en los edificios 134, 142, 144, 145 y 147 así como en el Basamento Oeste. De modo adicional, en el Edificio 142 se reintegraron bloques recién desprendidos. En total se alcanzaron 14408 m<sup>2</sup>.



*Foto 1. Trabajos en el Edificio 142, Acrópolis Norte, Yaxha*



*Foto 2. Limpieza de maleza, edificios 145 y 147, Acrópolis Norte, Yaxha*



*Foto 3. Barrido en el Basamento Oeste, Acrópolis Norte, Yaxha*

3. En la Acrópolis sur se realizaron trabajos de conservación a los muros con estuco mediante la aplicación de agua de cal. Asimismo, las áreas que presentaban maleza en el Edificio 375 fueron atendidas. En total se abarcaron 2336 m<sup>2</sup>.



*Foto 4. Edificio 375, Acrópolis Sur, Yaxha*





Foto 5. Edificio 389, Acrópolis Sur, Yaxha

4. En la Calzada Blom se procedió a reintegrar bloques que se habían desprendido en sus parapetos Este y Oeste, efectuando una limpieza del relleno y remoción de raíces. En total se alcanzaron 219 m<sup>2</sup>.




Foto 6. Proceso de reintegro de bloques desprendidos, parapeto Oeste, Calzada Blom, Yaxha

5. En el Grupo Maler se llevó a cabo la limpieza, remoción de raíces y resane de grietas que se produjeron recientemente en la esquina Noreste de los cuerpos segundo y tercero del Edificio 1. Asimismo, en los edificios 2, 3, 4, 6 y el Basamento Oeste se realizó una limpieza de maleza. En total se alcanzaron 8579 m<sup>2</sup>.



Foto 7. Limpieza y resane de grietas, Edificio 1, Grupo Maler, Yaxha

6. En el Grupo Residencial Oeste se realizó una limpieza y resane de una grieta que corre de norte a sur en el Edificio 109, además de efectuar un barrido general en el área de plaza. En total se abarcaron 4203 m<sup>2</sup>.



*Foto 8. Proceso de limpieza de una grieta para su posterior resane, Edificio 109, Grupo Residencial Oeste, Yaxha*

7. En el Juego de Pelota 1 se llevaron a cabo trabajos de limpieza de maleza. Además, se efectúa un monitoreo periódico de una serie de grietas que surgieron en los edificios que componen dicho conjunto para su atención oportuna cuando así sea necesario. En total, se abarcaron 3600 m<sup>2</sup>.



*Foto 9. Juego de Pelota 1, Yaxha*

8. En el Edificio 160 de la Plaza A se llevaron a cabo actividades de chapeo y limpieza. Se verificó asimismo que no presentara desprendimientos o grietas. En total, se abarcaron 1472 m<sup>2</sup>.





*Foto 10. Edificio 160, Plaza A, Yaxha*

9. En el Edificio 152 de la Plaza C se reintegraron bloques de fachada que se habían desprendido. Ello permite que mantenga su integridad estructural y de fachada.



*Foto 11. Edificio 152, Plaza C, Yaxha*

10. En el Edificio 90 de la Plaza A se efectuaron trabajos de limpieza de maleza y chapeo en el área circundante, verificando que mantuviera su integridad de muros, escalinata y piso superior. En total, se abarcaron 1344 m<sup>2</sup>.



*Foto 12. Edificio 90, Plaza B, Yaxha*

11. Se llevó a cabo la limpieza mecánica y húmeda de 19 estelas y 7 altares junto al mascarón, la maqueta y tres réplicas de Yaxha, removiendo hojas, tierra y microflora que surge y puede proliferar de no controlarse.



Foto 13. Réplica de la Estela 11 Yaxha

12. En el sitio arqueológico Topoxte se realizaron trabajos generales de barrido en el área de plaza y una limpieza general en sus edificios C, D, E y G, abarcando 26000 m<sup>2</sup>.



Foto 14. Edificio E, Topoxte

13. En el laboratorio de materiales arqueológicos del parque se ha proseguido con el lavado de los materiales cerámicos recuperados durante los trabajos de intervención en el Edificio 137 en coordinación con DECORSIAP.



Foto 15. Proceso de lavado de los materiales recuperados en el Edificio 137 previo a su proceso de análisis

14. En el Edificio 137 se ha proseguido con los sondeos en sus cuerpos superiores, encontrando diferencias marcadas entre la estratigrafía original y la capa de material agregado por la restauración. Del mismo modo se están realizando sondeos en la esquina Sureste a la altura del segundo cuerpo. Por parte de la administración se mantiene el apoyo para la realización de los trabajos coordinados con DECORSIAP, incluyendo insumos y el vehículo para el traslado de los materiales de trabajo.



Foto 16. Sondeos en la esquina Sureste, segundo cuerpo, Edificio 137, Acrópolis Norte, Yaxha

Jorge Mario Ortiz de León



Bo. Nelson Carabeo  
Coordinador Administrativo

Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo