

Guatemala, 31 de mayo 2017.
Informe 05-2017

Licenciado
Juan Alberto Monzón Esquivel
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho.

Estimado Licenciado Monzón:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a los estipulado en el Contrato Administrativo por servicios Técnico Profesionales Número 1056-2017, aprobado mediante Acuerdo Ministerial Número 34-2017, correspondiente al mes de mayo del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura Serie B número correlativo 000092.

Actividades Realizadas:

1. Supervisión del mantenimiento en la infraestructura del campamento en el sitio arqueológico Naranjo.
2. Supervisión del mantenimiento en el área arqueológica del sitio arqueológico Naranjo.
3. Supervisión en la restauración del edificio 137 en Yaxha.
4. Supervisión en la restauración del edificio B-24 en Naranjo.
5. Supervisión en la restauración del edificio A-3 en Naranjo.
6. Supervisión en la restauración del edificio B-18 en Naranjo.
7. Supervisión del registro gráfico que se realizan de los trabajos de restauración.

Resultados Obtenidos:

1. Se supervisó los trabajos de limpieza general en toda la infraestructura existente en el campamento del MICUDE en Naranjo.

2. Se supervisaron los trabajos de limpieza y control de vegetación en aproximadamente 10 hectáreas en el área monumental del sitio arqueológico Naranjo.



3. Se supervisó los trabajos de restauración del edificio 137 en la Acrópolis Norte de Yaxha, en donde se trabajó en la esquina sureste fachada sur haciendo sondeos para determinar cuáles son condiciones del relleno constructivo en esta parte del edificio.



Se Fundió 20 m² de piso sobre la plataforma este del cuarto cuerpo, trabajo hecho con pedrín y mezcla hecha a base de cal.



4. Se supervisaron los trabajos de restauración en el edificio B-24 del sitio arqueológico Naranjo en donde se trabajó en la estabilización de 13 m² del área liberada recuperando volúmenes faltantes en el muro del talud.



- Se supervisaron los trabajos de remoción de material suelto sobre los muros en 40 m² alrededor del recinto en la parte superior de la pirámide en la fachada norte.




5. Se superviso los trabajos de restauración en el edificio A-3 en la Acrópolis Oeste del sitio arqueológico Naranjo en donde se trabajó la restauración de 10 m² de facha en donde se esta insinuando la existencia de relieves tomando en cuenta la evidencia encontrada para dar sus proporciones y la existente en la fachada opuesta.



6. Se superviso los trabajos de restauración en el cuerpo norte superior del edificio B-18 en el sitio arqueológico Naranjo y como parte del proceso se trabajó en la estabilización de 20 m² de muros en la fachada norte lado este de los taludes liberados.



7. Se superviso los trabajos de dibujo relacionados con la restauración de los diferentes edificios sobre los cuales se realizan trabajos, además se lleva el registro fotográfico de las actividades realizadas.


Evelyn Lisette Samayoa Cornel
Coordinador Administrativo
Departamento de Conservación y Rescate
de Sitios Arqueológicos Prehispánicos
IDAEH-DGFCH



Raúl Eduardo Noriega Girón