

Guatemala, 29 de junio de 2017
Informe 06 – 2017

Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su despacho

Estimada Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 1101 – 2017**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 34 – 2017**, correspondiente al mes de junio del presente año y para cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie "M" y correlativo 0115.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Inspección técnica y evaluación del proyecto denominado "Mejoramiento Plaza España", ubicado en zona 9, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Inspección técnica y análisis de los trabajos realizados sin autorización en el inmueble ubicado en la 16ª avenida 04 – 62 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Inspección técnica y análisis del proyecto denominado "Plaza del Comercio Popular", ubicado sobre la 19ª calle, entre 9ª avenida y 9ª avenida "A" zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Inspección técnica y análisis de los trabajos menores que consisten en la aplicación de pintura en muros interiores del Edificio Administrativo del Cementerio General zona 3, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Inspección técnica y análisis de los trabajos de construcción de bodegas en el Cuadro No. 9 y Cuadro No. 22 del Cementerio General zona 3, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Inspección técnica y evaluación del proyecto denominado "Mejora Urbana Plaza la Parroquia", ubicado en la 15ª avenida entre 4ª y 5ª calle zona 6, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Inspección técnica y análisis del proyecto denominado "Recuperación del Espacio Público", ubicado en la 14ª calle entre Avenida Elena y 6ª avenida zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.

- Inspección técnica y análisis de los trabajos realizados sin autorización en el inmueble ubicado en la 7ª avenida 19 – 63 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Inspección técnica y análisis de los trabajos realizados sin autorización en el inmueble ubicado en la 9ª avenida 15 – 33 y 15ª calle "A" 09 - 05 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Inspección técnica y análisis de la propuesta a realizar en el inmueble ubicado en la 20ª calle 1 - 74 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Elaboración de las medidas preventivas de conservación, manejo e intervención en el Cementerio General de la ciudad de Guatemala.
- Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados por parte de la Ventanilla Única del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala.
- Participación en la Mesa de Evaluación de Expedientes de la Municipalidad de Guatemala.

RESULTADOS OBTENIDOS

Actividades	Documento de Soporte
Inspección técnica y evaluación del proyecto denominado "Mejoramiento Plaza España", ubicado en zona 9, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Informe Técnico Archivado en Leitz.
Inspección técnica y análisis de los trabajos realizados sin autorización en el inmueble ubicado en la 16ª avenida 04 – 62 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Informe Técnico Archivado en Leitz.
Inspección técnica y análisis del proyecto denominado "Plaza del Comercio Popular", ubicado sobre la 19ª calle, entre 9ª avenida y 9ª avenida "A" zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Opinión Técnica Archivada en Leitz.
Inspección técnica y análisis de los trabajos menores que consisten en la aplicación de pintura en muros interiores del Edificio Administrativo del Cementerio General zona 3, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Opinión Técnica Archivada en Leitz.

<p>Inspección técnica y análisis de los trabajos de construcción de bodegas en el Cuadro No. 9 y Cuadro No. 22 del Cementeo General zona 3, ciudad de Guatemala, Guatemala.</p>	<p>Opinión Técnica Archivada en Leitz.</p>
<p>Inspección técnica y evaluación del proyecto denominado "Mejora Urbana Plaza la Parroquia", ubicado en la 15ª avenida entre 4ª y 5ª calle zona 6, ciudad de Guatemala, Guatemala.</p>	<p>Oficio Archivado en Leitz.</p>
<p>Inspección técnica y análisis del proyecto denominado "Recuperación del Espacio Público", ubicado en la 14ª calle entre Avenida Elena y 6ª avenida zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.</p>	<p>Oficio Archivado en Leitz.</p>
<p>Inspección técnica y análisis de los trabajos realizados sin autorización en el inmueble ubicado en la 7ª avenida 19 - 63 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.</p>	<p>Informe Técnico Archivado en Leitz.</p>
<p>Inspección técnica y análisis de los trabajos realizados sin autorización en el inmueble ubicado en la 9ª avenida 15 - 33 y 15ª calle "A" 09 - 05 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.</p>	<p>Informe Técnico Archivado en Leitz.</p>
<p>Inspección técnica y análisis de la propuesta a realizar en el inmueble ubicado en la 20ª calle 1 - 74 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.</p>	<p>Informe Técnico Archivado en Leitz.</p>
<p>Elaboración de las medidas preventivas de conservación, manejo e intervención en el Cementeo General de la ciudad de Guatemala.</p>	<p>Informe técnico de avance mensual Archivado en Leitz</p>
<p>Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados por parte de la Ventanilla Unica del Centro</p>	<p>Varias Opiniones Técnicas Archivadas en Leitz.</p>


Histórico de la Municipalidad de Guatemala.	
Participación en la Mesa de Evaluación de Expedientes de la Municipalidad de Guatemala.	Hojas de Evaluación firmadas por la suscrita Archivadas en leitz

Atentamente.



Ingrid Nohemi Morales Carías

Arq. Rony Amílcar Chávez Rivera
SUB-JEFE
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
DECORAC



Vo.Bo.