

Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho.

Estimado Licenciado Monzón:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a los estipulado en el Contrato Administrativo por servicios Técnicos Número 1056-2017, aprobado mediante Acuerdo Ministerial Número 34-2017, correspondiente al mes de junio del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura Serie B número correlativo 000093.

Actividades Realizadas:


1. Supervisión del mantenimiento en la infraestructura del campamento en el sitio arqueológico Naranjo.
2. Supervisión del mantenimiento en el área arqueológica del sitio arqueológico Naranjo.
3. Supervisión en la restauración del edificio 137 en Yaxha.
4. Supervisión en la restauración del edificio B-24 en Naranjo.
5. Supervisión en la restauración del edificio A-1 en Naranjo.
6. Supervisión en la restauración del edificio B-18 en Naranjo.
7. Supervisión del registro gráfico que se realizan de los trabajos de restauración.

Resultados Obtenidos:


1. Se supervisó los trabajos de limpieza general en toda la infraestructura existente en el campamento del MICUDE en Naranjo.

2. Se supervisaron los trabajos de limpieza y control de vegetación en aproximadamente 10 hectáreas en el área monumental del sitio arqueológico Naranjo.

3. Se supervisó los trabajos de restauración del edificio 137 en la Acrópolis Norte de Yaxha, en donde se trabajó en la restauración de 10m². De escalinatas centrales en la fachada oeste a la altura del sexto cuerpo.



4. Se supervisaron los trabajos de restauración en el edificio B-24 del sitio arqueológico Naranjo en donde se trabajó en la limpieza, remoción de raíces que están dañando la bóveda del recinto que se encuentra en la parte superior en la fachada norte, se estabilizó un área equivalente a los 15m².



5. Se supervisó los trabajos de restauración en el edificio A-1 en la Acrópolis Oeste del sitio arqueológico Naranjo en donde se completó la liberación del muro en el extremo norte de la fachada oeste y se restauró 8 m² de muros.



6. Se superviso los trabajos de restauración en el último cuerpo fachada norte del edificio B-18 en el sitio arqueológico Naranjo y como parte del proceso se trabajó en estabilizan núcleos y se restauró 22 m² de fachada.



7. Se superviso los trabajos de dibujo relacionados con la restauración de los diferentes edificios sobre los cuales se realizan trabajos, además se lleva el registro fotográfico de las actividades realizadas.

Raúl Eduardo Noriega Girón

Evelyn Lisette Samayoa Cornel

Coordinador Administrativo
Departamento de Conservación y Rescate
de Sitios Arqueológicos Prehispánicos
IDAEH-DGFCN