

Licda. Gladys Elizabeth Palala Gálvez.
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural.
Su Despacho.

Estimada Licenciada Palala Gálvez

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios profesionales Numero: 1,116-2017**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Numero: 34-2017**, correspondiente al mes de julio del presente año, y para cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura número de serie C y número 000208**.

Actividades Realizadas, mes de Julio. 2,017.

1. Limpieza mecánica en seco y húmedo, a monumentos In-Situ: Plaza Mayor, Plaza Oeste, Complejo N, Acrópolis Norte, y estructura 5C-53 de mundo perdido.
2. Restauración por medio de adionamiento de material en primer nivel de crestería y cornisamento, muro exterior, lado norte, sur y este. Edificio Templo III.
3. Restauración por medio de sustitución de piedras en muros interiores de cámara sur. Edificio 5D-43.
4. Colocación de un piso en la parte superior de plataforma número uno, basamento de sustentación, lado norte. Edificio 5D-15.
5. Restauración parte superior paramento interior. Lado oeste, cámara central. Edificio 5D-105.
6. En el sitio arqueológico de Uaxactún. Se realizó chapeo de maleza y grama, en plazas: central grupo A, plaza grupo D, y plaza grupo E. Así mismo, se realizó deshierbe a edificios: B-XIII, E-I, E-II, E-III, E-IX, y E-X de grupo E.

Resultados Logrados, mes de Julio/2017.

1. Se verifico el trabajo de limpieza mecánica en seco y húmedo, en Plaza Mayor, Plaza Oeste, Complejo N, Acrópolis Norte, y estructura 5C-53 de mundo perdido. Los trabajos de limpieza mecánica consiste en eliminar telas de araña, moscas que taladran la piedra, restos de tierra, así mismo, la micoflora que crece por humedad en muros de recintos de los templos. (Total 280.09 m2).
2. En muro exterior lado norte, sur, este del primer nivel de crestería y cornisamento. Templo III. Se verifico el proceso de adiconamiento de material. Los trabajos de adiconamiento de material a paramentos de sillares en mal estado, tienen como objeto, estabilizar los muros exteriores, de crestería y cornisamento. (Total 10.10 m2).
3. En muros externos, de cámara sur de Edificio 5D-43. Se verifico el trabajo de sustitución de piedras en muros interiores de cámara sur. Los trabajos de sustitución de sillares, tiene como objeto, estabilizar los muros interiores de cámara sur. Afectados por el intemperismo. (agua, sol y viento). (Total 16.06 m2).
4. En la parte superior de plataforma uno, basamento de sustencion, lado Norte. Edificio 5D-15. Se verifico la construcción de un piso. La colocación del piso en la parte superior de plataforma uno, tiene como objeto evitar que las aguas de lluvia se filtren al interior de los núcleos del basamento de sustentación, lado norte. Edificio 5D-15. (Total 43.50 metros lineales).
5. En la cámara central, Edificio 5D-105. Se verifico los trabajos de restauración en la sección superior de muro oeste. La restauración en la sección superior, lado oeste, tiene como objeto estabilizar la sección superior del muro, cámara central. Edificio 5D-105. (4 m2).
6. Se verifico los trabajos de mantenimiento, sitio arqueologico de Uaxactún. Chapeo de maleza y grama en plazas: Grupo A, D y E. Así mismo se realizó, deshierbe a edificios: E-I, E-II, E-III, E-IX, y E-X., grupo E. (Total 9,164 m2).

Nota.

Los resultados de las actividades plasmadas en el presente informe, se consignan en los informes específicos de resultados, entregados a Administración y Asesoría Técnica del PANAT.

Atentamente.

Esteban Leopoldo González Heredia.

Vo. Bo.



Ing. Esteban Leopoldo González Heredia
Sub Administrador
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural