

Licenciada  
Gladys Elizabeth Palala Gálvez  
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho

Licenciada Palala Gálvez:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 1099-2017, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial Número 34-2017, correspondiente al mes de Agosto del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie "C", número 00108.

**Actividades Realizadas:**


1. Brindar apoyo en la inspección en la Losa del Palacio Nacional de la Cultura, Ciudad de Guatemala.
2. Brindar apoyo en la supervisión de los trabajos de intervención en el Convento de Chichicastenango, en relación a la restauración de muros interiores e integración de baldosa de barro en secretaría. (100% de avance físico)
3. Brindar apoyo en la inspección técnica al Templo del municipio de Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz.
4. Brindar apoyo en la inspección técnica al Templo del municipio de San Cristobal Verapaz, Alta Verapaz.
5. Brindar apoyo en la inspección técnica a la Parroquia El Calvario, Cobán, Alta Verapaz.
6. Brindar apoyo en la inspección técnica al Edificio Municipal de Santa Cruz del Quiché, Quiché.
7. Asistir a reuniones en coordinación con la Jefatura del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales –DECORBIC-.

**Resultados Obtenidos:**


Actividades	Documento de Soporte
Elaboración del informe técnico de la inspección realizada, en donde se efectuaron exploraciones en la losa del tercer nivel, debido a filtraciones de humedad.	Informe Técnico archivado en Leitz.
Evaluación y Supervisión de las fases de trabajo del Proyecto de Restauración del Convento de Chichicastenango, Quiché. (Avance Físico del 100% de Restauración de muros interiores e integración de piso de baldosa de barro en secretaría).	Informe Técnico de inspección, archivado en Leitz.
Elaboración de informe técnico de la inspección realizada en el Templo, en relación a los trabajos ejecutados en el mismo.	Informe Técnico de inspección, archivado en Leitz.
Elaboración de informe técnico de la inspección realizada en el Templo, en relación a los trabajos ejecutados en el mismo.	Informe Técnico de inspección, archivado en Leitz.
Elaboración de informe técnico de la inspección realizada en la Parroquia El Calvario, para indicar los procedimientos técnicos para la ejecución de intervenciones en la parroquia.	Informe Técnico de inspección, archivado en Leitz.
Elaboración de Informe técnico de la inspección realizada en el Edificio Municipal, indicando el estado actual y el inicio de los trabajos de restauración.	Informe Técnico de inspección, archivado en Leitz.

Sin otro particular,

Atentamente,



Erick Armando Ortiz Ixtecoc



**Msc. Arq. Rudy Wexler Calvez Vásquez**  
JEFE  
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y  
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES  
**DECORBI**