

Licenciada  
Gladys Elizabeth Palala Gálvez  
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural  
Su despacho

Estimada Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 1101 – 2017**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 34 – 2017**, correspondiente al mes de agosto del presente año y para cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie "M" y correlativo 0118.

#### **ACTIVIDADES REALIZADAS**

- Inspección técnica y análisis del estado actual del inmueble ubicado en la 13ª calle 4 – 11 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Inspección técnica y análisis del estado actual del inmueble ubicado en la 9ª avenida 14 – 65 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Inspección técnica y análisis de los trabajos de restauración realizados en el Templo de Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz.
- Inspección técnica y análisis de los trabajos de restauración en el inmueble denominado Instituto Normal Centroamericano de Señoritas INCAS, ubicado en el municipio de Jalapa, departamento de Jalapa.
- Inspección técnica y análisis de los trabajos propuestos sobre la Avenida Cementerio 18 – 49 zona 3, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Inspección técnica y análisis del proyecto denominado "Recuperación del Espacio Público", ubicado en la 14ª calle entre Avenida Elena y 6ª avenida zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados por parte de la Ventanilla Única del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala.
- Participación en la Mesa de Evaluación de Expedientes de la Municipalidad de Guatemala.

#### **RESULTADOS OBTENIDOS**

<b>Actividades</b>	<b>Documento de Soporte</b>
Inspección técnica y análisis del estado actual del inmueble ubicado en la 13ª calle 4 – 11 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Informe Técnico Archivado en Leitz.

Inspección técnica y análisis del estado actual del inmueble ubicado en la 9ª avenida 14 - 65 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Informe Técnico Archivado en Leitz.
Inspección técnica y análisis de los trabajos de restauración realizados en el Templo de Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz.	Informe Técnico Archivada en Leitz.
Inspección técnica y análisis de los trabajos de restauración en el inmueble denominado Instituto Normal Centroamericano de Señoritas INCAS, ubicado en el municipio de Jalapa, departamento de Jalapa.	Informe Técnico Archivada en Leitz.
Inspección técnica y análisis de los trabajos propuestos sobre la Avenida Cementerio 18 - 49 zona 3, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Opinión Técnica Archivada en Leitz.
Inspección técnica y análisis del proyecto denominado "Recuperación del Espacio Público", ubicado en la 14ª calle entre Avenida Elena y 6ª avenida zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Oficio Archivado en Leitz.
Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados por parte de la Ventanilla Única del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala.	Varias Opiniones Técnicas Archivadas en Leitz.
Participación en la Mesa de Evaluación de Expedientes de la Municipalidad de Guatemala.	Hojas de Evaluación firmadas por la suscrita Archivadas en leitz

Atentamente.

Msc. Arq. Rudy Alexander Gálvez Vásquez  
JEFE  
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y  
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES  
D E C O R B I C



Vo.Bo.



Ingrid Noemí Morales Carías