

Parque Nacional Tikal, 29 de Septiembre/ 2017.
Informe No.09-2017.

Licda. Gladys Elizabeth Palala Gálvez.
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural.
Su Despacho.

Estimada Licenciada Pálala Gálvez.

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios profesionales Numero: 1,116-2017**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Numero: 34-2017**, correspondiente al mes de septiembre del presente año, y para cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura número de serie C y número 000210**.

Actividades Realizadas, mes de Septiembre. 2,017.

1. Limpieza mecánica en seco y húmedo, a monumentos In-Situ: Complejo: N, y O. Acrópolis Norte, Edificio. 5D-43. Gran Plaza, Templo II, Mundo Perdido, 6C-XVI pozo 3 y túnel 11, y Grupo P. H.
2. Restauración y consolidación paramento de muro, lateral sur, escalinata ceremonial de Templo I.
3. Restauración y consolidación, lado norte, extremo este, segundo basamento, muro uno. Templo IV.
4. Recuperación de volumen con embono, segundo basamento, lado norte. Edificio 5D-15.
5. Cambio de vigas de madera de tinto en dintel de cámara 11. Edificio 5E-58, grupo G.
6. Restauración de paramento exterior e interior, muro este, cámara central. Edificio 5D-105.
7. En el sitio arqueológico de Uaxactún, se realizó chapeo de maleza y grama en plaza: este y oeste de grupo B. Calzada que une a los grupos A y B. Así mismo, se realizó deshierbe a edificios: A-II, A-V, A-X y A-XVIII, grupo A.

Resultados Logrados, mes de Septiembre/2017.

1. Se verifico el trabajo de limpieza mecánica, en seco y húmedo: Complejo N, y O. Acrópolis Norte, Edificio. 5D-43. Gran Plaza, Templo II, Mundo Perdido, 6C-XVI, pozo 3 y túnel 11, y Grupo P. H. Los trabajos consisten; en eliminar telas de araña, moscas que taladran la piedra, restos de tierra, así mismo, la micoflora que crece por humedad en muros de recintos de los templos. (Total 2, 878,28 m2).
2. En el lateral sur de escalinata ceremonial, de Templo I. Se verifico los trabajos de restauración. Los trabajos consisten en adicionar material a paramentos de sillares con un 15% de exfoliación en su paramento exterior, así mismo, realizar el cambio de sillares en mal estado, y colocando sillares nuevos. (Total 2.05 m2).
3. En fachada norte, extremo este, muro uno, segundo basamento. Tempo IV. Se verifico los trabajos de restauración. Trabajos que consisten en desmonte de sillares dañados, y colocar sillares nuevos. Como también, realizar integración de embono a núcleos, y recuperación volumétrica, segundo basamento, lado norte, de Templo IV. (Total 5.36 m2).
4. Se verifico los trabajos de restauración, basamento de sustentación, lado norte. Edificio 5D-15. Los trabajos consisten en efectuar recuperación de volumen con embono, al basamento de sustentación, lado norte. Edificio 5D-15. (Total 57 m2).
5. Se verifico el cambio de vigas de madera de tinto, dintel de cámara 11. Edificio 5E-58, grupo G. Los trabajos consisten en realizar cambio de vigas de madera de tinto, dintel de cámara 11. Edificio 5E-58 grupo G. (Total 6 vigas de madera de tinto).
6. En muro este, cámara central. Edificio 5D-105. Se verifico la restauración de paramento interior, y exterior. Trabajos de restauración que tienen como objeto, estabilizar el muro, lado este, cámara central. Edificio 5D-105. (8 m2).
7. Se verifico los trabajos de mantenimiento, sitio arqueológico de Uaxactún. Chapeo de maleza y grama en plaza: norte, oeste y central de grupo E. Plaza: central, sur, y calzada que une a grupos D y E. Como también, deshierbe a edificios: A-V, grupo A, y E-I, E-II, E-III, E-VII, sub, E-IX, y E-X, grupo E. (Total 6,400 m2).

Nota.

Los resultados de las actividades plasmadas en el presente informe, se consignan en los informes específicos de resultados, entregados a Administración y Asesoría Técnica del PANAT.

Atentamente.

Vo. Bo.



**Ing. Dimas Gildardo
Pérez Rivera**
Sub Administrador
Parque Nacional Tikal

Esteban Leopoldo González Heredia.

Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural