

Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez ✓
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su despacho

Estimada Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 1101 – 2017**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 34 – 2017**, correspondiente al mes de septiembre del presente año y para cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie "M" y correlativo 0119. ✓

ACTIVIDADES REALIZADAS


- Inspección técnica y análisis del estado actual del inmueble denominado Mercado la Villa, ubicado en la 14ª avenida y 19ª calle zona 10, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Inspección técnica y análisis del estado actual del inmueble denominado Museo del Ferrocarril, ubicado en la 9ª avenida 18 – 03 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Inspección técnica y análisis de los trabajos de restauración realizados en el Templo de Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz.
- Inspección técnica y análisis de los trabajos de restauración en el inmueble denominado Instituto Normal Centroamericano de Señoritas INCAS, ubicado en el municipio de Jalapa, departamento de Jalapa.
- Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados por parte de la Ventanilla Única del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala.
- Participación en la Mesa de Evaluación de Expedientes de la Municipalidad de Guatemala.

RESULTADOS OBTENIDOS

Actividades	Documento de Soporte
Inspección técnica y análisis del estado actual del inmueble denominado Mercado la Villa, ubicado en la 14ª avenida y 19ª calle zona 10, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Opinión Técnica Archivado en Leitz.

<p>Inspección técnica y análisis del estado actual del inmueble denominado Museo del Ferrocarril, ubicado en la 9ª avenida 18 - 03 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.</p>	<p>Informe Técnico Archivado en Leitz.</p>
<p>Inspección técnica y análisis de los trabajos de restauración realizados en el Templo de Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz.</p>	<p>Informe Técnico Archivada en Leitz.</p>
<p>Inspección técnica y análisis de los trabajos de restauración en el inmueble denominado Instituto Normal Centroamericano de Señoritas INCAS, ubicado en el municipio de Jalapa, departamento de Jalapa.</p>	<p>Informe Técnico Archivada en Leitz.</p>
<p>Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados por parte de la Ventanilla Única del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala.</p>	<p>Varias Opiniones Técnicas Archivadas en Leitz.</p>
<p>Participación en la Mesa de Evaluación de Expedientes de la Municipalidad de Guatemala.</p>	<p>Hojas de Evaluación firmadas por la suscrita Archivadas en leitz</p>

Atentamente.



Ingrid Noemí Morales Carías

ING. Rony Jiménez Chávlez
 JEFE
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
 RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
 M. C. O. R. B.



Vo.Bo.