

Guatemala, 29 de septiembre de 2017
Informe 09-2017

Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimado Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 1118-2017**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 34-2017** correspondiente al mes de septiembre del presente año y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie "A" y correlativo 00069.

Actividades

1. En el Edificio 216 de la Acrópolis Este se desarrollaron trabajos de limpieza de maleza y chapeo, removiendo la basura orgánica. Asimismo se puso atención a la escalinata junto a los pisos de los cuerpos para prevenir acumulación de agua a causa de las lluvias que aún están cayendo. En total se abarcaron 160 m².



Foto 1. Limpieza de maleza, Edificio 216, Acrópolis Este, Yaxha



Foto 2. Edificio 216, Acrópolis Este, Yaxha

2. En el Edificio 134 de la Acrópolis Norte se desarrollaron trabajos de limpieza de maleza, así como desyerbe y chapeo en sus distintos cuerpos constructivos. Se buscaba evitar que el crecimiento de la maleza provoque agrietamientos que a su vez permitan filtraciones de agua que pongan bajo riesgo su integridad estructural. En total se abarcaron 2160 m².



Foto 3. Edificio 134, Acrópolis Norte, Yaxha

3. El Edificio 1 del Grupo Maler fue objeto de trabajos de limpieza de maleza y desyerbe, en especial en las juntas de los bloques de fachada, así como de barrido de basura orgánica y pegado de un ladrillo ubicado en su cámara superior, con lo que se espera preservar su integridad nivel de fachada y estructural. A la vez se realizó una observación minuciosa de sus elementos constitutivos para verificar que no presentaran grietas. En total se abarcaron 2747 m².



Foto 4. Edificio 1, Grupo Mater, Yaxha

4. En la Plaza B se ubica el Edificio 90, que fue atendido a través de trabajos de limpieza de maleza que había brotado y proliferado en sus cuatro fachadas y piso superior. Incluyó, de modo similar a otros casos, una observación minuciosa de sus diversos elementos constitutivos para asegurarse que no presentara grietas o desprendimientos que pudieran comprometer su integridad. En total se alcanzaron 2032 m².



Foto 5. Edificio 90, Plaza B, Yaxha

5. En Yaxha se encuentran 17 estelas y 9 altares que fueron objeto de trabajos de conservación consistentes en procesos de limpieza mecánica, lo que incluyó el empleo de una brocha para remover el polvo y materia orgánica dispuesta sobre dichos monumentos además de un barrido y chapeo de maleza circundante, con lo que en general se busca su protección general.



Foto 6. Estela en Plaza G, Yaxha

6. Como parte del programa de monitoreo y mantenimiento de sitios arqueológicos de este parque se visitó el sitio El Pital, el cual se distingue por su complejidad arquitectónica. Parte del trabajo implicó despejar el camino vehicular de acceso, así como realización de chapeo, estimación del área con GPS, lacual asciende a 2.19 has, así como verificación del estado de conservación, lo que incluyó verificar que no se han presentado nuevos saqueos.



Foto 7. Trabajos de chapeo en El Pital

7. Dentro del programa de monitoreo y mantenimiento de sitios arqueológicos de este parque se visitó el sitio Kanajau, lugar localizado en la ZUM, dentro de la concesión Árbol Verde. El viaje en el vehículo tomó 1:20 hr hasta haber llegado a una laguna, mientras que enfrente, a unos 500 m (que lleva 15 min caminarlo), se encuentra el sitio en lo alto de un cerro. Las actividades consistieron en monitoreo del estado de conservación del sitio, donde no se observan saqueos recientes, sólo los ya reportados con anterioridad; chapeo que permitió liberar de maleza la plaza principal; determinación del área con ayuda del GPS que permitió determinar 2.0292 has. De

modo adicional se marcaron las coordenadas de la laguna, que puede proveer un apoyo logístico al momento de necesitar acampar.



Foto 8. Limpieza de maleza en Kanajau

8. Como parte del programa de monitoreo y mantenimiento de sitios arqueológicos de este parque se visitó el sitio Balam Chac. Para ello se buscó y encontró un acceso practicable, localizando una laguna. Las actividades realizadas consistieron en monitoreo del estado de conservación del sitio, de donde se observó que no se han producido nuevos saqueos. Además, se realizó chapeo en la plaza principal; con ayuda del GPS fue posible conocer el área del sitio: 1.5604 has.



Foto 9. Trabajos de chapeo en Balam Chac

9. Como parte del programa de monitoreo y mantenimiento de sitios arqueológicos de este parque se visitó el sitio Naranjo, donde se realizan trabajos a cargo de DECORSIAP. Además de emplearlo como base para el recorrido a otros sitios arqueológicos, En el lugar se verificaron los trabajos en los edificios B-18 y B-24. Asimismo se sostuvo una reunión con el señor Rudy Arias, encargado de conservación local, quien compartió sus experiencias adquiridas en el tratamiento de estucos, mismas que se documentaron y se espera aprovechar en el caso de Yaxha.




Foto 10. Momentos en que se estaban compartiendo experiencias con el señor Rudy Arias, Naranjo

10. Se ha proseguido con el proceso de selección y lavado de la cerámica recuperada durante las excavaciones en el Edificio 137. Para ello se toman todos los fragmentos individualmente y con la ayuda de agua se remueve tierra y otras impurezas. Con ello quedarán listos para el proceso de análisis y clasificación, aspecto clave para conocer la historia de dicha estructura.




Foto 11. Cerámica recuperada del Edificio 137, Acrópolis Norte, Yaxha, durante el proceso de lavado

11. Se continúan los trabajos en la intervención del Edificio 137 en coordinación con DECORSIAP. Al momento se avanza en la escalinata principal en su fachada oeste, en tanto en los cuerpos superiores se está removiendo el material de relleno reciente. Por parte de la administración se sigue apoyando con el vehículo, equipo e insumos.



Foto 12. Trabajos de excavación en el cuerpo superior Edificio 137, Acrópolis Norte, Yaxha,


Vo. Bo Nelson Carabeo
Coordinador Administrativo
Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo

Jorge Mario Ortiz de León

