

Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su despacho

Estimada Licenciada Palala:
De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 1101 - 2017, aprobado mediante el acuerdo ministerial Número 34 - 2017,** correspondiente al periodo del 01 al 15 de octubre del presente año y para cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie "M" y correlativo 0120.

ACTIVIDADES REALIZADAS


- Inspección técnica y análisis de la propuesta de los trabajos a realizar en el inmueble ubicado en la 7ª avenida 03 - 67 zona 13, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Inspección técnica y análisis de la propuesta de los trabajos a realizar en el inmueble denominado Edificio S - 2 ubicado dentro del Campus Central de la Universidad de San Carlos de Guatemala zona 12, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Inspección técnica y análisis de la propuesta de los trabajos a realizar en el Mausoleo No. 2, situado en la Calle Central B, Lado Izquierdo del Cuadro No. 14 del Cementerio General zona 3, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Inspección técnica y análisis de los trabajos de restauración realizados en el Templo de Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz.
- Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados por parte de la Ventanilla Única del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala.
- Participación en la Mesa de Evaluación de Expedientes de la Municipalidad de Guatemala.

RESULTADOS OBTENIDOS


Actividades	Documento de Soporte
Inspección técnica y análisis de la propuesta de los trabajos a realizar en el inmueble ubicado en la 7ª avenida 03 - 67 zona 13, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Opinión Técnica Archivado en Leitz.

<p>Inspección técnica y análisis de la propuesta de los trabajos a realizar en el inmueble denominado Edificio S - 2 ubicado dentro del Campus Central de la Universidad de San Carlos de Guatemala zona 12, ciudad de Guatemala, Guatemala.</p>	<p>Informe Técnico Archivado en Leitz.</p>
<p>Inspección técnica y análisis de la propuesta de los trabajos a realizar en el Mausoleo No. 2, situado en la Calle Central B, Lado Izquierdo del Cuadro No. 14 del Cementerio General zona 3, ciudad de Guatemala, Guatemala.</p>	<p>Opinión Técnica Archivado en Leitz.</p>
<p>Inspección técnica y análisis de los trabajos de restauración realizados en el Templo de Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz.</p>	<p>Informe Técnico Archivada en Leitz.</p>
<p>Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados por parte de la Ventanilla Única del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala.</p>	<p>Varias Opiniones Técnicas Archivadas en Leitz.</p>
<p>Participación en la Mesa de Evaluación de Expedientes de la Municipalidad de Guatemala.</p>	<p>Hojas de Evaluación firmadas por la suscrita Archivadas en correo electrónico</p>

Atentamente.


Vo:Bo.

Arq. Rony Amlicar Chávez Rivera
SUB-JEFE
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
D.E.C.U.A.B.I.C.


Ingrid Morales
Arquitecta
Col. 4152
Ingrid Nonemí Morales Carías

Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su despacho

Estimada Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 1101 – 2017**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 34 – 2017**, correspondiente del 05 de enero al 15 de octubre de 2017.

Actividades Realizadas:

Informes Técnicos:

1. Informe técnico por accidente vehicular del 10 de diciembre de 2016, en el Conjunto Histórico Plaza España, ubicado en la 12ª calle y 7ª avenida zona 9, ciudad de Guatemala, Guatemala.
2. Informe técnico por accidente vehicular del 21 de enero de 2017, en el Conjunto Histórico Plaza España, ubicado en la 12ª calle y 7ª avenida zona 9, ciudad de Guatemala, Guatemala.
3. Informe técnico sobre el estado actual del inmueble adscrito al Ministerio De Agricultura, Ganadería y alimentación MAGA, ubicados en la 7ª avenida 13 – 55 zona 13, ciudad de Guatemala, Guatemala.
4. Informe técnico por accidente vehicular del 05 de febrero de 2017, en el Conjunto Histórico Plaza España, ubicado en la 12ª calle y 7ª avenida zona 9, ciudad de Guatemala, Guatemala.
5. Informe técnico por trabajos realizados sin autorización por parte de la Municipalidad de Guatemala, en el Conjunto Histórico Plaza España, ubicado en la 12ª calle y 7ª avenida zona 9, ciudad de Guatemala, Guatemala.
6. Informe técnico sobre el estado actual del inmueble denominado "El Danubio", ubicado en la 9ª calle 9 – 09, 9 – 11 y 9ª avenida 8 – 43, 8 – 53, 8 – 57, 8 – 67 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.
7. Informe técnico sobre el estado actual del inmueble denominado "Casa del Té", ubicado en la 5ª calle zona 13, interior del Zoológico La Aurora, ciudad de Guatemala, Guatemala.
8. Informe técnico por accidente vehicular del 01 de abril de 2017, en el Conjunto Histórico Plaza España, ubicado en la 12ª calle y 7ª avenida zona 9, ciudad de Guatemala, Guatemala.
9. Informe técnico sobre el estado actual y evaluación del anteproyecto en el inmueble particular ubicado en la Ruta 4, 6 – 32 zona 4, ciudad de Guatemala, Guatemala.
10. Informe técnico sobre el estado actual del inmueble denominado "Instituto Geográfico Nacional", ubicado en la Avenida Las Américas 5 – 76 zona 13, ciudad de Guatemala, Guatemala.
11. Informe técnico sobre el estado actual del inmueble denominado "Antiguo Polvorín Aceytuno", ubicado dentro de las instalaciones de la Primera Brigada de Infantería Mariscal Zavala zona 17, ciudad de Guatemala, Guatemala.
12. Informe técnico sobre el estado actual del inmueble ubicado en la 12ª calle 5 – 53 y 6ª avenida 11 – 76 zona 10, ciudad de Guatemala, Guatemala.
13. Informe técnico por trabajos realizados sin autorización por parte de la Municipalidad de Guatemala, en la Plaza de la Parroquia Vieja, ubicada en la 15ª avenida y 5ª calle zona 6, ciudad de Guatemala, Guatemala.
14. Informe técnico sobre el estado actual del inmueble denominado "Antiguo Edificio de la Lotería Nacional", ubicado en la 10ª avenida 8 – 58 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.
15. Informe técnico sobre el estado actual del Cuadro No. 23 del Cementerio General zona 3, ciudad de Guatemala, Guatemala.
16. Informe técnico sobre el estado actual del inmueble ubicado en la 9ª avenida 14 – 65 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.
17. Informe técnico sobre el estado actual y evaluación del anteproyecto a realizarse en la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala zona 12, ciudad de Guatemala, Guatemala.
18. Informe técnico sobre los daños ocasionados al Mausoleo del General Justo Rufino Barrios, identificado con el numeral 11, ubicado en la 1ª avenida sur, Cuadro Los Cerritos del Cementerio General zona 3, ciudad de Guatemala, Guatemala.

Evaluaciones y Opiniones Técnicas de Expedientes:

1. Evaluación y autorización del proyecto: Mejoramiento del Parque Minerva, ubicado en al final de la Avenida Simeón Cañas zona 2, ciudad de Guatemala, Guatemala.


2. Evaluación y autorización de ampliación de tiempo de la Resolución Número DAJ – 544 – 2015, para la ejecución del proyecto denominado: Mantenimiento y Reparación del Edificio del Conservatorio Nacional de Música Germán Alcántara, en el inmueble ubicado en la 3ª avenida 4 – 61 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.
3. Evaluación, lineamientos técnicos y autorización del proyecto: 1) Reconstrucción de banqueta existente; 2) Liberación de acabados existentes + integración de nuevos acabados; 3) Aplicación de pintura general del mauseleo; 4) Reparación de elementos metálicos; 5) Integración de dos floreros y dos jardineras en el patio frontal; 6) Integración de cruz de concreto como remate en la fachada principal; en el Mausoleo Y, Final de la Curva Sur – Este, Lado Sur – Este, Cuadro Los Cerritos, Cementerio General zona 3, ciudad de Guatemala, Guatemala.
4. Evaluación y autorización del proyecto: Mejoramiento de Instalaciones Deportivas Tanque El Grande, ubicado en la 25 avenida 18 – 36 zona 12, Colonia 3 de Julio, ciudad de Guatemala, Guatemala.
5. Evaluación y autorización del proyecto: Construcción de un Osario General de 5.26 metros de diámetro y 2.00 metros de profundidad en el Cuadro No. 22 del Cementerio General zona 3, ciudad de Guatemala, Guatemala.
6. Evaluación y autorización del proyecto: Restauración de la columna sureste de la Fuente Carlos III, ubicada en la rotonda de la Plaza España zona 9, ciudad de Guatemala, Guatemala.
7. Elaboración y autorización del proyecto: Paleta de colores del Conjunto Histórico Cementerio General zona 3, ciudad de Guatemala, Guatemala.
8. Elaboración y autorización del proyecto: Construcción del edificio de Oficinas denominada Grand Reforma 10, ubicado en la Avenida Reforma 12 – 54 zona 9, ciudad de Guatemala, Guatemala.
9. Elaboración y autorización del proyecto: Elaboración de escudo en relieve de la Universidad de San Carlos de Guatemala en el Jardín Norte del Paraninfo Universitario, ubicado en la 2ª avenida 12 – 40 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.
10. Evaluación y autorización del proyecto: Elaboración de escudo en relieve de la Universidad de San Carlos de Guatemala en el Jardín Norte del Paraninfo Universitario, ubicado en la 2ª avenida 12 – 40 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.
11. Evaluación y autorización del proyecto: Mejoramiento Parque Deportivo y Recreativo Plaza Berlín, ubicada al final de la Avenida Las Américas entre 14 y 16 calle zona 13, ciudad de Guatemala, Guatemala.
12. Evaluación y autorización del proyecto: Apertura de vano para una puerta peatonal en el muro perimetral ubicado hacia la 4ª calle + reparación de un tramo de muro perimetral por problemas de humedad ubicado hacia la 7ª avenida, en el inmueble ubicado en la 7ª avenida 4 – 13, 4 – 55 zona 9, ciudad de Guatemala, Guatemala.
13. Evaluación y autorización del proyecto: Readecuación de espacios y mejoras en el área de sistema de ubicación y nivelación SUN, ubicado en el primer nivel del Edificio de Recursos Educativos de la Universidad de San Carlos de Guatemala zona 12, ciudad de Guatemala, Guatemala.
14. Evaluación y autorización del proyecto: Demolición de 22.00 metros cuadrados en muro perimetral ubicado sobre la 1ª calle + apertura de vano para un portón vehicular metálico, en el inmueble denominado "Taller Mecánico del Cuerpo de Bomberos Municipales de la ciudad de Guatemala" ubicado en la 2ª avenida 1 – 04 y 1ª calle 2 – 03, 2 – 13, 2 – 18 zona 2, ciudad de Guatemala, Guatemala.
15. Evaluación y autorización del proyecto: Liberación de capas de pintura existente + la aplicación de pintura látex color blanco en las superficies de los muros interiores de block y tablayeso que conforma el Edificio Administrativo del Cementerio General zona 3, ciudad de Guatemala, Guatemala.
16. Evaluación y autorización del proyecto: Construcción de bodegas de materiales en el Cuadro No. 9 y Cuadro No. 22 dentro del Cementerio General zona 3, ciudad de Guatemala, Guatemala.
17. Evaluación y autorización del proyecto: Mejoramiento de Iluminación de la Torre del Reformador, ubicada en la intersección de la 2ª calle y 7ª avenida de la zona 9, ciudad de Guatemala, Guatemala.
18. Evaluación y autorización del proyecto TEMPORAL: Plaza del Comercio Popular, ubicada dentro de la Plaza Barrios, 9ª avenida y 18ª calle zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.
19. Evaluación y autorización del proyecto TEMPORAL: Reubicación de los servicios sanitarios denominados Baño – Bus, hacia la esquina de la 9ª avenida y 19ª calle zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.
20. Evaluación y autorización del proyecto: Tabicación e Instalaciones varias para las oficinas del tercer nivel del Edificio de Bienestar Estudiantil, ciudad universitaria, Universidad de San Carlos de Guatemala zona 12, ciudad de Guatemala, Guatemala.
21. Evaluación y autorización del proyecto: Desmontaje de cubierta actual conformada por artesonado de madera y lámina acanalada en el área administrativa y bodegas + adaptación de una de las bodegas para uso de capilla de velas, dentro del inmueble denominado "Templo de Santa María de la Asunción", ubicado en la 7ª avenida 3 – 17 zona 1, Barrio Asunción, Tactic, Alta Verapaz.
22. Evaluación y autorización del proyecto: Mejoramiento área peatonal frente al inmueble denominado Instituto Nacional de Ciencias Forenses INACIF, ubicado en la Avenida del Cementerio 18 – 26 zona 3, ciudad de Guatemala, Guatemala.
23. Evaluación y autorización del proyecto: Conservación y mantenimiento del Puente de la Penitenciaría / Puente José María Reyna Barrios, ubicado en la 7ª avenida y 22ª calle zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.

24. Evaluación y autorización del proyecto: Mejoramiento Salón, en el interior del inmueble denominado Edificio de Correos y Telégrafos, ubicado en la 7ª avenida 11 – 67 y 12 – 11 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.
25. Evaluación y autorización del proyecto: Recuperación del espacio público, ubicado sobre la 24ª calle entre la Avenida Bolívar y Avenida del Ferrocarril zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.
26. Evaluación y autorización del proyecto: Reacondicionamiento de muro para escalar en el Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, el cual consiste en la instalación de un muro de escalar sobre el muro de contención existente entre el Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores y el Parque Público, Ciudad Olímpica zona 5, ciudad de Guatemala, Guatemala.
27. Evaluación y autorización del proyecto: Integración de cubierta para salón de usos múltiples en la parte posterior del inmueble denominado Gimnasio Nacional Teodoro Palacios Flores, Ciudad Olímpica zona 5, ciudad de Guatemala, Guatemala.
28. Evaluación y autorización del proyecto: Iluminación de las fachadas principales del inmueble de la Empresa Eléctrica de Guatemala, ubicado en la 6ª avenida 8 – 00, 8 – 08, 8 – 14, y 8ª calle 5 – 44 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.
29. Evaluación y autorización del proyecto: Iluminación de Catedral Metropolitana, Palacio Arzobispal y Antiguo Colegio San José de los Infantes zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.
30. Evaluación y autorización del proyecto: Aplicación de pintura en el inmueble denominado Ministerio de Educación, ubicado en zona 10, ciudad de Guatemala, Guatemala.

Inspecciones y Supervisiones Técnicas:

1. Supervisión técnica al proyecto de restauración en el inmueble denominado Instituto Normal Centroamericano para Señoritas INCAS, ubicado en la Avenida Chipilapa 1 – 65 zona 2, Jalapa, Jalapa.

Atentamente.



Va. Be

Arq. Rony Amílcar Chávez Rivera
SUB-JEFE
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
D E J C K B I C

Ingrid Morales
Arquitecta
Col. 4152














Ingrid Noemí Morales Carías






Licenciada
 Gladys Elizabeth Palala Gálvez
 Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
 Su despacho

Estimada Licenciada Palala:
 De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 1101 - 2017**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 34 - 2016**, correspondiente del 05 de enero al 15 de octubre de 2017.


Resultados Obtenidos:

No.	DESCRIPCIÓN	INFORMES TÉCNICOS	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA
1	Informe técnico por accidente vehicular del 10 de diciembre de 2016, 21 de enero de 2017, 05 de febrero de 2017 y 01 de abril de 2017; en el Conjunto Histórico Plaza España, ubicado en la 12ª calle y 7ª avenida zona 9, ciudad de Guatemala, Guatemala.	INFORMES TÉCNICOS No. 011 - 2017 / INMC 013 - 2017 / INMC 027 - 2017 / INMC 030 - 2017 / INMC		
2	Informe técnico por trabajos realizados sin autorización por parte de la Municipalidad de Guatemala, en el Conjunto Histórico Plaza España, ubicado en la 12ª calle y 7ª avenida zona 9, ciudad de Guatemala, Guatemala.	INFORME TÉCNICO No. 029 - 2017 / INMC		
3	Informe técnico sobre el estado actual del inmueble denominado "El Danubio", ubicado en la 9ª calle 9 - 09, 9 - 11 y 9ª avenida 8 - 43, 8 - 53, 8 - 57, 8 - 67 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.	INFORME TÉCNICO No. 040 - 2017 / INMC		
4	Informe técnico sobre el estado actual del inmueble denominado "Casa del Té", ubicado en la 5ª calle zona 13, interior del Zoológico La Aurora, ciudad de Guatemala, Guatemala.	INFORME TÉCNICO No. 046 - 2017 / INMC		
5	Informe técnico sobre el estado actual del inmueble denominado "Instituto Geográfico Nacional", ubicado en la Avenida Las Américas 5 - 76 zona 13, ciudad de Guatemala, Guatemala.	INFORME TÉCNICO No. 077 - 2017 / INMC		
6	Informe técnico sobre el estado actual del inmueble denominado "Antiguo Polvorín Aceytuno", ubicado dentro de las instalaciones de la Primera Brigada de Infantería Mariscal Zavala zona 17, ciudad de Guatemala, Guatemala.	INFORME TÉCNICO No. 079 - 2017 / INMC		
7	Informe técnico por trabajos realizados sin autorización por parte de la Municipalidad de Guatemala, en la Plaza de la Parroquia Vieja, ubicada en la 15ª avenida y 5ª calle zona 6, ciudad de Guatemala, Guatemala.	INFORME TÉCNICO No. 048 - 2017 / INMC		


8	Informe técnico sobre el estado actual del inmueble denominado "Antiguo Edificio de la Lotería Nacional", ubicado en la 10ª avenida 8 - 58 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.	INFORME TÉCNICO No. 057 / - 2017 / VENTANILLA ÚNICA / INMC	
9	Informe técnico sobre el estado actual y evaluación del anteproyecto a realizarse en la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala zona 12, ciudad de Guatemala, Guatemala.	INFORME TÉCNICO No. 129 - 2017 / INMC	
10	Informe técnico sobre los daños ocasionados al Mausoleo del General Justo Rufino Barrios, identificado con el numeral 11, ubicado en la 1ª avenida sur, Cuadro Los Cerritos del Cementerio General zona 3, ciudad de Guatemala, Guatemala.	INFORME TÉCNICO No. 143 - 2017 / INMC	
EVALUACIONES Y OPINIONES TÉCNICAS DE EXPEDIENTES			
1	Evaluación y autorización del proyecto: Construcción de un Osario General de 5,26 metros de diámetro y 2,00 metros de profundidad en el Cuadro No. 22 del Cementerio General zona 3, ciudad de Guatemala, Guatemala.	OPINIÓN TÉCNICA NO. 011 - 2017 / INMC	  
2	Elaboración y autorización del proyecto: Paleta de colores del Conjunto Histórico Cementerio General zona 3, ciudad de Guatemala, Guatemala.	OPINIÓN TÉCNICA NO. 024 - 2017 / INMC	
3	Elaboración y autorización del proyecto: Elaboración de escudo en relieve de la Universidad de San Carlos de Guatemala en el Jardín Norte del Paranimfo Universitario, ubicado en la 2ª avenida 12 - 40 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.	OPINIÓN TÉCNICA No. 056 / - 2017 / VENTANILLA ÚNICA / INMC	
4	Evaluación y autorización del proyecto: Mejoramiento de Iluminación de la Torre del Reformador, ubicada en la intersección de la 2ª calle y 7ª avenida de la zona 9, ciudad de Guatemala, Guatemala.	OPINIÓN TÉCNICA No. 071 - 2017 / INMC	
5	Evaluación y autorización del proyecto: Tabicación e Instalaciones varias para las oficinas del tercer nivel del Edificio de Bienestar Estudiantil, ciudad universitaria, Universidad de San Carlos de Guatemala zona 12, ciudad de Guatemala, Guatemala.	OPINIÓN TÉCNICA No. 080 - 2016 / INMC	
6	Evaluación y autorización del proyecto: Desmontaje de cubierta actual conformada por artesonado de madera y lámina acanalada en el área administrativa y bodegas + adaptación de una de las bodegas para uso de capilla de velas, dentro del inmueble denominado "Templo de Santa María de la	OPINIÓN TÉCNICA No. 087 - 2016 / INMC	

	Asunción", ubicado en la 7ª avenida 3 - 17 zona 1, Barrio Asunción, Tactic, Alta Verapaz.		
7	Evaluación y autorización del proyecto: Iluminación de las fachadas principales del inmueble de la Empresa Eléctrica de Guatemala, ubicado en la 6ª avenida 8 - 00, 8 - 08, 8 - 14, y 8ª calle 5 - 44 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.	OPINIÓN TÉCNICA No. 122 - 2016 / INMC	
8	Evaluación y autorización del proyecto: Iluminación de Catedral Metropolitana, Palacio Arzobispal y Antiguo Colegio San José de los Infantes zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.	OPINIÓN TÉCNICA No. 130 - 2016 / INMC	
9	Evaluación y autorización del proyecto: Aplicación de pintura en el inmueble denominado Ministerio de Educación, ubicado en zona 10, ciudad de Guatemala, Guatemala.	OPINIÓN TÉCNICA No. 139 - 2016 / INMC	
INSPECCIONES Y SUPERVISIONES TÉCNICAS MENSUALES			
1	Supervisión técnica al proyecto de restauración en el inmueble denominado Instituto Normal Centroamericano para Señoritas INCAS, ubicado en la Avenida Chipilapa 1 - 65 zona 2, Jalapa, Jalapa.	INFORME TÉCNICO No. 136 - 2017 / INMC	

Atentamente.


Vo.Bo.

Arq. Rony Amílcar Chávez Rivéra
SUB-JEFE
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
D.E.C.C.R.Ó.T.C.


Ingríd Morales
Arquitecta
Col. 4152