

Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Licenciada Palala Gálvez:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales, conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Técnicos Número 2612-2017**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 715-B-2017** correspondiente al mes de octubre del presente año y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura Serie A y Correlativo No. 009.

Actividades realizadas:


- Inspección Técnica y análisis del estado actual del inmueble denominado Palacio de la Policía Nacional ubicado en la 6 ave. 13-71 zona 1. Ciudad de Guatemala , Guatemala
- Inspección Técnica y análisis del estado actual del inmueble ubicado en la 15 calle A 16-64 zona 1. Ciudad de Guatemala , Guatemala
- Inspección Técnica y análisis del estado actual del inmueble ubicado en la 09 ave. 19-21 zona 1 (Edificio San Ángel). Ciudad de Guatemala , Guatemala
- Inspección Técnica y análisis del estado actual del inmueble ubicado en la 06 ave. 07-90 y 8-02 zona 1. Ciudad de Guatemala , Guatemala
- Inspección Técnica y análisis del estado actual del inmueble denominado Museo Nacional de Arqueología y Etnología ubicado en la 6 calle y 7 ave. zona 13 Finca la Aurora. Ciudad de Guatemala , Guatemala

RESULTADOS OBTENIDOS


ACTIVIDADES	DOCUMENTO DE SOPORTE
Inspección Técnica y análisis del estado actual del inmueble denominado Palacio de la Policía Nacional ubicado en la 6 ave. 13-71 zona 1. Ciudad de Guatemala , Guatemala	Informe Técnico Archivada en Leitz

Inspección Técnica y análisis del estado actual del inmueble ubicado en la 15 calle A 16-64 zona 1. Ciudad de Guatemala, Guatemala	Informe Técnico Archivada en Leitz
Inspección Técnica y análisis del estado actual del inmueble ubicado en la 09 ave. 19-21 zona 1 (Edificio San Ángel). Ciudad de Guatemala, Guatemala	Informe Técnico Archivada en Leitz
Inspección Técnica y análisis del estado actual del inmueble ubicado en la 06 ave. 07-90 y 8-02 zona 1. Ciudad de Guatemala, Guatemala	Informe Técnico Archivada en Leitz
Inspección Técnica y análisis del estado actual del inmueble denominado Museo Nacional de Arqueología y Etnología ubicado en la 6 calle y 7 ave. zona 13 Finca la Aurora. Ciudad de Guatemala, Guatemala	Informe Técnico Archivada en Leitz

Sin otro particular y agradeciéndole sus buenos oficios, me suscribo muy atentamente,


Vo.Bo.

Arq. Rony Amilcar Chávez Rivcra
SUB-JEFE
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE Bienes Culturales
C. I. C. C. R. C. C.


Ingrid Patricia De León Mazariegos

Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Licenciada Palala Gálvez:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales, conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Técnicos Número 2612-2017**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 715-B-2017** correspondiente al mes de septiembre del presente año y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura Serie A y Correlativo No. 008.

Actividades realizadas:


- Inspección Técnica y análisis del estado actual del inmueble ubicado en la 13 calle 4-11 zona 1. Ciudad de Guatemala , Guatemala
- Inspección Técnica y análisis del estado actual del inmueble ubicado en la 10 calle 12-07 zona 1. Ciudad de Guatemala , Guatemala
- Inspección Técnica y análisis del estado actual del inmueble ubicado en la 6 calle 6-91 zona 9. Ciudad de Guatemala , Guatemala
- Inspección Técnica y análisis del estado actual del inmueble denominado Palacio de la Policía Nacional ubicado en la 6 ave. 13-71 zona 1. Ciudad de Guatemala , Guatemala

RESULTADOS OBTENIDOS

ACTIVIDADES	DOCUMENTO DE SOPORTE
Inspección Técnica y análisis del estado actual del inmueble ubicado en la 13 calle 4-11 zona 1. Ciudad de Guatemala , Guatemala	Informe Técnico Archivada en Leitz
Inspección Técnica y análisis del estado actual del inmueble ubicado en la 10 calle 12-07 zona 1. Ciudad de Guatemala , Guatemala	Informe Técnico Archivada en Leitz


<p>Inspección Técnica y análisis del estado actual del inmueble ubicado en la 6 calle 6-91 zona 9. Ciudad de Guatemala, Guatemala</p>	<p>Informe Técnico Archivada en Leitz</p>
<p>Inspección Técnica y análisis del estado actual del inmueble denominado Palacio de la Policía Nacional ubicado en la 6 ave. 13-71 zona 1. Ciudad de Guatemala, Guatemala</p>	<p>Solicitud de Documentos adicionales Archivado en Leitz</p>

Sin otro particular y agradeciéndole sus buenos oficios, me suscribo muy atentamente,



Vo.Bo.

Arq. Rony Amílcar Chávez Rivera
SUB-JEFE
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
G.F.C.O.R.B.I.C



Ingrid Patricia De León Mazariegos