

Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho.

Estimado Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a los estipulado en el Contrato Administrativo por servicios Técnicos Número 1056-2017, aprobado mediante Acuerdo Ministerial Número 34-2017, correspondiente al mes de octubre del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura Serie B número correlativo 000097.

Actividades Realizadas:

1. Supervisión del mantenimiento en la infraestructura del campamento en el sitio arqueológico Naranjo.
2. Supervisión del mantenimiento en el área arqueológica del sitio arqueológico Naranjo.
3. Supervisión en la restauración del edificio 137 en Yaxha.
4. Supervisión en la restauración del edificio B-24 en Naranjo.
5. Supervisión en la restauración del edificio A-1 en Naranjo.
6. Supervisión en la restauración del edificio B-18 en Naranjo.
7. Supervisión del registro gráfico que se realizan de los trabajos de restauración.

Resultados Obtenidos:

1. Se supervisaron los trabajos de limpieza general en toda la infraestructura existente en el campamento del MICUDE en Naranjo.

2. Se supervisaron los trabajos de limpieza y control de vegetación en aproximadamente 8 hectáreas en el área monumental del sitio arqueológico Naranjo, actividad que ayuda a la interpretación volumétrica de la ciudad.



3. Se supervisaron los trabajos de restauración del edificio 137 en la Acrópolis Norte de Yaxha, en donde se trabajó en la recuperación del volumen removido en el último cuerpo de la pirámide trabajando el equivalente a los 28 m³, trabajo hecho con piedra y mezcla hecha a base de cal. También se estabilizaron 2 m² de muro de fachada en la cara norte lado este del último cuerpo.



4. Se supervisaron los trabajos de restauración en el edificio B-24 del sitio arqueológico Naranjo en donde se trabajó en la recuperación de volúmenes y estabilización de relleno constructivo en la parte superior de la fachada norte. Se trabajó un área equivalente a los 15 m².



5. Se supervisaron los trabajos de restauración en el edificio A-1 en la Acrópolis Oeste del sitio arqueológico Naranjo en donde se trabajó en la restauración 12 m² de escalinata en la fachada este del edificio.




6. Se superviso los trabajos de restauración en el edificio B-18, en la esquina noreste del palacio en donde se removió parte del embono por donde se registran filtraciones de agua al recinto y humedece los muros y se restituyo con material nuevo utilizando piedra y mezcla hecha a base de cal, se trabajó un volumen estimado en 12 m³ cubriendo un área 10 m².



7. Se superviso los trabajos de dibujo relacionados con la restauración de los diferentes edificios sobre los cuales se realizan trabajos, además se lleva el registro fotográfico de las actividades realizadas.


Evelyn Lisoto Samayoa Cornel
Coordinador Administrativo
Departamento de Conservación y Rescate
de Sitios Arqueológicos Prehispánicos
IPAEH-DGPCN


Raúl Eduardo Noviega Grón