

Guatemala 29 de Diciembre de 2,017

Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimada Licenciada Palala

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe final de actividades, conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Técnicos número 1055-2017**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número 34-2017**, correspondiente del 5 de enero al 31 de diciembre de 2017.

Actividades Realizadas:

Informe de Inspecciones y Supervisiones Técnicas:

1. Inspecciones técnicas al templo de Santa Catalina Palopó, Sololá con relación a la restauración preventiva de la cubierta de la nave central, Oficio Archivado en leitz.
2. Finalización del proyecto de Restauración Preventiva de la cubierta del templo de San Antonio Palopó. Durante el mes de julio del presente año se cumplió con el 100% de los trabajos de restauración, Informe técnico archivado en Leitz.
3. Finalización del proyecto: "INTEGRACIÓN DE bóveda en la Sacristía del Templo de San Andrés, Semetabaj". Gestión realizada por el suscrito ante ADESCA para obtener el financiamiento respectivo. Informe técnico Archivado en Leitz
4. Inspección técnica y emisión del informe técnico relacionado al expediente donde el asunto indica: Licenciado Ervin Orlando TutQuim, Alcalde del municipio de San Juan Chamelco, departamento de Alta Verapaz, solicita inspección técnica para evaluar si posee valor histórico o arquitectónico el puente ubicado en el barrio Chitubtu, de dicha localidad.
5. Inspección técnica y elaboración del informe técnico respectivo para el expediente, donde se hace referencia a lo solicitado, mediante Providencia No. 1495-2017/vivi, donde se describe el siguiente Asunto: Señor Domingo Morán Pop, informa sobre el cambio del Techado del Templo de San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz, por lo que solicita ser realice una investigación y supervisión de dichos trabajos, Informe Técnico No. 161-2017/OEA
6. Inspección técnica y elaboración del informe técnico respectivo para el apoyo solicitado por la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, relacionado al Museo del Caracol de Tiempo, Tak' Alik'Ab' Aj. Informe Técnico No. 161-2017/OEA

7. Inspección e informe técnico en atención al expediente donde el asunto indica: Josselyne Madelyne Lemus García, Contadora General, Parque Nacional Tikal, solicita apoyo para elaboración de presupuesto de remodelación de las instalaciones de los baños, área de Camping, Garita 1 y oficinas Administrativas del Parque Nacional Tikal. **Informe técnico No. 113-2017/OEA**
8. Licenciado Edgar Alberto Samayoa Lara, Gerente de Seguridad Institucional, remite oficio CAR-SAT-GSI-025-2017, mediante el cual solicita se realice evaluación a las instalaciones de la Antigua Aduana del Puerto de San José, ubicada en el barrio el Laberinto, San José, Escuintla, para que se determine si esta puede ser remodelada o reestructurada. **Informe técnico No. 106-2017/OEA**
9. Informe Técnico sobre en atención al requerimiento de Pbro. Pedro Gabriel Chachal Mus y Pastoral de Ornato de la Parroquia San Benito de Palermo, La Democracia, Escuintla, solicitan realizar comisión oficial para evaluar la intervención en el Templo; así como los lineamientos a considerar para la restauración del atrio y colocación de baranda alrededor del mismo. Informe Técnico No. 30-2017/OEA.
10. Informe Técnico de acuerdo al requerimiento de la licenciada Lesbia Karina López, Directora Técnica Patrimonio Bibliográfico y Documental, quien solicita evaluación previa del edificio que alberga la Dirección Técnica del Patrimonio Bibliográfico y Documental, para Realizar el Plan Integral de Mantenimiento. Informe técnico No. 063-2017/OEA
11. Informe Técnico en atención al requerimiento de Claudia Ma. Ciudad Real, Directora General, Dirección General de las Artes, quien solicita se emita Dictamen, en relación a la finalización de la construcción del edificio de la Escuela Nacional de Marimba, ubicado en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. **Informe técnico No. 020-2017/OEA**
12. Informe Técnico en atención al requerimiento de Jorge Vicente Rodríguez, Secretario del Juzgado de Asuntos Municipales de la Municipalidad de Panajachel, departamento de Sololá, solicita se realice inspección al inmueble ubicado a un costado del Salón Municipal del municipio de Panajachel, dicho inmueble es conocido como “Las Casitas”, informa que el señor Jorge Xon Ben, propietario del inmueble empezó a demoler dichas construcciones sin la autorización Municipal y sin la autorización del IDAEH. **Informe técnico No. 134-2017/OEA**
13. Informe Técnico sobre el requerimiento del Licenciado Roberto Morales Brol, Director Técnico, Dirección de Museos, quien solicita se realice inspección técnica con la finalidad de obtener aprobación para la reapertura de un vano de puerta, que conectaba a dos salones de exposiciones. **Informe Técnico No. 15-2017/OEA**
14. El proyecto “Ampliación de Aulas; colegio Católico Padre Apla’s”, ubicado en Cantón Xechivoy, Santiago Atitlán, Sololá, cuenta con aprobación mediante resolución Administrativa No. DAJ-220-2017, de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural. **Informe técnico No. 122-2017/OEA**

Municipalidad de Santa Cruz La Laguna; departamento de Sololá, Solicitan autorización para la restauración del Templo Católico, ubicado en el municipio de Santa Cruz La Laguna, Sololá. OPINIÓN TÉCNICA: 161-2017/OEA.

Atentamente,



Oscar Enrique AC Caal

Vo.Bo.



Arg. Rony Amilcar Chávez Rivera
SUB-JEFE
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
D E C O R B I C




Guatemala 29 de Diciembre de 2,017

Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimada Licenciada Palala

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe final de resultados, conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Técnicos número 1055-2017, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial Número 34-2017, correspondiente del 5 de enero al 31 de diciembre de 2017.







Resultados Obtenidos:


No.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA
INFORMES TÉCNICOS			
1	Inspeccionestécnicas al templo de Santa Catalina Palopó, Sololá con relación a la restauración preventiva de la cubierta de la nave central.	Oficio No. Archivado en leitz	
2	Finalización del proyecto de Restauración Preventiva de la cubierta del templo de San Antonio Palopó. Durante el mes de julio del presente año se cumplió con el 100% de los trabajos de restauración.	Informe técnico archivado en Leitz	
3	Finalización del proyecto: "INTEGRACIÓN DE bóveda en la Sacristía del Templo de San Andrés, Semetabaj". Gestión realizada por el suscrito ante ADESCA para obtener el financiamiento respectivo.	Informe técnico Archivado en Leitz	

4	<p>Elaboración del Estudio Técnico y para la restauración intervención en el Edificio de la Biblioteca Nacional; así como la respectiva gestión para obtener la respectiva resolución de aprobación de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural.</p>	<p>Oficio Archivado en Leitz</p>	
5	<p>Inspección técnica y emisión del informe técnico relacionado al expediente donde el asunto indica: Licenciado Ervin Orlando Tut Quim, Alcalde del municipio de San Juan Chamelco, departamento de Alta Verapaz, solicita inspección técnica para evaluar si posee valor histórico o arquitectónico el puente ubicado en el barrio Chitubtu, de dicha localidad.</p>	<p>Informe técnico No. 087-2017/OEA</p>	
7	<p>Inspección técnica y elaboración del informe técnico respectivo para el expediente, donde se hace referencia a lo solicitado, mediante Providencia No. 1495-2017/vivi, donde se describe el siguiente Asunto: Señor Domingo Morán Pop, informa sobre el cambio del Techado del Templo de San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz, por lo que solicita ser realice una investigación y supervisión de dichos trabajos</p>	<p>Informe Técnico No. 161-2017/OEA</p>	
8	<p>Inspección técnica y elaboración del informe técnico respectivo para el apoyo solicitado por la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, relacionado al Museo del Caracol de Tiempo, Tak' Alik Ab' Aj.</p>	<p>Oficio DGPCYN No. 1970/Brenda</p>	
9	<p>Inspección e informe técnico en atención al expediente donde el asunto indica: Josselyne Madelyne Lemus García, Contadora General, Parque Nacional Tikal, solicita apoyo para elaboración de presupuesto de remodelación de las instalaciones de los baños, área de Camping, Garita 1 y oficinas Administrativas del Parque Nacional Tikal.</p>	<p>Informe técnico No. 113-2017/OEA</p>	




10	<p>Licenciado Edgar Alberto Samayoa Lara, Gerente de Seguridad Institucional, remite oficio CAR-SAT-GSI-025-2017, mediante el cual solicita se realice evaluación a las instalaciones de la Antigua Aduana del Puerto de San José, ubicada en el barrio el Laberinto, San José, Escuintla, para que se determine si esta puede ser remodelada o reestructurada.</p>	<p>Informe técnico No. 106-2017/OEA</p>	
11	<p>Informe Técnico sobre en atención al requerimiento de Pbro. Pedro Gabriel Chachal Mus y Pastoral de Ornato de la Parroquia San Benito de Palermo, La Democracia, Escuintla, solicitan realizar comisión oficial para evaluar la intervención en el Templo; así como los lineamientos a considerar para la restauración del atrio y colocación de baranda alrededor del mismo.</p>	<p>Informe Técnico No. 30-2017/OEA.</p>	
12	<p>Informe Técnico de acuerdo al requerimiento de la licenciada Lesbia Karina López, Directora Técnica Patrimonio Bibliográfico y Documental, quien solicita evaluación previa del edificio que alberga la Dirección Técnica del Patrimonio Bibliográfico y Documental, para Realizar el Plan Integral de Mantenimiento</p>	<p>Informe técnico No. 063-2017/OEA</p>	
13	<p>Informe Técnico en atención al requerimiento de Claudia Ma. Ciudad Real, Directora General, Dirección General de las Artes, quien solicita se emita Dictamen, en relación a la finalización de la construcción del edificio de la Escuela Nacional de Marimba, ubicado en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.</p>	<p>Informe técnico No. 020-2017/OEA</p>	
14	<p>Informe técnico en atención al nombramiento de la Jefatura del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales para atender el requerimiento de Jesús Sarasa, Párroco. Parroquia de San Francisco de Asís, Panajachel, Sololá., quien solicita dictar las medidas de conservación correspondientes al Campanario.</p>	<p>Informe técnico No. 005-2017/OEA</p>	
15	<p>Informe Técnico en atención al requerimiento de Jorge Vicente Rodríguez, Secretario del Juzgado de Asuntos Municipales de la Municipalidad de Panajachel, departamento de Sololá, solicita se realice inspección al inmueble ubicado a un costado del Salón Municipal del municipio de Panajachel, dicho inmueble es conocido como "Las Casitas", informa que el señor Jorge Xon Ben,</p>	<p>Informe técnico No. 134-2017/OEA</p>	

	propietario del inmueble empezó a demoler dichas construcciones sin la autorización Municipal y sin la autorización del IDAEH.		
16	Informe Técnico sobre el requerimiento del Licenciado Roberto Morales Broil, Director Técnico, Dirección de Museos, quien solicita se realice inspección técnica con la finalidad de obtener aprobación para la reapertura de un vano de puerta, que conectaba a dos salones de exposiciones.	Informe Técnico No. 15-2017/OEA	
17	El proyecto "Ampliación de Aulas; colegio Católico Padre Aplá's", ubicado en Cantón Xechivoy, Santiago Atitlán, Sololá, cuenta con aprobación mediante resolución Administrativa No. DAJ-220-2017, de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural.	Informe técnico No. 122-2017/OEA	
EVALUACIONES Y OPINIONES TÉCNICAS DE EXPEDIENTES			
1	Opinión Técnica, para el proyecto, donde el asunto indica: Señora Gloria Lorena Aguilar Velásquez, Solicita de Autorización para el cambio de Techo en el inmueble ubicado en la 21 calle zona 02, Barrio Santo Domingo, Cobán A. V.	OPINIÓN TÉCNICA: 165-2017/OEA.	
2	Opinión Técnica para el proyecto, donde el asunto indica: Párroco Rodrigo Humberto Garza, Parroquia Santa María de la Asunción Tactic, A.V., Solicita aprobación para la integración de pintura a base de cal en los muros del templo; así como pintura anti-corrosiva en la cubierta de lámina de zinc del templo y del Convento Parroquial.	OPINIÓN TÉCNICA: 101-2017/OEA.	
3	Opinión Técnica para el proyecto: "Conservación y Puesta en Valor del Punte Chicoy", ubicado en el municipio de San Pedro Carchá, Alta Verapaz.	OPINIÓN TÉCNICA: 119-2017/OEA.	

4	<p>Evaluación y Opinión Técnica para el expediente donde el asunto indica: Licenciado Marco Tulio Ramírez Hernández, Director del Centro Cultural de Escuintla, "Aristides Crespo Villegas", mediante Oficio DCE No. 413-2017, fechado el 22 de agosto del 2017, solicita autorización a favor del proyecto de remozamiento del referido Centro Cultural.</p>	<p>OPINIÓN TECNICA: 124-2017/OEA.</p>	
5	<p>Informe Técnico sobre comisión oficial al municipio de La Democracia, Escuintla, mediante nombramiento No. 0167-2016/Wendy, durante dicha comisión se realizó inspección al "Antiguo Edificio Municipal de La Democracia, Escuintla", atendiendo lo solicitado mediante Providencia No. 0623-2016/vivi</p>	<p>Informe Técnico No. 12-2017/OEA</p>	
7	<p>Evaluación y Opinión Técnica para el proyecto "Conservación y Restauración de la Estación de Escuintla", ubicada en el municipio de Escuintla, Escuintla.</p>	<p>OPINIÓN TECNICA: 097-2017/OEA.</p>	
8	<p>Evaluación y Opinión Técnica para la solicitud de la LICENCIADA ILONKA IXMUCANÉ MATUTE IRIARTE, DIRECTORA, BIBLIOTECA NACIONAL, SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA LOS TRABAJOS DE INTEGRACIÓN DE PINTURA EN EL VESTÍBULO Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL PRIMER NIVEL DE EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL.</p>	<p>OPINIÓN TECNICA: 098-2017/OEA.</p>	
9	<p>Evaluación y Opinión Técnica al expediente donde al asunto indica: Señor Alan Gómez, Asistente, Departamento de Infraestructura, Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, solicita autorización para la instalación de rótulos para la señalización de emergencia en material "ACM" en puntos estratégicos de La Gran Sala "Efraín Recinos" del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.</p>	<p>OPINIÓN TECNICA: 134-2017/OEA.</p>	
10	<p>Rev., Nicolás Alfredo Chavajay, Párroco de Santiago Apóstol, Cantón Xechivoy, Santiago Atitlán, Sololá, Solicita por los motivos que expone, autorización para la construcción de nuevas aulas para el Colegio, parte del Programa Social de Educación de dicha Parroquia.</p>	<p>OPINIÓN TECNICA: 0051-2017/OEA.</p>	


11	Señor Pedro García Cúmez, Presidente Acción Católica, Señor Miguel Hernández, Síndico Municipal y Arquitecto Pablo Felipe Yac Pérez, de la Municipalidad de Santa Cruz La Laguna; departamento de Sololá, Solicitan autorización para la restauración del Templo Católico, ubicado en el municipio de Santa Cruz La Laguna, Sololá.	OPINIÓN TÉCNICA: 161-2017/OEA.	
----	---	--------------------------------	---

INSPECCIONES Y SUPERVISIONES TÉCNICAS MENSUALES

1	Supervisión técnica a los trabajos de restauración al proyecto de Restauración de San Andrés Semetabaj, Sololá.	Informes Archivados en Leitz	
2	Supervisión técnica a los trabajos de restauración al proyecto de Restauración de Catedral de Escuintla.	Informes Archivados en Leitz	
3	Supervisión técnica a los trabajos de restauración al proyecto de Restauración de San Antonio Palopó, Sololá.	Oficio archivado en Leitz	

Atentamente,


Oscar Enrique AC Caal


Arq. Enry Ilmicar Chávez Rivera
SUB-JEFE
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
D.F.I.C.P.H.I.C

Vo.Bo.

Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimada Licenciada Palala

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Técnicos número 1055-2017**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número 34-2017**, correspondiente al mes de diciembre del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura Serie "A2" número 000074**.

Actividades Realizadas:

1. Comisión Técnica a realizar inspección al Templo de San Andrés Semetabaj, Sololá, para supervisar los trabajos de integración (nivelación de la superficie) de Piso en la Nave Central del Templo, Integración de baldosa de barro cocido en el piso de la Sacristía e integración de instalación eléctrica en área de Sacristía.
2. Comisión Técnica para realizar inspección al inmueble que se ubica en la 2 avenida 1-85 zona 4 de Cobán Alta Verapaz, para tender lo solicitado mediante Providencia No. 2101-2017/vivi.
3. Comisión Técnica para realizar inspección a las instalaciones deportivas que se ubican en Salamá Baja Verapaz, para tender lo solicitado mediante Providencia No. 2009-2017/vivi.
4. Inspección técnica para realizar inspección al Puente Chixtun, ubicado en el municipio de San Pedro Carchá, Alta Verapaz, de acuerdo a lo solicitado en Providencia No. 2071'2017/vivi.
5. Coordinar intervenciones que se realizan en edificios Patrimoniales ubicados los departamentos de Escuintla y Totonicapán; así como de la ciudad capital de Guatemala
6. Brindar asesorías a Instituciones, Asociaciones e interesados en intervenir bienes Patrimoniales de los departamentos de Sololá, Escuintla, Totonicapán y de la ciudad de Guatemala.
7. Participación en reuniones técnicas coordinadas por la Sub-Jefatura del DECORBIC, para tatar temas relacionadas a proyectos de intervención en bienes inmuebles patrimoniales.

Resultados Obtenidos:

Actividades	Documento de Soporte
Informe Técnico sobre inspección realizada al inmueble que se ubica en la 2 avenida 1-85 zona 4 de Cobán Alta Verapaz, para tender lo solicitado mediante Providencia No. 2101-2017/vivi.	Oficio de informe de comisión técnica, archivado en Leitz.
Informe Técnico sobre inspección realizad a las instalaciones deportivas que se ubican en Salamá Baja Verapaz, para tender lo solicitado mediante Providencia No. 2009-2017/vivi.	Informe, archivado en Leitz.
Informe Técnico sobre inspección realizada al Puente Chixtun, ubicado en el municipio de San Juan Chamelco, alta Verapaz, de acuerdo a lo solicitado en Providencia No. 2071-2017/vivi	Informe Técnico, archivado en Leitz.
Informe Técnico sobre inspección realizada a las intervenciones de restauración preventiva que se realizan en la superficie del piso de la nave central del templo de San Andrés Semetabaj, Sololá	Informe Técnico, archivado en Leitz.
Informe Técnico sobre Inspección realizada al Templo de San Andrés Semetabaj, Sololá	Informe Técnico, archivado en Leitz.
Informe Técnico sobre Inspección realizada al Templo de San Antonio Palopó, Solola	Informe Técnico, archivado en Leitz.
Reuniones técnicas para consensuar criterios con el equipo técnico en casos específicos de proyectos de intervención en inmuebles patrimoniales.	Memoria de reuniones técnicas en archivo del DECORBIC.


Sin otro particular,

Atentamente,



Oscar Enrique Ac Caal

Vo.Bo



Mty. Rony Amílcar Chávez Rivera
SUB-JEFE
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
D E C O R B I C