

Licenciada
Gladys Elizabeth Pálala Gálvez
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural

Estimada Licenciada Pálala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de Resultados de actividades conforme a lo estipulado en el contrato administrativo por servicios profesionales No. 3187-2017, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial No. 926-2017, correspondiente del 2 de noviembre al 31 de diciembre de 2017.


Resultados Cualitativos:


1. Asesoramiento en la elaboración del plan de uso del Palacio Nacional de La Cultura respecto a usuarios, usos originales, usos actuales, compatibilidad de los usos.
2. Inicio de la restauración de la fachada sur del Palacio Nacional de la Cultura. haciendo el registro y levantamiento de daños que presentan las fachaletas de concreto y los agentes biológicos, químicos y antropicos que han afectado a la misma, para lo cual se llevo una bitácora del proyecto, la elaboración de los planos de la fachada del Torreón central de las intervenciones realizadas.
3. Se apoyo en la coordinación de la formación de la Unidad de Gestión de riesgos del Ministerio de Cultura y deportes.
4. Supervisión en las reparaciones de la restauración del Patio de La Paz y Salón de Recepciones.
5. Elaboración de dictámenes técnicos, opiniones técnicas solicitadas por la administración del Palacio Nacional de la Cultura.
6. Elaboración de informes de avances físicos de la restauración del patio de la Paz y Salón de Recepciones del Palacio Nacional de La Cultura
7. Campañas de Gestión para trabajadores de las diferentes instituciones que funcionan en el Palacio Nacional de la Cultura.

Resultados Cuantitativos:

1. Elaboración de plan de uso del Palacio Nacional de La Cultura.
2. Elaboración de la planificación de la Fachada Sur del Palacio Nacional de La Cultura.
3. Restauración y reparación de los daños producidos por los sismos del 14 y 22 junio del presente año en las áreas del Patio de la Paz y Salon de Recepciones del Palacio Nacional de la Cultura.

4. Elaboración de 10 Dictámenes técnicos y 15 opiniones Técnicas solicitadas por la Administración del Palacio Nacional de La Cultura.
5. 3 Capacitaciones Técnicas para los trabajadores operativos de los trabajos de restauración del Palacio Nacional de La Cultura.
6. 4 Capacitaciones de Sensibilización para trabajadores usuarios del Palacio Nacional de La Cultura.
7. 4 reuniones respecto al plan institucional de respuesta y plan de evacuación del Palacio Nacional de La Cultura


Silvia Bolaños
Administradora
Palacio Nacional de la Cultura
c.c. Archivo


Sergio Mohamed Estrada Ruiz

Licenciada


Gladys Elizabeth Pálala Gálvez
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural

Estimada Licenciada Pálala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe final de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el contrato administrativo por servicios profesionales No. 3187-2017, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial No. 926-2017, correspondiente del 2 de noviembre al 31 de diciembre de 2017.

Actividades Realizadas:

1. Se apoyó en el asesoramiento del Plan de gestión del Palacio Nacional de La Cultura de acuerdo a la metodología dictada por la especialista contratada por el Ministerio de Cultura y deportes.
2. Se elaboro el estudio de capacidad de carga del Palacio Nacional de La Cultura
3. Coordinación en la restauración y planificación de la fachada sur del Palacio Nacional de la Cultura. haciendo el registro y levantamiento de daños que presentan las fachaletas de concreto y los agentes biológicos, químicos y antropicos que han afectado a la misma, asesorando la elaboración de los planos de la fachada de las intervenciones a realizar.
4. Elaboración de dictámenes técnicos, opiniones técnicas solicitadas por la administración del Palacio Nacional de la Cultura.
5. Elaboración de informes técnicos de la restauración del Palacio Nacional de La Cultura.
6. Campañas de Gestión para trabajadores de las diferentes instituciones que funcionan en el Palacio Nacional de la Cultura.
7. Supervisión de los talleres de carpintería, Herrería, plomería y electricidad.
8. Coordinación en la restauración de las áreas del Patio de la Paz, Salón de Recepciones, Azotea y fachada sur del Palacio Nacional de la Cultura. haciendo el registro y levantamiento de daños que presentan en las áreas afectadas y los agentes biológicos, químicos y antropicos que han afectado a la misma, para lo cual se llevo una bitácora del proyecto, la elaboración de los planos de la fachada del Torreón central de las intervenciones realizadas que se detallan:



Patio de la Paz:

- 99.96 metros lineales de liberación de baldosa cerámica y manta asfáltica de la cornisa del tercer nivel del patio de la paz
- 103.24 metros lineales de liberación de baldosa cerámica y manta asfáltica de la cornisa del tercer nivel de los 2 patios árabes adyacentes.
- 99.96 metros lineales de picado y liberación de aditivo bituminoso de cornisa del tercer nivel patio de la Paz
- 103.24 metros lineales de picado y liberación de aditivo bituminoso de cornisa del tercer nivel patio de la Paz
- 99.96 metros lineales de reparación y restauración de lomo de remate en muro de parapeto del Patio de La Paz.
- Restauración de dos escudos ubicados en la espadaña norte y sur del patio de la paz de 9 m2.
- 1949.22 metros cuadrados, de restauración de muros de las 4 fachadas del patio de la paz donde se repararon, grietas se consolidaron repellos, limpieza y eliminación de líquenes y micro flora así como limpieza de manchas por exfluorescencias por problemas de humedad.
- Restauración de 84 ventanas interiores ubicadas en los interiores de los corredores del patio de la Paz
- 418 metros cuadrados de limpieza y restauración de piso del patio de la paz.
- 51.62 metros lineales de Rejardinización en los patios árabes del patio de la paz.
- 954 metros cuadrados de integración de pintura en muros patio árabe.
- 1499.40 metros cuadrados de integración de pintura en muros de corredores de los 3 niveles del patio de la Paz.
- 504.70 metros cuadrados de limpieza y restauración de azulejos en fuentes del patios árabes
- 540.60 metros lineales de limpieza y restauración de barandas de hierro forjado ubicados en los tres niveles del patio de la Paz.
- Limpieza y restauración de 20 lámparas en patio de la paz restauración.
- Restauración de 581.82 metros lineales de zócalo de madera ubicado en los corredores de los 3 niveles del patio de la paz.




Azotea:

- 6,680 metros cuadrados de limpieza y eliminación de micro flora y líquenes de la superficie de terraza de la azotea.
- 6,680 metros cuadrados de liberación y reordenamiento de cables de tv, cámaras, internet, telefonía y fibra óptima.



Salón de Recepciones:

- 288.88 metros cuadrados de limpieza y liberación de micro flora y líquenes en cúpula.
- 288.88 metros cuadrados de liberación de repello y picado de superficie en cúpula.
- 288.88 metros cuadrados de integración de repellos, acabado final e impermeabilización de cúpula.
- 279.60 metros cuadrados de liberación de líquenes, micro flora, pintura en mal estado y exfluorescencias en vigas Vierendel.
- 4623.88 m2 de consolidación, limpieza y reparación de grietas en muros del Salón de Recepciones.
- 232 metros cuadrados, de Picado y liberación de repello desprendido producto de las grietas y humedades presentes en muros.
- 62 metros lineales de Reparación de cornisas y dinteles en área de vitrales en el salón de recepciones.
- 440.39 metros lineales de restauración de molduras en cielos
- Reparación de 10 pináculos decorativos en el salón de recepciones
- 8 relaciones y consolidación de rosetones de yeso ubicados en bases de las lámparas.
- 4623.88 m2 de reparación de pintura artística en molduras, cornisas, columnas. Balcones, arcos y elementos decorativos en salón de recepciones.
- Limpieza y apuntalamiento de lámpara central del salón de recepciones.
- 723.88 metros cuadrados de reparación de piso de madera en salón de recepciones.



- 285.42 metros cuadrados de restauración e integración de nueva alfombra en salón de recepciones.

Otras áreas:

- De forma paralela a estos frentes de trabajo se ha estado trabajando en los proyectos de cambio de cubiertas en los patios de la paz y la cultura, para ejecutarse en el 2018.
- 1406.25 metros cuadrados de restauración de muros en el sótano norte que incluye, resane de desportilla miento, integración de sistemas hidrofugantes, aplicación de pintura y zócalo, reparación del sistema de iluminación y lámparas.
- Restauración de todos los postes de iluminación del área externa del Palacio Nacional de la Cultura

- **Limpieza y Liberación de Piezas en Riesgo de Desprenderse:**

Derivado al peligro que representaba que callera sobre las personas pedazos de la fachada del sur del Palacio Nacional Se procedió a la limpieza de elemento decorativos y liberación de elementos que se encontraba sueltos en un 100%, realizando un levantamiento fotográfico y registro, además se gestiona con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército el préstamo de una grúa que permitiera tener accesibilidad a los trabajadores a llegar a lugares inaccesibles. Es importante también hacer mención que se liberaron nidos de palomas que pesaban casi las 30



Silvia Bolaños

Administradora

Vo.Bo. Regional de la Cultura
C.C. Archivo

Sergio Mohamed Estrada Ruiz

Licenciada
Gladys Elizabeth Pálala Gálvez
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural

Estimada Licenciada Pálala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el contrato administrativo por servicios profesionales No. 3187-2017, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial No. 926-2017, correspondiente al mes de diciembre de 2017 y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura serie B No. 0011.

Actividades Realizadas:

1. Se elaboro la programación anual de proyectos de restauración del Palacio Nacional de La Cultura.
2. Se trabajo en el proyecto de bases de licitación y cotización de los trabajos de restauración de la Fachada sur, azotea y cubiertas de membranas del Palacio Nacional de la Cultura.
3. Coordinación en la restauración del Salón de Recepciones y Patio de La Paz del Palacio Nacional de la Cultura.
4. Supervisión en las reparaciones de la restauración y mantenimiento en el edificio.

Resultados Obtenidos:

- Planificación de pedido de materiales anuales para la restauración de la fachada sur del Palacio nacional.
- Entrega de los trabajos de restauración del Patio de La Paz.
- Supervisiones y monitoreo del inicio de los trabajos de restauración de la fachada sur en el palacio nacional de la Cultura.
- Mejor uso de las instalaciones del Palacio Nacional de La Cultura.
- Entrega de los trabajos de restauración del salón de Recepciones.
- Elaboración del proyecto de bases de cotización de la cubierta de los patios de La Paz y Cultura del Palacio Nacional de La Cultura.
- Supervisiones y monitoreo de los movimientos de oficinas.

Silvia Bolaños
Administradora
Palacio Nacional de la Cultura
c.c. Archivo

Sergio Mohamed Estrada Ruiz