

Guatemala, 31 de Enero de 2018  
Informe mensual de labores No. 01-2018.

Licenciada:

Gladys Elizabeth Palala Gálvez  
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural  
Su despacho

Estimada Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted, con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales, por Servicios profesionales, correspondientes del 03 al 31 de Enero del año 2018, conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo No. 467-2018, aprobado mediante Acuerdo Ministerial Número 8-2018, correspondiente del 03 al 31 de Enero del 2,018; y para cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie "B" y correlativo 0055.

**Actividades:**

- a. Asesoría en inspecciones del Centro Histórico, programadas conjuntamente con la Ventanilla Única de la Municipalidad de Quetzaltenango
- b. Asesorar en la elaboración de diagnósticos y opiniones técnicas relacionadas con los expedientes de acuerdo a las inspecciones del Centro Histórico de la Ventanilla Única de la Municipalidad de Quetzaltenango.
- c. Asesorar en la elaboración de diagnósticos y opiniones técnicas concernientes a los proyectos presentados por instituciones o personas de capacidad científica y técnica fehacientes que soliciten autorización para intervenir el patrimonio cultural edificada en el Departamento de Quetzaltenango.
- d. Asesorar en la elaboración de Planificación y Presupuesto de los Proyectos de Restauración asignados por la Jefatura del DECORBIC.
- e. Asesoría en la elaboración de informes mensuales que establezcan el avance físico de las obras en los proyectos de intervención en bienes inmuebles patrimoniales del departamento de Quetzaltenango.

## **ACTIVIDADES REALIZADAS**

1. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 5ta calle 11-25, zona 1, Quetzaltenango.
2. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 2da calle 10-35, zona 1, Quetzaltenango.
3. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 6ta calle 4-35, zona 1, Quetzaltenango.
4. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 12 avenida 5-28, zona 1, Quetzaltenango.
5. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 10ma calle 10-29, zona 1, Quetzaltenango.
6. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 7ma avenida 10-35, zona 1, Quetzaltenango.
7. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 4ta avenida 15-65, zona 1, Quetzaltenango.
8. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 8va calle 2-15, zona 1, Quetzaltenango.
9. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 10ma calle 10-12, zona 1, Quetzaltenango.
10. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 2da calle 5-45, zona 1, Quetzaltenango.
11. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 10ma calle 7-42, zona 1, Quetzaltenango.
12. Inspección técnica y análisis de los trabajos realizados en el Templo Católico San Juan Olindepeque, Municipio de Olindepeque, Quetzaltenango. (Supervisión Permanente)
13. Inspección técnica y análisis de los trabajos realizados en el templo Católico, Santiago Apóstol, Municipio de Cabrican, Quetzaltenango. (Supervisión Permanente)
14. Inspección técnica al inmueble ubicado en el municipio de San Antonio Sacatepéquez, San Marcos, denominado Edificio Municipal y Templo católico, Municipio de San Antonio Sacatepéquez, para evaluación del estado actual de los inmuebles en mención.
15. Inspección técnica al inmueble denominado Casa Lippman, ubicado en el municipio de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos.
16. Asistir a las reuniones de Evaluación de expedientes conjuntamente con personal de la oficina de Centro Histórico de la Municipalidad de Quetzaltenango en las instalaciones de Casa Noj, en relación a las inspecciones realizadas a los inmuebles que realizan intervenciones en cuanto a trabajos de construcción, remodelación, restauración, entre otros.
17. Supervisión de personal de albañilería del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, DECORBIC, En el inmueble casa Scoutt, ubicada en 13 avenida 5-45 zona 1, Quetzaltenango, en lo que respecta a trabajos de restauración del inmueble.


**Resultados obtenidos:**

<b>Actividades</b>	<b>Documentos de soporte</b>
1. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 5ta calle 11-25, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.01/2018 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
2. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 2da calle 10-35, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.01/2018 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
3. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 6ta calle 4-35, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.01/2018 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
4. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 12 avenida 5-28, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.01/2018 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
5. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 10ma calle 10-29, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.02/2018 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
6. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 7ma avenida 10-35, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.02/2018 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
7. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 4ta avenida 15-65, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.02/2018 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
8. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 10ma calle 10-12, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.02/2018 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
9. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 10ma calle 10-12, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.02/2018 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
10. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 2da calle 5-45, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.02/2018 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
11. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 10ma calle 7-42, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.02/2018 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.

	Quetzaltenango.
12. Inspección técnica y análisis de los trabajos realizados en el Templo Católico San Juan Olintepeque, Municipio de Olintepeque, Quetzaltenango. (Supervisión Permanente)	Fotografías en archivo digital. Boleta de Inspección y bitácora.
13. Inspección técnica y análisis de los trabajos realizados en el templo Católico, Santiago Apóstol, Municipio de Cabrican, Quetzaltenango. (Supervisión Permanente)	Fotografías en archivo digital. Boleta de Inspección.
14. Inspección técnica al inmueble ubicado en el municipio de San Antonio Sacatepéquez, San Marcos, denominado Edificio Municipal y Templo católico, Municipio de San Antonio Sacatepéquez, para evaluación del estado actual de los inmuebles en mención.	Informe de inspecciona jefatura de DECORBIC, fotografías en archivo digital. Boleta de Inspección.
15. Inspección técnica al inmueble denominado Casa Lippman, ubicado en el municipio de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos.	Oficio a jefatura de DECORBIC, fotografías en archivo digital. Boleta de Inspección.
16. Asistir a las reuniones de Evaluación de expedientes conjuntamente con personal de la oficina de Centro Histórico de la Municipalidad de Quetzaltenango en las instalaciones de Casa Noj, en relación a las inspecciones realizadas a los inmuebles inspeccionados, para intervenciones en cuanto a trabajos de construcción, remodelación, restauración, modificaciones ligeras, entre otros.	Boletas de evaluación de Mesa Técnica archivadas en cada expediente de Ventanilla única de la Municipalidad de Quetzaltenango, libro de actas de oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango y en cuadro de control de expedientes del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.
17. Supervisión de personal de albañilería del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, DECORBIC, En el inmueble casa Scoutt, ubicada en 13 avenida 5-45 zona 1, Quetzaltenango, en lo que respecta a trabajos de restauración del inmueble.	Informes Técnicos y fotografías digitales archivadas en la Ventanilla única del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, de los trabajos realizados en Casa Scoutt.



Vo.Bo.



Brenda Raquel López Wundram.

Arq. Rony Amílcar Chávez Rivera  
 SUB-JEFE  
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y  
 RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES  
 DECORBIC